

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 k veřejné zakázce: „Revitalizace přednádraží Choceň-Terminál v zeleni“

Vážené dámy, vážení pánové,
poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše zmíněné veřejné zakázce zadavatele města Choceň.

Dotaz č. 1.:

Dobrý den,

1. V Dopravním terminálu „Zázemí pro kola a Opěrná zeď“ je položka Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním, ale domnívám se, že chybí materiál. V Zárubní zdi tento materiál je.

Odpověď č. 1.:

Dle HG se předpokládá zásyp výkopkem (štěrkopísek).

Dotaz č. 2.:

2. Dotaz č.6 náběhový klín není obsažen v položce pod kódem č.632450124 (tato položka je podbetonávka pod stěny ze ztraceného bednění). Jde o bet. klín na hraně mezi kamenou zdí a zdí ze ztraceného bednění na vnější straně (bet. trojúhelník)

Odpověď č. 2.:


Doplněno do soupisu prací s výkazem výměr (SO701 pol. č. 40). Příloha tohoto vysvětlení „VV_20191126.xlsx“.

Dotaz č. 3.:

3. V dopr. Terminálu položka 119 asfaltový pás typu R je papírová lepenka (nelze navařit) Opravdu bude 3 vrstvá lepenka typu R?

Odpověď č. 3.:

Doplněno do soupisu prací s výkazem výměr (SO101 pol. č. 122). Příloha tohoto vysvětlení „VV_20191126.xlsx“.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Dotaz č. 4.:

Dobrý den, ve v.o. se domnívám, že chybí

1.Hloubení jam pro stožáry

Odpověď č. 4.:

Doplněno do soupisu prací s výkazem výměr (SO401 pol. č. 1). Příloha tohoto vysvětlení „VV_20191126.xlsx“.

Dotaz č. 5.:

2.Příplatek za lepivost (v celé stavbě je zemina třídy 3), kromě v.o.

Odpověď č. 5.:

Doplněno do soupisu prací s výkazem výměr (SO401 pol. č. 2 a č. 4). Příloha tohoto vysvětlení „VV_20191126.xlsx“.

Dotaz č. 6.:

3.Nakládání výkopku

Odpověď č. 6.:

Je součástí položky Hloubení rýh a Hloubení jam. Příloha tohoto vysvětlení „VV_20191126.xlsx“.

Dotaz č. 7.:

4.Uložení na skládku

Odpověď č. 7.:

Doplněno do soupisu prací s výkazem výměr (SO401 pol. č. 6). Příloha tohoto vysvětlení „VV_20191126.xlsx“.

Dotaz č. 8.:

5.zásypový materiál k položce 174101101

Odpověď č. 8.:

Dle HG se předpokládá zásyp výkopkem (štěrkopísek).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Dotaz č. 9.:

6.Pouzdro stožárové

Odpověď č. 9.:

V soupisu prací s výkazem výměr je položka M07 Pouzdro SP 250/1500 stožárové.

Dotaz č. 10.:

7.Pouzdrový základ

Odpověď č. 10.:

Doplněno do soupisu prací s výkazem výměr (SO401 pol. č. 35). Příloha tohoto vysvětlení „VV_20191126.xlsx“.

Dotaz č. 11.:

8.Přesun hmot pro Elektro

Děkuji

Odpověď č. 11.:

Doplněno do soupisu prací s výkazem výměr. Příloha tohoto vysvětlení „VV_20191126.xlsx“.

Dotaz č. 12.:

Dobrý den, prosím o vysvětlení

1. Ve výpisu výrobků je ocelový stojan na kola kapacita 80 kol ale v rozpočtu jsem žádný stojan nenašel,

Odpověď č. 12.:

Doplněno do soupisu prací s výkazem výměr (SO701 pol. č. 65). Příloha tohoto vysvětlení „VV_20191126.xlsx“.

Dotaz č. 13.:

2. V Dopravním terminálu nesouhlasí vzorový příčný řez s charakteristickým v osazení dvouřádku ze žul. kostek (v jednom jsou ve druhém ne), pokud bude myslím, že není v rozpočtu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Odpověď č. 13.:

Doplněno do soupisu prací s výkazem výměr (SO101 Vedlejší ZV pol. č 15). Byla ponížena hodnota výměry asfaltových betonů a živichých postřiků o plochu dvouřádku. Přílohy tohoto vysvětlení:

„VV_20191126.xlsx“; „B_SO101_4_1_VZOROVE_REZY.pdf“;
„B_SO101_4_2_VZOROVE_REZY.pdf“; „B_SO101_4_3_VZOROVE_REZY.pdf“;
„B_SO101_4_4_VZOROVE_REZY.pdf“; „B_SO101_4_5_VZOROVE_REZY.pdf“;
„B_SO101_5_1_CHARAKTERISTICKE_PRICNE_REZY.pdf“;
„B_SO101_5_2_CHARAKTERISTICKE_PRICNE_REZY.pdf“;
„B_SO101_5_3_CHARAKTERISTICKE_PRICNE_REZY.pdf“.

Dotaz č. 14.:

3. Reakce na dotaz č. 1 ze dne 11.11.2019. Odpověď, že oblouky řeší realizační dokumentace ano, ale v rozpočtu musí být jednotlivé oblouky vyčísleny z důvodu vyšší ceny než za přímý úsek a také atypické detaily (počet kusů, pokud budou).

Odpověď č. 14.:

Doplněno do soupisu prací s výkazem výměr (SO101 pol. č. 99, č. 100, č. 101). Byla ponížena hodnota výměry přímých žulových obrub. Příloha tohoto vysvětlení „VV_20191126.xlsx“.

Dotaz č. 15.:

Dobrý den, ve vysvětlení č. 16 ze dne 13.11 je vysvětlení že synchronizace dat do informačních tabulí bude objednána samostatně jako subdodávka u správce sítě OREDO s.r.o. Proč tedy pol.š 10 propojení informačních panelů a u pol. č.7 synchronizace nového panelu? Děkuji

Odpověď č. 15.:

Položka č. 7 byla upravena a zahrnuje zajištění fyzického přesunu stávajícího panelu staveništní technikou. Synchronizace nebude součástí a byla z názvu odstraněna. Položka č. 10 zajišťuje propojení panelů ethernetovou sítí bez ohledu na subdodávku. Kabely ethernetové sítě budou uloženy v hloubce 0,8 m, v trubce PVC 50 mm. Příloha tohoto vysvětlení „VV_20191126.xlsx“.

Dotaz č. 16.:

Dobrý den, prosím o vysvětlení:

1, Položka č. 138 zde je uvedeno: montáž oplechování rš do 400 mm. Ale výpis klempířských prvků z 1_7 VYPIS VYROBKU uvádí rozvinuté šíře: rš 460;177;525;177;425;177;280;340



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odpověď č. 16.:

V soupisu prací s výkazem výměr doplněna položka pod kódem č. 764204109 Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 800 mm (pol. 145). Materiál k této položce je uveden v pol. 141 (rš 460, 525 a 425). Příloha tohoto vysvětlení „VV_20191126.xlsx“.

Dotaz č. 17.:

2.VYPIS VYROBKU uvádí ...z pozinkovaného lakovaného plechu antracit 7016, jaká kvalita povrchové úpravy je požadována - ... Polyester 25 mikr.;Polyester hrubozrný mat 35 mikr, Nova lest 50mikr X-Matt 30mikr, Clssic, Premium Mat, Elite, ...jaká je požadovaná nejnižší míra zinkování?

Odpověď č. 17.:

Kvalita povrchové úpravy je požadována polyester 25 mikr.

Dotaz č. 18.:

3,Položka č. 141 zde je uveden plech Cu v množství 15 kg, pokud tato položka patří k položce č. 140, pak pro rš 400 mm v množství 10m je potřeba 20 kg (1m² měděného plechu 0,55 mm váží 4,9 kg)
Děkuji

Odpověď č. 18.:

V soupisu prací s výkazem výměr upraveno množství Cu plechu na 19,6 kg. Příloha tohoto vysvětlení „VV_20191126.xlsx“.

Na základě výše uvedeného prodlužujeme lhůtu pro podání nabídek do 12.12.2019 do 10:00 hod.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**