

SITUACE STAVBY

M 1:200



LEGENDA ČAR:

PARAMETRY TEPELNÉ SÍTĚ:

[illegible]

Vedoucí projektant		Vedoucí zástupce	Matoušek Jan Ing.	1:200
Projektant	Matoušek Jan Ing.	Návrhová část		
Rekonstrukce topného kotelny úskvs VR 36, Most – UT všeik v objektu P. Hořino č.p. 157-159				
	ZAKÁZKA			Příloha V (CIS)
BPO spol. s r.o. Ladislav 1238 368 01 OSTROV	ČÍSLO DOKUMENTU	Realizace dokumentace stavby Technologická část	Dátum A1 16 Dátum PS1 PS1 31.12.2015 Číslo zadání	2
Tel.: +420303975511 Fax: +420303920455 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	JEDNANÍ	Situace stavby		8201-26
OBSLUŽNÁ	Severovýchodně ležící směk, s.r.o.		Celostranový výhled	BPO O-91083