

Zadavatel: Město Poděbrady
Sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
Zastoupený: PhDr. Ladislavem Langerem, starosta města
IČ: 00239640

V Suchdole, dne 15. února 2012

DODATEČNÉ ÚDAJE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Zadavatel veřejné zakázky „Zimní stadion Poděbrady“ zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem 7302010025300, Vám tímto sděluje dodatečné údaje k zadávacím podmínkám na základě dotazů ze strany uchazeče.

Dotazy:

1. V položce č.140 „Dodávka soklu prefabr. sendvič skladby 150+80+70mm“ nesouhlasí výpočet soklu v pohledu JV „osa 18“ (– patrně 15). Dle našeho výpočtu je výměra 22,13m². Celková plocha sendvičových panelů je pak 264m². (potom 264x0,31=81,8m³ – v technické zprávě statiky 61,21m³?) Jaká je správná výměra u této položky?

2. V položce č.121 „Opláštění haly vč.přístřešků nad vchody - sendvič panel ZS IPN tl.120mm“ nám nesouhlasí výpočty v pohledu SV (-17m²), JZ (-41m²), SZ (-5m²), JV(-5m²). V případě podélných stěn je uvažována vždy nižší výška, než je uváděno ve výkresech (chybí cca 30cm). Jestliže se tato plocha zatepluje, chybí položka pro KZS. V každém případě musí být tepelná izolace dotažena až ke střešnímu pláští resp.k OSB desce. V ose 15 není zcela jasné, do jaké výšky zasahuje stávající budova (jiná výška v pohledech, jiná v řezu, jiná ve statice). U JZ fasády se odpočítává plocha sanitárních kontejnerů namísto pouze dveřních otvorů.

3. V položce č. 98 je popsána „trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D89 tl 5,0 mm“. Je opravdu požadována trubka průměru 9cm? (Pro madlo se doporučuje průměr do 6cm). Tloušťka stěny 5mm se nám také zdá nepřiměřeně vysoká vzhledem k nenosné funkci. Jaká je specifikace této položky?

Po konzultaci a schválení projektantem bude madlo z trubky 60,3mm tl.3,2mm, tzn. položka 141254000 (č.98) trubka ocel D 89mm tl.5,0mm bude zrušena a nahražena pol. 141208670 trubka ocel D 60,3mm tl.3,2mm . S tím souvisí i změna výměry přesunu hmot pol.998767102 na 3,212 t .

Odpovědi:

1. Dle projektanta stavební části byla výměra soklu sjednocena se statickou částí. To znamená úpravu ve výkazu výměr – Hala - zadání : v položce č.593d1 (č.140) „Dodávka soklu prefabr. sendvič skladby 150+80+70mm“ bude upraven text naskladby 160+80+70mm“ a výměra upravena na 285,555 m². Dále bude pol.342123913 opravena na 36ks a pol.č.342123914 na 2ks. S tím souvisí i změna výměry u přesunu hmot HSV pol.č. 998021021 bude opravena na 2206,054t .
2. Se změnou výměry soklu souvisí i změna v položce č.121 „Opláštění haly vč.přístřešků nad vchody - sendvič panel ZS IPN tl.120mm“ , a to opět dle výpočtu projektanta činí výměra nyní 1746,80 m².
(V této výměře je již uvažována správná výška a není tam odpočet plochy sanitárních kontejnerů).
3. Po konzultaci a schválení projektantem bude madlo z trubky 60,3mm tl.3,2mm, tzn. položka 141254000 (č.98) trubka ocel D 89mm tl.5,0mm bude zrušena a nahražena pol. 141208670

trubka ocel D 60,3mm tl.3,2mm . S tím souvisí i změna výměry přesunu hmot pol.998767102 na 3,212 t .

S pozdravem



Valldemossa trade s.r.o.
Veřilíkova 1429/6
160 00 Praha 6, Dejvice
valldemossa@valldemossa.cz
IČO: 281 85 625

Sylva Petrů
Valldemossa trade s.r.o.

Příloha: VV Hala