



Tabulka místností podkroví			
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Materiál podlahy
3.01	Chodba	25,58	«Nášlapná vrstva»
3.02	Učebna 4	83,64	«Nášlapná vrstva»
3.03	Archiv	32,50	«Nášlapná vrstva»
3.04	Sborovna	76,07	«Nášlapná vrstva»
3.05	Předsíňka-učitelé	2,38	«Nášlapná vrstva»
3.06	WC-chlapci	1,58	«Nášlapná vrstva»
3.06	WC-učitelé	1,20	«Nášlapná vrstva»
3.07	Sklad	3,71	«Nášlapná vrstva»
3.07	WC-chlapci	1,55	«Nášlapná vrstva»
3.08	Předsíňka-chlapci	1,56	«Nášlapná vrstva»
3.09	Předsíňka-dívky	1,47	«Nášlapná vrstva»
3.10	WC-dívky	1,49	«Nášlapná vrstva»
3.11	Úklid	9,13	«Nášlapná vrstva»
		241,86 m2	

Nedílnou součástí výkresu je technická zpráva !			ARCHMA s.r.o.	
HLAVNÍ ARCHITEKT	VYPRACOVAL	AUTORIZACE		
Ing. arch. Miloslav Marek	Ing. arch. Miloslav Marek	ČKA 02749	Bechlín 48 411 86 Bechlín tel 315-628296 e-mail marek@archma.cz, www.archma.cz	
INVESTOR	Obec Hořín, Hořín 19, 276 01 Mělník		FORMÁT	A2
STUPEŇ	DPS		DATUM	12/2021
Stavební úpravy a navýšení kapacity ZŠ v Hoříně			Č. ZAKÁZKY	2020/06
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
Podkroví-umělé větrání			1:1, 1:50	T.7