




DETAIL OPRAVY M14



ŘEZ 2-2



ŘEZ 1-1



PORUCHA:

ODTRŽENÝ SVAH OD OPĚRNÉ ZDI, MOŽNOST ZATĚKÁNÍ VODY POD OPĚRNOU ZÍDKU A POŠKOZENÍ STABILITY SCHODIŠTĚ SE ZÍDKOU  
UVOLNĚNÉ KAMENY U NADZEMNÍ ČÁSTI OPĚRNÉ ZDI ( CCA 25%)+VYPADANÁ SPÁROVÁ HMOTA  
POŠKOZENÉ KAMENNÉ STUPNĚ

ZPŮSOB OPRAVY– SPODNÍ STAVBY

- ODTĚŽIT ZEMINU V DÉLCE CCA 2.80 M PO ÚSECÍCH CCA 0.8 M , CCA 1.65 M3
- DO HLoubKY CCA 300 MM POD SCHODNÍCI ( OPĚRNOU ZÍDKU) VYTĚŽIT ZEMINU
- VYBETONOVAT BETONOVÝ ZÁKLAD Z BETONU C25/30-XC2 : OBJEM 1.02 M3
- ZÍDKU PODEZDÍT ŽULOVÝMI KAMENY ( PRO VYZDĚNÍ POUŽÍT HRUBÉ KOPÁKY) : OBJEM ZDI: 0.28 M3
- VYSPÁROVAT POLOŽENÉ KAMENY ( PLOCHA 3.36 M2)
- PROSTOR ZA VYZDÍVKOU ZALÉVAT ŘÍDKÝM BETONEM C12/15-X0 OBJEM: CCA 0.39 M3
- NOVÉ KAMENIVO VYSPÁROVAT A PŘIHRNOUT ZPĚT ZEMINU A VYSVAHOVAT + OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM ( PLOCHA CCA 2.60 M2)
- VYTĚŽENOU ZEMINU POUŽÍT NA VYROVNÁNÍ TERÉNNÍCH NEROVNOSTÍ A ÚPRAVU OKOLNÍCH SVAHŮ  
PŘESUN OVAŽOVAT DO VZDÁLENOSTI 50 M V STRMÉM SVAHU

ZPŮSOB OPRAVY– HORNÍ ČÁSTI ZDI

- ZEĎ ZBAVIT MECHU A UVOLNĚNÝCH KAMENŮ: PLOCHA 1.24 M2
- DOPLNIT UVOLNĚNÉ KAMENY OPĚRNÉ ZÍDKY ( PRO OPRAVU POUŽÍT HRUBÉ KOPÁKY–NEOPRACOVANÉ) ,TLKAMENE 0.18–0.22 M  
PRO OPRAVU UVAŽOVAT 35% NOVÉHO MATERIÁLU : OBJEM: 0.15 M3 ( VČETNĚ ZTRATNĚHO)  
BETON PRO ZDĚNÍ A SPÁROVÁNÍ–PÍSKOVÁ C20/25-XC2 OBJEM: 0.15 M3
- PLOCHA SPÁROVÁNÍ 0.95 M2
- UPRAVIT TERÉN SCHODIŠTĚ ZA OPĚRNOU ZÍ ( PLOCHA 0. 39 M2)

ZPŮSOB OPRAVY SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ

- KAMENNÉ STUPNĚ V OPRAVOVANÉM ÚSEKU VYTRHAT DL.2.90 M
- OČISTIT OD CEMENTOVÉ MALTY A MECHU –SLOŽIT VEDEL OPĚRNÉ ZDI –PŘESUN DO 2 M
- PROVÉST NOVÉ KAMENNÉ STUPNĚ : DL. 2.9 M
- VYSPÁROVAT SPÁRY MEZI KAMENY DL. 2.9 M  
PRO SPÁROVÁNÍ POUŽÍT CEMENTOVOU PÍSKOVOU MALTU C20/25-XC2

|                                                      |                      |                             |                           |
|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| AKCE : <b>HOLEČKOVY SADY V TÁBOŘE , REVITALIZACE</b> |                      | DATUM : 11/2012             | VÝKR.Č.:<br><br><b>14</b> |
| VÝKRES : <b>DETAIL OPRAVY M14</b>                    | MĚŘÍTKO: <b>1:25</b> | VYPRACOVAL :<br>ING. MIZERA |                           |