



# UMÍSTĚNÍ V PILÍŘI



Třífázový elektroměr pro přímé měření




Přijímač HDD - REZERVA




Zaplnit  
v zapnuté poloze !



CYKY-J 4x16mm<sup>2</sup>



NULOVÝ  
MŮSTEK



TOPENÍ-REZERVA 3  
TUV

CYKY 4x16mm<sup>2</sup>

CYKY 3x1,5 -HDD

RH-ČOV

POZNÁMKA:

- 1 - FA1 - Hlavní jistič před elektroměrem
- 2 - FA2 - Pomocný jistič pro HDD, či spínací hodiny.  
Doporučené jistění 1 až 2A (2A maximálně).
- 3 - Silovou část vydrátovat vodiči CY odpovídajícího průřezu hodnotě jističe FA1 - min.4mm<sup>2</sup>

ZKRESLENO DLE PŘIPOJOVACÍCH PODMÍNEK E.ON DISTRIBUCE a.s.  
(VARIANTA: PŘÍMÝ 3F ELM.)

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C

ODCHRANA ČSN 33 2000-4-41ed.3 : ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN

PROJEKTY KŘÍŽAN STRÁŽKY 21, USTÍ N.L. TEL. 603 709 577	DATUM	02/2025	ČOV UJEZDEC	ROZVODNICE RE	Zak. č.:12/2025
	NAVRHL	V.KŘÍŽAN			
			elektroinstalace		E-03