

DODATEK Č. 6

ke smlouvě o dílo č. D-1/2014 ze dne 12. 6. 2014 ve znění pozdějších dodatků

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

**na akci: „Restaurování výmalby, umělých mramorů a zlacení stěn interiéru
kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji“**

mezi smluvními stranami

1.1. Zhotovitel: sdružení fyzických osob „Společnost Restaurování kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji“ ve složení:

Jméno a příjmení: **MgA. Jakub Hamsík**
Adresa: Petrohradská 1339/30, 101 00 Praha 10
IČ: 48571121
DIČ: CZ7405060190
licence MK ČR čj. 9959/2001 ze dne 30. 7. 2001
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 170166329 / 0800

Jméno a příjmení: **MgA. Jáchym Krejča**
Adresa: Angolská 609/3, 160 00 Praha 6
IČ: 66457904
DIČ: CZ7411160328
licence MK ČR čj. 12377/2002 ze dne 2. 12. 2002
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Poštovní spořitelna, č.ú. 108730531 / 0300

Členové sdružení jsou vázáni smlouvou o sdružení ze dne 27. 3. 2014, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3, že předmět díla budou plnit společně a nerozdílně jakožto všechny závazky ze smlouvy vyplývající.

Zástupcem sdružení pověřený ve věcech

- a) smluvních MgA. Jakub Hamsík, tel. 723 171 966
- b) technických MgA. Jáchym Krejča

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel: Římskokatolická farnost Dyje

Sídlo: Tasovice 191, 671 25 Hodonice
Zastoupen: P. Mgr. Tomasz Wascinski, administrátor
IČ: 65764994
DIČ: není plátce DPH

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických Bc. Pavel Vlček (tel. +420604469055)

(dále jen „objednatel“)

Preamble:

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. D-1/2014 ze dne 12. 6. 2014 ve znění pozdějších dodatků je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu restaurátorských prací realizovaných v roce 2017 v návaznosti na finanční možnosti objednatele. Dodatek č. 6 nemá vliv na celkovou cenu díla, a proto nepodléhá schválení Biskupství brněnským.

2. čl. 3 Cena díla, bod 3.1. se doplňuje takto:

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Cena dle SoD:	3 932 050,- Kč
etapa 2017 (cena vč. 15% DPH)	914 470,- Kč

3. čl. 4 Doba plnění díla, bod 4.1. až 4.3. se nahrazují takto:


- 4.1. Zahájení prací (etapa v kalendářním roce 2017): do 7 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 6, nedohodnou-li se smluvní strany jinak
- 4.2. Ukončení prací (etapa v kalendářním roce 2017): do 15. 11. 2017
Předání restaurátorských zpráv: do 30. 11. 2017
4. Ostatní články SoD č. D-1/2014 ze dne 12. 6. 2014 ve znění pozdějších dodatků zůstávají beze změny.
5. Dodatek č. 6 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení (každý člen sdružení po jednom)

V Dyji, dne 21. 4. 2017

Římskokatolická farnost

DYJÍ
za objednatele:
sídlo: Tasovice 191
PSČ: 671 25 Hodonice

za zhotovitele:


P. Mgr. Tomáš Wascinski




MgA. Jáchym Krejča


MgA. Jakub Hamsík

„Restaurování výmalby, umělých mramorů a zlacení stěn interiéru kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji“		
	Krycí list rozpočtu	
Objednatel:	Římskokatolická farnost Dyje sídlo: Tasovice 191, 671 25 Hodonice IČ: 65764994	
Zhotovitel:	MgA. Jakub Hamsík Petrohradská 1339/30, 101 00 Praha 10 MgA. Jáchym Krejča Angolská 609/3, 160 00 Praha 6	
1	Restaurování výmalby stěn	585 124,00 Kč
2	Restaurování umělých mramorů	251 608,00 Kč
3	Restaurování zlacených štukových profilací a dřevorezeb na stěnách	77 738,00 Kč
Cena celkem vč.15% DPH		914 470,00 Kč
		- Kč
Cena celkem vč. 15% DPH		914 470,00 Kč

Římskokatolická farnost
DYJE

sídlo: Tasovice 191
PSČ: 671 25 Hodonice

1. Restaurování výmalby stěn

585 124,00 Kč

		M.J.	počet	cena M.J.	cena celkem
1.1 Restaurování výmalby					580 124,00 Kč
1.1.a	odsolení nejvíc zasažených partií a to vč. soklu a nanesení vápenné tzv. obětní omítky	m2	36	600,00 Kč	21 600,00 Kč
1.1.b	očištění povrchu maleb od injektážní cementové směsi	m2	23	1 000,00 Kč	23 000,00 Kč
1.1.c	odstranění nevhodných cementových vysprávek a nefunkčních vysprávek vápenných tmelů	m2	352,8	40,00 Kč	14 112,00 Kč
1.1.d	očištění povrchu maleb od prachových nečistot z ostatních intaktních ploch nasucho ometáním, vysáváním a pomocí inertních drolivých hub či omytím	m2	352,8	95,00 Kč	33 516,00 Kč
1.1.e	doplnění štukové profilace římsy lodi	m2	88,5	400,00 Kč	35 400,00 Kč
1.1.f	odstranění provizorní obětní omítky soklu a doplnění oklepaných omítek stěn trasovou omítkou	m2	36	600,00 Kč	21 600,00 Kč
1.1.g	tmelení defektů vápennými omítkovinami (kvalitní štukový písek a dlouhodobě uleželý vzdušný vápno), úprava povrchu tmelů vápenným pačkem s mramorovou moučkou, technologická přestávka nutná ke karbonataci povrchu tmelů	m2	352,8	200,00 Kč	70 560,00 Kč
1.1.h	prekonzolidace destruovaných barevných vrstev fixážemi (vodná akrylátová disperze Primal SFO16) a fixování jejich uvolněných částí k omítkovým podkladům	m2	181	70,00 Kč	12 670,00 Kč
1.1.i	konzolidace povrchů nátěrů ve výplních mezi pilastry, popř.zeslabení nepůvodních vrstev	m2	163,6	50,00 Kč	8 180,00 Kč
1.1.j	plošná výmalba nové omítky soklu stěn barvou zatónovanou do původního odstínu	m2	87	220,00 Kč	19 140,00 Kč
1.1.k	plošná výmalba stěn mezi pilastry barvou zatónovanou do původního odstínu šedé	m2	163,6	260,00 Kč	42 536,00 Kč
1.1.l	rest.obnova nátěru zábradlí kůru	mb		2 000,00 Kč	- Kč
1.1.m	rest.obnova malovaných štukových hlavic lodi kostela velkých	ks	12	6 000,00 Kč	72 000,00 Kč
1.1.n	rest.obnova malovaných štukových hlavic lodi kostela polovičních	ks	5	3 000,00 Kč	15 000,00 Kč
1.1.o	imitativní retuše a lokální rekonstrukce stálými minerálními pigmenty - iluzivní mramory, festony a rozety a dekorativní malby na klenbě a stěnách pod kruchtou	m2	181	710,00 Kč	128 510,00 Kč
1.1.p	imitativní retuše a lokální rekonstrukce stálými minerálními pigmenty - medailony s figurálním výjevem (2x7,7m2)	m2	8,2	3 500,00 Kč	28 700,00 Kč
1.1.q	imitativní retuše a lokální rekonstrukce stálými minerálními pigmenty - konsekrační kříže	ks	12	2 800,00 Kč	33 600,00 Kč

1.2 Restaurátorská zpráva - výmalba

5 000,00 Kč

1.2.a	dílčí restaurátorská zpráva pro potřeby objednatele na vyúčtování dotací 1x tisk + 1xCD po každé etapě (předpoklad 5 etap)	soubor	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
1.2.b	kompletní restaurátorská zpráva, včetně fotodokumentace, a to ve dvou identických vyhotoveních a na CD ve smyslu vyhlášky MK ČR č. 66/1988 Sb	soubor	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč

2. Restaurování umělých mramorů	251 608,00 Kč
--	---------------

		M.J.	počet	cena M.J.	cena celkem
2.1. Římsa v presbytáři					- Kč
2.1.a	čištění všech ploch, odstranění prachových nánosů a nečistot, sejmutí znečištěné politury, odstranění přemaleb, laků, nevyhovujících druhotných doplňků, tmelů, omítek	m2		700,00 Kč	- Kč
2.1.b	stabilizace solí, zpevnění uvolněných mramorů s omítkami a zdí (hloubková injektáž, doplnění chybějících omítek	m2		2 280,00 Kč	- Kč
2.1.c	nanesení chybějících barevných štukových hmot /rekonstrukce/ retuš drobných tmelů, broušení a tmelení, napouštění olejem, nanesení nové voskové politury, leštění	m2		4 500,00 Kč	- Kč

poznámka: výměra optotí údajů v restaurátorském záměru zpřesněna z lešení

2.2. Pílastry presbytáře (6ks celkem 55,47m2)					- Kč
2.2.a	čištění všech ploch, odstranění prachových nánosů a nečistot, sejmutí znečištěné politury, odstranění přemaleb, laků, nevyhovujících druhotných doplňků, tmelů, omítek	m2		700,00 Kč	- Kč
2.2.b	stabilizace solí, zpevnění uvolněných mramorů s omítkami a zdí (hloubková injektáž, doplnění chybějících omítek	m2		2 200,00 Kč	- Kč
2.2.c	nanesení chybějících barevných štukových hmot (rekonstrukce) retuš drobných tmelů, broušení a tmelení, napouštění olejem, nanesení nové voskové politury, leštění	m2		4 500,00 Kč	- Kč

2.3. Ostění oken presbytáře (2ks x 14,7m2)					- Kč
2.3.a	čištění všech ploch, odstranění prachových nánosů a nečistot, sejmutí znečištěné politury, odstranění přemaleb, laků, nevyhovujících druhotných doplňků, tmelů, omítek	m2		700,00 Kč	- Kč
2.3.b	stabilizace solí, zpevnění uvolněných mramorů s omítkami a zdí (hloubková injektáž, doplnění chybějících omítek	m2		1 100,00 Kč	- Kč
2.3.c	nanesení chybějících barevných štukových hmot (rekonstrukce) retuš drobných tmelů, broušení a tmelení, napouštění olejem, nanesení nové voskové politury, leštění	m2		2 800,00 Kč	- Kč

poznámka: výměra optotí údajů v restaurátorském záměru zpřesněna z lešení

2.4. Ostění dveří sakristií (2ks)					- Kč
2.4.a	čištění všech ploch, odstranění prachových nánosů a nečistot, sejmutí znečištěné politury, odstranění přemaleb, laků, nevyhovujících druhotných doplňků, tmelů, omítek	m2		700,00 Kč	- Kč
2.4.b	stabilizace solí, zpevnění uvolněných mramorů s omítkami a zdí (hloubková injektáž, doplnění chybějících omítek	m2		1 400,00 Kč	- Kč
2.4.c	nanesení chybějících barevných štukových hmot (rekonstrukce) retuš drobných tmelů, broušení a tmelení, napouštění olejem, nanesení nové voskové politury, leštění	m2		2 800,00 Kč	- Kč

poznámka: výměra optotí údajů v restaurátorském záměru zpřesněna z lešení

2.5. Suprafenestry oratoří (2ks x 11,5m2)					- Kč
2.5.a	čištění všech ploch, odstranění prachových nánosů a nečistot, sejmutí znečištěné politury, odstranění přemaleb, laků, nevyhovujících druhotných doplňků, tmelů, omítek	m2		700,00 Kč	- Kč
2.5.b	stabilizace solí, zpevnění uvolněných mramorů s omítkami a zdí (hloubková injektáž, doplnění chybějících omítek	m2		1 600,00 Kč	- Kč
2.5.c	nanesení chybějících barevných štukových hmot (rekonstrukce) retuš drobných tmelů, broušení a tmelení, napouštění olejem, nanesení nové voskové politury, leštění	m2		2 800,00 Kč	- Kč

2.6. Kazatelna					90 613,00 Kč
2.6.a	čištění všech ploch, odstranění prachových nánosů a nečistot, sejmutí znečištěné politury, odstranění přemaleb, laků, nevyhovujících druhotných doplňků, tmelů, omítek	m2	29,23	700,00 Kč	20 461,00 Kč
2.6.b	stabilizace solí, zpevnění uvolněných mramorů s omítkami a zdí (hloubková injektáž, doplnění chybějících omítek	m2	29,23	100,00 Kč	2 923,00 Kč
2.6.c	nanesení chybějících barevných štukových hmot (rekonstrukce) retuš drobných tmelů, broušení a tmelení, napouštění olejem, nanesení nové voskové politury, leštění	m2	29,23	2 300,00 Kč	67 229,00 Kč

2.7. Boční oltáře – menší (2ks x 8,5m2)					52 700,00 Kč
2.7.a	čištění všech ploch, odstranění prachových nánosů a nečistot, sejmutí znečištěné politury, odstranění přemaleb, laků, nevyhovujících druhotných doplňků, tmelů, omítek	m2	8,5	700,00 Kč	5 950,00 Kč
2.7.b	stabilizace solí, zpevnění uvolněných mramorů s omítkami a zdí (hloubková injektáž, doplnění chybějících omítek	m2	8,5	2 000,00 Kč	17 000,00 Kč
2.7.c	nanesení chybějících barevných štukových hmot (rekonstrukce) retuš drobných tmelů, broušení a tmelení, napouštění olejem, nanesení nové voskové politury, leštění	m2	8,5	3 500,00 Kč	29 750,00 Kč

M.J. počet cena M.J. cena celkem

2.8. Boční oltáře – větší (2ks x 15,03m2)

52 605,00 Kč

2.8.a	čištění všech ploch, odstranění prachových nánosů a nečistot, sejmutí znečištěné politury, odstranění přemaleb, laků, nevyhovujících druhotných doplňků, tmelů, omítek	m2		700,00 Kč	- Kč
2.8.b	stabilizace solí, zpevnění uvolněných mramorů s omítkami a zdí (hloubková injektáž, doplnění chybějících omítek	m2		2 000,00 Kč	- Kč
2.8.c	nanesení chybějících barevných štukových hmot (rekonstrukce) retuš drobných tmelů, broušení a tmelení, napouštění olejem, nanesení nové voskové politury, leštění	m2	15,03	3 500,00 Kč	52 605,00 Kč

2.9 Rámy bočních oltářů – 2ks větší, 2 ks menší celkem 29,7m2

50 490,00 Kč

2.9.a	čištění všech ploch, odstranění prachových nánosů a nečistot, sejmutí znečištěné politury, odstranění přemaleb, laků, nevyhovujících druhotných doplňků, tmelů, omítek	m2	14,85	700,00 Kč	10 395,00 Kč
2.9.b	stabilizace solí, zpevnění uvolněných mramorů s omítkami a zdí (hloubková injektáž, doplnění chybějících omítek	m2	14,85	400,00 Kč	5 940,00 Kč
2.9.c	nanesení chybějících barevných štukových hmot (rekonstrukce) retuš drobných tmelů, broušení a tmelení, napouštění olejem, nanesení nové voskové politury, leštění	m2	14,85	2 300,00 Kč	34 155,00 Kč

2.10 Restaurátorská zpráva - umělý mramor

5 200,00 Kč

2.10.a	dílčí restaurátorská zpráva pro potřeby objednatele na vyúčtování dotací 1x tisk + 1xCD po každé etapě (předpoklad 5 etap)	soubor	1	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
2.10.b	kompletní restaurátorská zpráva, včetně fotodokumentace, a to ve dvou identických vyhotoveních a na CD ve smyslu vyhlášky MK ČR č. 66/1988 Sb	soubor	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč

3. Restaurování zlacených štukových profilací a dřevořezb na stěnách

77 738,00 Kč

- M.J. počet cena M.J. cena celkem

3.1. Zlacené hlavice presbytáře (6ks)

- Kč

3.1.a	vyčištění zlacení od prachu a depozit, metalu	soubor		6 050,00 Kč	- Kč
3.1.b	zpevnění, obnovení profilace	soubor		6 050,00 Kč	- Kč
3.1.c	tmelení, doplnění chybějící křídové vrstvy, zlacení	soubor		42 350,00 Kč	- Kč

3.2. Zlacené řezby na suprafenestrách

- Kč

3.2.a	demontáž řezb, vyčištění zlacení od prachu a depozit, metalu	soubor		6 050,00 Kč	- Kč
3.2.b	deaktivace dřevokazného hmyzu, petrifikace (konsolidace dřevěné hmoty), lepení, dořezby	soubor		6 050,00 Kč	- Kč
3.2.c	tmelení, doplnění chybějící křídové vrstvy, retuše zlacení, zpětná montáž	soubor		12 100,00 Kč	- Kč

3.3. Zlacené figury andělů a řezby kazatelny

62 920,00 Kč

3.3.a	demontáž řezb, vyčištění zlacení od prachu a depozit, metalu	soubor		30 250,00 Kč	- Kč
3.3.b	deaktivace dřevokazného hmyzu, petrifikace (konsolidace dřevěné hmoty), lepení, dořezby	soubor	1	12 100,00 Kč	12 100,00 Kč
3.3.c	tmelení, doplnění chybějící křídové vrstvy, retuše zlacení a stříbření, zpětná montáž	soubor	1	50 820,00 Kč	50 820,00 Kč

3.4. Zlacené rosety zábradlí kůru

- Kč

3.4.a	demontáž řezb, vyčištění zlacení od prachu a depozit, metalu	soubor		8 470,00 Kč	- Kč
3.4.b	deaktivace dřevokazného hmyzu, petrifikace (konsolidace dřevěné hmoty), lepení, dořezby	soubor		3 630,00 Kč	- Kč
3.4.c	tmelení, doplnění chybějící křídové vrstvy, retuše zlacení, zpětná montáž	soubor		13 068,00 Kč	- Kč

3.5. Zlacené řezby bočního oltáře sv. Antonína

- Kč

3.5.a	demontáž řezb, vyčištění zlacení od prachu a depozit, metalu	soubor		36 300,00 Kč	- Kč
3.5.b	deaktivace dřevokazného hmyzu, petrifikace (konsolidace dřevěné hmoty), lepení, dořezby	soubor		48 400,00 Kč	- Kč
3.5.c	tmelení, doplnění chybějící křídové vrstvy, retuše zlacení a stříbření, zpětná montáž	soubor		37 510,00 Kč	- Kč

3.6. Zlacené řezby bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého

6 220,00 Kč

3.6.a	demontáž řezb, vyčištění zlacení od prachu a depozit, metalu	soubor		24 200,00 Kč	- Kč
3.6.b	deaktivace dřevokazného hmyzu, petrifikace (konsolidace dřevěné hmoty), lepení, dořezby	soubor		18 150,00 Kč	- Kč
3.6.c	tmelení, doplnění chybějící křídové vrstvy, retuše zlacení a stříbření, zpětná montáž	soubor	0,149	41 745,00 Kč	6 220,00 Kč

3.7. Zlacené řezby bočního oltáře sv. Josefa

4 598,00 Kč

3.7.a	demontáž řezb, vyčištění zlacení od prachu a depozit, metalu	soubor		19 360,00 Kč	- Kč
3.7.b	deaktivace dřevokazného hmyzu, petrifikace (konsolidace dřevěné hmoty), lepení, dořezby	soubor		6 050,00 Kč	- Kč
3.7.c	tmelení, doplnění chybějící křídové vrstvy, retuše zlacení a stříbření, zpětná montáž	soubor	0,152	30 250,00 Kč	4 598,00 Kč

		<u>M.J.</u>	<u>počet</u>	<u>cena M.J.</u>	<u>cena celkem</u>
3.8. Zlacené řezby bočního oltáře sv. Norberta					- Kč
3.8.a	demontáž řezeb, vyčištění zlacení od prachu a depozit, metalu	soubor		19 360,00 Kč	- Kč
3.8.b	deaktivace dřevokazného hmyzu, petrifikace (konsolidace dřevěné hmoty), lepení, dořezby	soubor		6 050,00 Kč	- Kč
3.8.c	tmelení, doplnění chybějící křídové vrstvy, retuše zlacení a stříbření, zpětná montáž	soubor		30 250,00 Kč	- Kč

3.9 Restaurátorská zpráva - zlacení

4 000,00 Kč

3.9.a	dílčí restaurátorská zpráva pro potřeby objednatele na vyúčtování dotací 1x tisk + 1xCD po každé etapě (předpoklad 5 etap)	soubor		6 050,00 Kč	- Kč
3.9.b	kompletní restaurátorská zpráva, včetně fotodokumentace, a to ve dvou identických vyhotoveních a na CD ve smyslu vyhlášky MK ČR č. 66/1988 Sb	soubor	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč