
03 Oprava povrchu – pěší stezka Kostelní / Boční

Současný stav:

Jedná se o turistickou stezku v ul. Kostelní. Komunikace v opravovaném úseku je v současné době bez zpevněného povrchu.

Návrh opravy:

Práce jsou uvažovány při plné uzavírcce dotčené ulice. Rozpočet uvažuje s celkovou výměnou podloží a rozprostřením vrstvy ŠDa 0/32 včetně hutnění respektive povrchu z vegetačních dlaždic. Ve spodní části budou osazeny palisády výšky 1,2m. Komunikace se napojí na navazující úsek. Dále se počítá s očištěním krajnic a znovu dosypáním krajnic včetně zhutnění.

Lokace:

<https://mapy.cz/s/hutopezeze>



Foto současného stavu:









