


SITUACE č. 2



Podzemní vedení jsou zakresleny pouze osově, v řesné lokalitě se nachází několik vedení více než jednoho plánu, dovedl s odstavci vedení el. vedení, kanalizace. Kanalizace je zakreslena pouze orientačně. Výskové uložení výše uvedených stávajících inž. sítí se nelybo jich správcem dovedl. Výskové uložení bylo ohodzeno dle ČSN 736005 a takto zakresleno do podélných profilů stávoké sítě. Před vlastním zahájením realizace stavby požádá dodavatel stavebních prací správcu inž. sítí o jejich přesné vytyčení v cíle trase napsané kanalizace, zjištění průběh v místě kolizí ověřit ručně kopanými sondami a provedou to tímto způsobem do stavebního deníku. Vytyčená trasa kanalizace, plánuje dovedl s odstavci vedení el. vedení, kanalizace. Kanalizace se zakresní musí být udržováno v řádném stavu po celou dobu provádění stavebních činností. Pro přesné určení hranic je nutno přesné vytyčení dle vlyh. 26/2007.