



PŮDORYS TABULOVÉHO
UZÁVĚRU1:20




ŘEZ SPODNÍ VÝPUSTÍ
1:20




- stávající vodící drážky hradící
tabule tvořeny ocelovými U profily
budou otrýskány, očištěny
tlakovou vodou a opatřeny
protikorozní ochrannou
- bude odstraněno stávající
těsnění mezi drážkami a
tabulovým uzávěrem a bude
nahrazeno novým pryžovým
těsněním


DETAIL A
1:5




DETAIL B
1:5



DETAIL C
1:5



DETAIL D
1:5



LEGENDA ČAR A MATERIÁLŮ:

- NÁVRH
- STÁVAJÍCÍ STAV
- STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA:

- 1 - STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE
- 2 - VODÍCÍ DRÁŽKY
- ocelový profil U
- 3 - TABULOVÝ UZÁVĚR
1280x1250
- 4 - PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ SBR
- 5 - MECHANICKÉ UKOTVENÍ TĚSNĚNÍ
- nerezový šroub do betonu

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ:

Všechny ocelové prvky budou opatřeny 2x základní nátěrem a 2x svrchním nátěrem.
Základní vrstva: 2 x nátěr tl . 40 µm
Svrchní vrstva: 2 x nátěr tl . 40 µm
Celková tloušťka: 160 µm

VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT		VED. PROJEKTANT		 spol. s r.o. Lidická 960/81, 602 00 Brno tel.: 530 504 826, 530 504 827, info@vhtelier.cz DIČ: CZ49437267			
Ing. Jan Stoklas		Ing. Marek Krčma		Ing. Ivo Pospíšil					
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ		MÍSTO	BLANSKO					
INVESTOR		Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko						ZAK.ČÍSLO	34/21
AKCE		OBNOVA SDRUŽENÉHO OBJEKTU PALAVA, BLANSKO						DATUM	02/22
								STUPEŇ	DPS
								MĚŘÍTKO	1:20,5
								PŘÍLOHA č.	PARÉ č.
OBSAH		DETAIL VODÍCÍCH DRÁŽEK						D. 4	