

Vysvětlení č. 3

Zadávací dokumentace

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

„Rohatec – Výstavba hasičské zbrojnice“

Forma zadávacího řízení: podlimitní veřejná zakázka
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Identifikace zadavatele:

Obec Rohatec

Sídlo: Květná 359/1, 696 01 Rohatec
zastoupen Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., starosta obce
IČ: 00488526
tel: +420 518 359 230, email: info@rohatec.cz
(dále jen „zadavatel“)

Zástupce zadavatele

PORADÍME VÁM s.r.o.

sídlo: Lipová 874, 696 17 Dolní Bojanovice
adresa provozovny Sadová 1688/1, 695 01 Hodonín
zastoupen: Mgr. Pavlem Jurečkou, jednatelem

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto dotazy a žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Pro lepší orientaci je znění žádosti a odpovědi na žádost uvedeno v níže uvedené tabulce:

Žádost č.	Doručena dne	Znění žádosti	Znění odpovědi
1.	14.8.2023	Dobrý den, ve výpisu výplní otvorů, je uveden u exteriérových výrobků materiál plast alt. hliník, v plastu nelze vyrobit v barvě RAL 7005 a také protipožární prvky. Mají být tedy všechny vyrobeny v hliníku? Děkuji za odpověď.	Barva výplní otvorů je navržena šedá a u plastových výrobků je možná širší specifikace barevného rejstříku - vždy v odstínu sytější šedé, nebo antracit (např. u konkrétního výrobce plastových prvků - anthrazitgrau, anthrazitgrau seidenglatt, basaltgrau ungenarbt glatt, alux grau aluminium, schiefergrau, apod..). Obdobné odstíny lze využít i v rejstříku RAL barev, není tedy závazný rejstřík RAL 7005. Barevný odstín je shodně platný jak pro plastové, tak pro hliníkové výplně otvorů. Pokud se týká materiálu, pak všechny výplně otvorů s výjimkou položek č. 1 a D1 dle výpisu výplní otvorů (v opraveném soupisu, který je poskytován spolu s tímto vysvětlením č. 3 jsou položky uvedeny v dílu 64, řádek 93 a 110) požaduje zadavatel nacenit a dodat v provedení plast se specifikací uvedenou v soupisu prací. Položky č. 1 a D1 dle výpisu výplní otvorů (v opraveném soupisu, který je poskytován spolu s tímto vysvětlením č. 3 jsou položky uvedeny v dílu 64, řádek 93 a 110) požaduje zadavatel nacenit a dodat v provedení hliník se specifikací uvedenou v soupisu prací.
2.	15.8.2023	Dobrý den, v listě rozpočtu 01 01.4 Pol, se u položky p.č. 67 - Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm ² pevně uložený uvádí výměra 380 m, ale v následující položce p.č. 68 - Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm ² je uváděna výměra 680 m. Prosím Vás o vysvětlení, zda je správně uvedené množství.	Hodnota 680 m je uvedena nesprávně, správně má být u položky č. 68 hodnota 380 m. Bylo opraveno v opraveném soupisu prací, který je uveřejňován spolu s tímto vysvětlením č. 3.

3.	15.8.2023	Dobrý den, prosím Vás ještě o vysvětlení technické zprávy (3. ELEKTROINSTALACE_ SIL a SLA, str.13/25) v které se uvádí: „Instalace bude provedena kabely typu ČYKY, odpovídajících průřezů a počtů žil, v kabelových žlabech v podhledech a pod omítkou apod. Při realizaci je nutná koordinace s ohledem na ostatní rozvody profesí TZB, postupu výstavby a montáží TZB vč. stavebních úprav pro připravenosti k jejich instalaci.“ V rozpočtu není montáž/dodávka žlabů a sekání drážek. Prosím Vás o vysvětlení, jakým způsobem se oceňují dané práce?	Jelikož se jedná o elektroinstalaci jako součást generální dodávky stavby, nevykazují se stavební činnosti (sekání, zapravení, průrazy atd.) z ceníku 46-M Zemní a stavební práce při externích elektromontážích, ale jedná se o součinnost se stavbou a vykazují se procentní sazbou PPV a zednické vypomoci. Ve výkresech nejsou uvedeny žlaby – proto nejsou vykázány – v TZ se jedná o typovou formulaci										
4.	15.8.2023	Dobrý den, na základě našeho telefonického hovoru si Vám dovoluji poslat pár dotazů ohledně hasičské zbrojnice ROHATEC. 1) <table><tr><td>135</td><td>n.c.</td><td>D+M pojistná hydroizolace střechy S1+S2+S3 modif. AP</td><td>m2</td><td>652,00000</td></tr></table> 139712341559RZ3Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně 1 vrstva - včetně dodávky U těchto položek si nejsme jistí, zda nejsou náhodou dublované a chybí odkaz na umístění ve výkaze, takže nelze poznat, kam patří. 2) <table><tr><td>95</td><td>n.c.102</td><td>spád 150</td><td>m2</td><td>1,00000</td></tr></table> Prosím o objasnění této položky.	135	n.c.	D+M pojistná hydroizolace střechy S1+S2+S3 modif. AP	m2	652,00000	95	n.c.102	spád 150	m2	1,00000	Položky 135 a 139 byly skutečně duplicitní. Opraveno v upraveném soupisu prací, který je uveřejňován spolu s vysvětlením č. 3 Tuto položku naceňte jako D+M okno fix, přidružené ke vstupní stěně 1,4 m x 2,5m - 1 ks viz výpis výplní otvorů pol.2 – Opraveno v upraveném soupisu prací, který je uveřejňován spolu s vysvětlením č.3.
135	n.c.	D+M pojistná hydroizolace střechy S1+S2+S3 modif. AP	m2	652,00000									
95	n.c.102	spád 150	m2	1,00000									

5.	15.8.2023	Dobrý den, Omlouvám se, že jsem dotaz neposlala v předchozím mailu, ale netrefili jsme na další položky, kterým úplně nerozumíme. 1) <table><tr><td>161</td><td>n.c.</td><td>D+M rám s el. vrátkem - sušák hadic</td><td>ks</td><td>1,00000</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> K následující položce jsem nenašla žádné podklady. 2) <table><tr><td>162</td><td>n.c.605</td><td>D+M oplechování stříšky</td><td>m2</td><td>25,00000</td></tr></table> Jelikož neexistuje žádný výpis klempířských výrobků, nevíme co to je za oplechování, z čeho atp...	161	n.c.	D+M rám s el. vrátkem - sušák hadic	ks	1,00000						162	n.c.605	D+M oplechování stříšky	m2	25,00000	Specifikace viz PD půdorys 2. NP výkres 04 Jedná se o oplechování přístřešků P1 a P2 z Pzn. Specifikace viz půdorys 1. NP výkres 03 a půdorys 2. NP výkres 04.
161	n.c.	D+M rám s el. vrátkem - sušák hadic	ks	1,00000														
162	n.c.605	D+M oplechování stříšky	m2	25,00000														
6.	17.8.2023	Dobrý den, máme ještě dva dotazy ohledně Hasičské zbrojnice ROHATEC. <table><tr><td>1</td><td>n.c.301</td><td>Dobíjení a tlakování vozidel orientačně</td><td>soub</td><td>1,00000</td></tr></table> 1) Náš pan rozpočtář se neumí představit co je tady toto, natož to ocenit. Žádáme zadavatele, aby položku blíže specifikoval nebo ji odstranil ze zadání, položka je diskriminační. <table><tr><td>190</td><td>n.c.</td><td>D+M dopravní značení, návěstidla</td><td>soub</td><td>1,00000</td></tr></table> 2) Položku nelze nacenit, neznámý počet značek a jejich typy	1	n.c.301	Dobíjení a tlakování vozidel orientačně	soub	1,00000	190	n.c.	D+M dopravní značení, návěstidla	soub	1,00000	Ve výkresové dokumentaci – výkres č. 3 Přízemí – I. NP se nachází údaje označené jako RETTBOX – dokovací blok (EL. + Vzduch) – ze stropu – toto se vztahuje k položce n.c. 301. Tato položka však byla na základě rozhodnutí zadavatele ze soupisu prací odstraněna, nebude požadováno její nacenění a dodání. Specifikace viz situace PD výkres 01 – poznámka.					
1	n.c.301	Dobíjení a tlakování vozidel orientačně	soub	1,00000														
190	n.c.	D+M dopravní značení, návěstidla	soub	1,00000														

Vzhledem rozsahu a obsahu vysvětlení zadávacích podmínek a také s ohledem na § 98 zákona o ZVZ, rozhodl zadavatel **na prodloužení lhůty pro podání nabídky o celou původní lhůtu pro podání nabídek, tj. o 16 pracovních dnů tak, že lhůta pro podání nabídek končí 22.9.2023 v 0:00 hod..**

V Rohatci dne 30.8.2023

.....
Obec Rohatec