Úsekový protokol

Úsek **PROTI TOKU_ŠS4**

horní šachta	PROTI TOKU
dolní šachta	ŠS4

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	1,80 m
Druh kanalizace	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	
Materiál	Kamenina
Výstelka	
Status	K dispozici (v provozu)
Komentář	

Poloha

Město	Pelhřimov
Ulice	Hrnčířská
Větev	
Záplavová oblast	
Poloha vrchní vrstvy	
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	Kruhový profil
Šířka	200 mm
Výška	200 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	
Výška dna dole	
Vnější průměr	
SDR	

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média	
Druh odpadní vody WGS	
Vzdálenost podz. vody	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení objektu	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	
Vlastnictví	

Inspekce 30.09.2025

Insp. směr	Proti směru proudění
Délka inspekce	1,80 m
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce	TV-prohlídka
Poznámka	

Inspektor	Pavel Trdla - Tel:736 672 840
Počasí	Bez srážek
Teplota	12 °C
Čištění	Ne
Vodoprávní správa	Nebyla učiněna žádná opatření
Datový nosič	

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
058	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠS4
059	00:00:27	0,00	BCA.A.A		Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
060	00:01:40	1,50	BCA.A.A		Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
061	00:02:22	1,70	BAJ.B	A	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
062	00:03:22	1,80	BDC.A.Z		Inspekce končí před koncovým uzlem, Překážka, jiný, Kamera nemůže dál, posunutý spoj potrubí, kamera nevyjede, možno monitorovat nástrčnou kamerou, není k dispozici na monitorovacím voze na akci.

Grafika úseku

Úsek	**PROTI TOKU_ŠS4**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	PROTI TOKU	**Druh kanalizace**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
dolní šachta	ŠS4		

Kmenová data

Délka úseku	1,80 m
Město	Pelhřimov
Ulice	Hrnčířská
Materiál	Kamenina
Druh profilu	Kruhový profil
Rozměr [mm]	200 / 200

Inspekce

Insp. délka	1,80 m
Insp. směr	Proti směru proudění
Firma / Operátor	Pavel Trdla - Tel:736 672 840
Datový nosič	
Komentář	

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Vzdál.	Kód	Fotografie	Video	Popis
0,00	BCD.A	058	00:00:05	Počáteční uzel, Šachta, ŠS4
	BCA.A.A	059	00:00:27	Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
1,50	BCA.A.A	060	00:01:40	Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
1,70	BAJ.B	061	00:02:22	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
1,80	BDC.A.Z	062	00:03:22	Inspekce končí před koncovým uzlem, Překážka, jiný, Kamera nemůže dál, posunutý spoj potrubí, kamera nevyjede, možno monitorovat nástrčnou kamerou, není k dispozici na monitorovacím voze na akci.

Obrazová zpráva úseku

Úsek	**PROTI TOKU_ŠS4**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	PROTI TOKU	**Rozměr**	200 / 200
dolní šachta	ŠS4	**Druh kanaliz**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Pelhřimov / Hrnčířská		

Počáteční uzel, Šachta, ŠS4

Fotografie	**058**
Video	00:00:05
Vzdál. proti směru t	0,00 m
Stav	BCD.A
Pozice	
Datový nosič	



Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm


Fotografie	**059**
Video	00:00:27
Vzdál. proti směru t	0,00 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	3
Datový nosič	



Obrazová zpráva úseku

Úsek	**PROTI TOKU_ŠS4**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	PROTI TOKU	**Rozměr**	200 / 200
dolní šachta	ŠS4	**Druh kanaliz**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Pelhřimov / Hrnčířská		

Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm



Fotografie	**060**
Video	00:01:40
Vzdál. proti směru t	1,50 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	3
Datový nosič	

Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení




Fotografie	**061**
Video	00:02:22
Vzdál. proti směru t	1,70 m
Stav	BAJ.B
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

Spojení

Obrazová zpráva úseku

Úsek	**PROTI TOKU_ŠS4**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	PROTI TOKU	**Rozměr**	200 / 200
dolní šachta	ŠS4	**Druh kanaliz**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Pelhřimov / Hrnčířská		

Inspekce končí před koncovým uzlem, Překážka, jiný, Kamera nemůže dál, posunutý spoj potrubí, kamera nevyjede, možno monitorovat nástrčnou kamerou, nen



Fotografie	**062**
Video	00:03:22
Vzdál. proti směru t	1,80 m
Stav	BDC.A.Z
Pozice	
Datový nosič	


Měření sklonu a teploty

Úsek	**PROTI TOKU_ŠS4**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	PROTI TOKU	**Výška dna nahoře**	
dolní šachta	ŠS4	**Výška dna dole**	
Druh kanalizace	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	**Operátor**	Pavel Trdla - Tel:736 672 840
Materiál	Kamenina	**Délka úseku**	1,80 m

Data sklonu



Výškový profil



Úsekový protokol

Úsek **RŠ-0074_Š-2027**

horní šachta RŠ-0074

dolní šachta Š-2027

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	23,50 m
Druh kanalizace	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	
Materiál	Kamenina
Výstelka	
Status	K dispozici (v provozu)
Komentář	

Poloha

Město	Pelhřimov
Ulice	Hrnčířská
Větev	
Záplavová oblast	
Poloha vrchní vrstvy	
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	Kruhový profil
Šířka	200 mm
Výška	200 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	
Výška dna dole	
Vnější průměr	
SDR	

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média	
Druh odpadní vody WGS	
Vzdálenost podz. vody	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení objektu	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	
Vlastnictví	

Inspekce 30.09.2025

Insp. směr	Ve směru toku
Délka inspekce	23,50 m
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce	TV-prohlídka
Poznámka	

Inspektor	Pavel Trdla - Tel:736 672 840
Počasí	Bez srážek
Teplota	12 °C
Čištění	Ne
Vodoprávní správa	Nebyla učiněna žádná opatření
Datový nosič	

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
001	00:00:47	0,50	BAF.B.E		Poz: 12 - 12; Poškozený povrch, Odlupování (olupování malých částí z povrchové struktury), Příčinu nelze jasně stanovit
	00:00:06	1,70	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, RŠ-0074
002	00:02:00	3,10	BAB.A.B		Poz: 12 - 12; Tvorba trhlin, Povrchová prasklina (trhlina), Na obvodu potrubí, Šířka = 0mm
003	00:03:53	5,90	BAF.B.E		Poz: 12 - 12; Poškozený povrch, Odlupování (olupování malých částí z povrchové struktury), Příčinu nelze jasně stanovit
004	00:07:41	14,40	BAB.A.A		Poz: 11 - 12; Tvorba trhlin, Povrchová prasklina (trhlina), v podélném směru, Šířka = 0mm
005	00:08:05	15,80	BAF.B.E		Poz: 12 - 12; Poškozený povrch, Odlupování (olupování malých částí z povrchové struktury), Příčinu nelze jasně stanovit

Úsekový protokol

Úsek **RŠ-0074_Š-2027**
horní šachta RŠ-0074
dolní šachta Š-2027

Inspekce 30.09.2025

Insp. směr	Ve směru toku	**Inspektor**	Pavel Trdla - Tel:736 672 840
Délka inspekce	23,50 m	**Počasí**	Bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	**Teplota**	12 °C
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem	**Čištění**	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	**Vodoprávní správa**	Nebyla učiněna žádná opatření
Poznámka		**Datový nosič**	

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
006	00:08:43	18,20	BAB.B.B		Poz: 12 - 12; Tvorba trhlin, Prasklina, Na obvodu potrubí, Šířka = 0mm
007	00:09:30	22,30	BAJ.B	A	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
008	00:10:16	23,50	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, Š-2027

Grafika úseku

Úsek	**RŠ-0074_Š-2027**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	RŠ-0074	**Druh kanalizace**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
dolní šachta	Š-2027		

Kmenová data

Délka úseku	23,50 m
Město	Pelhřimov
Ulice	Hrnčířská
Materiál	Kamenina
Druh profilu	Kruhový profil
Rozměr [mm]	200 / 200

Inspekce

Insp. délka	23,50 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Pavel Trdla - Tel:736 672 840
Datový nosič	
Komentář	

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Vzdál.	Kód	Fotografie	Video	Popis
0,50	BAF.B.E	001	00:00:47	Poz: 12 - 12; Poškozený povrch, Odlupování (olupování malých částí z povrchové struktury), Příčinu nelze jasně stanovit
1,70	BCD.A		00:00:06	Počáteční uzel, Šachta, RŠ-0074
3,10	BAB.A.B	002	00:02:00	Poz: 12 - 12; Tvorba trhlin, Povrchová prasklina (trhlina), Na obvodu potrubí, Šířka = 0mm
5,90	BAF.B.E	003	00:03:53	Poz: 12 - 12; Poškozený povrch, Odlupování (olupování malých částí z povrchové struktury), Příčinu nelze jasně stanovit
14,40	BAB.A.A	004	00:07:41	Poz: 11 - 12; Tvorba trhlin, Povrchová prasklina (trhlina), v podélném směru, Šířka = 0mm
15,80	BAF.B.E	005	00:08:05	Poz: 12 - 12; Poškozený povrch, Odlupování (olupování malých částí z povrchové struktury), Příčinu nelze jasně stanovit
18,20	BAB.B.B	006	00:08:43	Poz: 12 - 12; Tvorba trhlin, Prasklina, Na obvodu potrubí, Šířka = 0mm
22,30	BAJ.B	007	00:09:30	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
23,50	BCE.A	008	00:10:16	Koncový uzel, Šachta, Š-2027

Obrazová zpráva úseku

Úsek	**RŠ-0074_Š-2027**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	RŠ-0074	**Rozměr**	200 / 200
dolní šachta	Š-2027	**Druh kanaliz**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Pelhřimov / Hrnčířská		

Poz: 12 - 12; Poškozený povrch, Odlupování (olupování malých částí z povrchové struktury), Příčinu nelze jasně stanovit



Fotografie	**001**
Video	00:00:47
Vzdál. ve směru tok	0,50 m
Stav	BAF.B.E
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

Poz: 12 - 12; Tvorba trhlin, Povrchová prasklina (trhlina), Na obvodu potrubí, Šířka = 0mm



Fotografie	**002**
Video	00:02:00
Vzdál. ve směru tok	3,10 m
Stav	BAB.A.B
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

Obrazová zpráva úseku

Úsek	**RŠ-0074_Š-2027**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	RŠ-0074	**Rozměr**	200 / 200
dolní šachta	Š-2027	**Druh kanaliz**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Pelhřimov / Hrnčířská		

Poz: 12 - 12; Poškozený povrch, Odlupování (olupování malých částí z povrchové struktury), Příčinu nelze jasně stanovit



Fotografie	**003**
Video	00:03:53
Vzdál. ve směru tok	5,90 m
Stav	BAF.B.E
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

Poz: 11 - 12; Tvorba trhlin, Povrchová prasklina (trhlina), v podélném směru, Šířka = 0mm



Fotografie	**004**
Video	00:07:41
Vzdál. ve směru tok	14,40 m
Stav	BAB.A.A
Pozice	11 - 12
Datový nosič	

Obrazová zpráva úseku


Úsek	**RŠ-0074_Š-2027**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	RŠ-0074	**Rozměr**	200 / 200
dolní šachta	Š-2027	**Druh kanaliz**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Pelhřimov / Hrnčířská		

Poz: 12 - 12; Poškozený povrch, Odlupování (olupování malých částí z povrchové struktury), Příčinu nelze jasně stanovit



Fotografie	**005**
Video	00:08:05
Vzdál. ve směru tok	15,80 m
Stav	BAF.B.E
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

Poz: 12 - 12; Tvorba trhlin, Prasklina, Na obvodu potrubí, Šířka = 0mm



Fotografie	**006**
Video	00:08:43
Vzdál. ve směru tok	18,20 m
Stav	BAB.B.B
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

Obrazová zpráva úseku

Úsek	**RŠ-0074_Š-2027**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	RŠ-0074	**Rozměr**	200 / 200
dolní šachta	Š-2027	**Druh kanaliz**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Pelhřimov / Hrnčířská		

Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení

Fotografie	**007**
Video	00:09:30
Vzdál. ve směru tok	22,30 m
Stav	BAJ.B
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

Spojení



Koncový uzel, Šachta, Š-2027


Fotografie	**008**
Video	00:10:16
Vzdál. ve směru tok	23,50 m
Stav	BCE.A
Pozice	
Datový nosič	




Měření sklonu a teploty

Úsek	**RŠ-0074_Š-2027**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	RŠ-0074	**Výška dna nahoře**	
dolní šachta	Š-2027	**Výška dna dole**	
Druh kanalizace	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	**Operátor**	Pavel Trdla - Tel:736 672 840
Materiál	Kamenina	**Délka úseku**	23,50 m

Data sklonu



Výškový profil



Úsekový protokol

Úsek **ŠS1_RŠ-0074**

horní šachta ŠS1

dolní šachta RŠ-0074

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	24,00 m
Druh kanalizace	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	
Materiál	Kamenina
Výstelka	
Status	K dispozici (v provozu)
Komentář	

Poloha

Město	Pelhřimov
Ulice	Hrnčířská
Větev	
Záplavová oblast	
Poloha vrchní vrstvy	
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	Kruhový profil
Šířka	200 mm
Výška	200 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	
Výška dna dole	
Vnější průměr	
SDR	

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média	
Druh odpadní vody WGS	
Vzdálenost podz. vody	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení objektu	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	
Vlastnictví	

Inspekce 30.09.2025

Insp. směr	Proti směru proudění
Délka inspekce	24,00 m
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce	TV-prohlídka
Poznámka	

Inspektor	Pavel Trdla - Tel:736 672 840
Počasí	Bez srážek
Teplota	12 °C
Čištění	Ne
Vodoprávní správa	Nebyla učiněna žádná opatření
Datový nosič	

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
009	00:00:42	0,50	BAF.I.E		Poz: 9 - 10; Poškozený povrch, Chybějící stěna, Příčinu nelze jasně stanovit
	00:00:05	1,70	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, RŠ-0074
010	00:01:24	2,50	BAJ.B	A	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
011	00:06:15	10,20	BCA.A.A		Poz: 2 - 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
012	00:07:14	12,00	BAB.A.B		Poz: 12 - 12; Tvorba trhlin, Povrchová prasklina (trhlina), Na obvodu potrubí, Šířka = 0mm
013	00:07:31	13,20	BAJ.B	A	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
014	00:08:18	16,40	BAJ.B	A	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
015	00:08:49	18,00	BAJ.B	A	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
016	00:09:46	22,50	BAJ.B	A	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení

Úsekový protokol

Úsek **ŠS1_RŠ-0074**
horní šachta ŠS1
dolní šachta RŠ-0074

Inspekce 30.09.2025

Insp. směr	Proti směru proudění	**Inspektor**	Pavel Trdla - Tel:736 672 840
Délka inspekce	24,00 m	**Počasí**	Bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	**Teplota**	12 °C
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem	**Čištění**	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	**Vodoprávní správa**	Nebyla učiněna žádná opatření
Poznámka		**Datový nosič**	

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
017	00:10:04	23,30	BAF.B.E		Poz: 12 - 12; Poškozený povrch, Odlupování (olupování malých částí z povrchové struktury), Příčinu nelze jasně stanovit
018	00:10:28	23,70	BBC.C		Poz: 1 - 6; Usazeniny, Tvrdý nebo zhutněný materiál, Výška = 0%
019	00:10:41	24,00	BCA.A.A		Poz: 9; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
020	00:11:00	24,00	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠS1

Grafika úseku

Úsek	**ŠS1_RŠ-0074**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	ŠS1	**Druh kanalizace**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
dolní šachta	RŠ-0074		


Kmenová data

Délka úseku	24,00 m
Město	Pelhřimov
Ulice	Hrnčířská
Materiál	Kamenina
Druh profilu	Kruhový profil
Rozměr [mm]	200 / 200

Inspekce

Insp. délka	24,00 m
Insp. směr	Proti směru proudění
Firma / Operátor	Pavel Trdla - Tel:736 672 840
Datový nosič	
Komentář	

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Vzdál.	Kód	Fotografie	Video	Popis
0,50	BAF.I.E	009	00:00:42	Poz: 9 - 10; Poškozený povrch, Chybějící stěna, Příčinu nelze jasně stanovit
1,70	BCD.A		00:00:05	Počáteční uzel, Šachta, RŠ-0074
2,50	BAJ.B	010	00:01:24	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
10,20	BCA.A.A	011	00:06:15	Poz: 2 - 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
12,00	BAB.A.B	012	00:07:14	Poz: 12 - 12; Tvorba trhlin, Povrchová prasklina (trhlina), Na obvodu potrubí, Šířka = 0mm
13,20	BAJ.B	013	00:07:31	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
16,40	BAJ.B	014	00:08:18	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
18,00	BAJ.B	015	00:08:49	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
22,50	BAJ.B	016	00:09:46	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
23,30	BAF.B.E	017	00:10:04	Poz: 12 - 12; Poškozený povrch, Odlupování (olupování malých částí z povrchové struktury), Příčinu nelze jasně stanovit
23,70	BBC.C	018	00:10:28	Poz: 1 - 6; Usazeniny, Tvrdý nebo zhutněný materiál, Výška = 0%
24,00	BCA.A.A	019	00:10:41	Poz: 9; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	BCE.A	020	00:11:00	Koncový uzel, Šachta, ŠS1

Obrazová zpráva úseku

Úsek	**ŠS1_RŠ-0074**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	ŠS1	**Rozměr**	200 / 200
dolní šachta	RŠ-0074	**Druh kanaliz**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Pelhřimov / Hrnčířská		

Poz: 9 - 10; Poškozený povrch, Chybějící stěna, Příčinu nelze jasně stanovit



Fotografie	**009**
Video	00:00:42
Vzdál. proti směru t	0,50 m
Stav	BAF.I.E
Pozice	9 - 10
Datový nosič	

Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení



Fotografie	**010**
Video	00:01:24
Vzdál. proti směru t	2,50 m
Stav	BAJ.B
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

Spojení

Obrazová zpráva úseku


Úsek	**ŠS1_RŠ-0074**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	ŠS1	**Rozměr**	200 / 200
dolní šachta	RŠ-0074	**Druh kanaliz**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Pelhřimov / Hrnčířská		

Poz: 2 - 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm



Fotografie	**011**
Video	00:06:15
Vzdál. proti směru t	10,20 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	2 - 3
Datový nosič	

Poz: 12 - 12; Tvorba trhlin, Povrchová prasklina (trhlina), Na obvodu potrubí, Šířka = 0mm



Fotografie	**012**
Video	00:07:14
Vzdál. proti směru t	12,00 m
Stav	BAB.A.B
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

Obrazová zpráva úseku

Úsek	**ŠS1_RŠ-0074**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	ŠS1	**Rozměr**	200 / 200
dolní šachta	RŠ-0074	**Druh kanaliz**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Pelhřimov / Hrnčířská		

Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální,
Vzdálenost = 0mm, na spojení

Fotografie 013

Video	00:07:31
Vzdál. proti směru t	13,20 m
Stav	BAJ.B
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

Spojení



Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální,
Vzdálenost = 0mm, na spojení

Fotografie 014

Video	00:08:18
Vzdál. proti směru t	16,40 m
Stav	BAJ.B
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

Spojení



Obrazová zpráva úseku

Úsek	**ŠS1_RŠ-0074**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	ŠS1	**Rozměr**	200 / 200
dolní šachta	RŠ-0074	**Druh kanaliz**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Pelhřimov / Hrnčířská		

Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální,
Vzdálenost = 0mm, na spojení

Fotografie **015**

Video	00:08:49
Vzdál. proti směru t	18,00 m
Stav	BAJ.B
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

Spojení



Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální,
Vzdálenost = 0mm, na spojení

Fotografie **016**

Video	00:09:46
Vzdál. proti směru t	22,50 m
Stav	BAJ.B
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

Spojení



Obrazová zpráva úseku

Úsek	**ŠS1_RŠ-0074**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	ŠS1	**Rozměr**	200 / 200
dolní šachta	RŠ-0074	**Druh kanaliz**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Pelhřimov / Hrnčířská		

Poz: 12 - 12; Poškozený povrch, Odlupování (olupování malých částí z povrchové struktury), Příčinu nelze jasně stanovit



Fotografie	**017**
Video	00:10:04
Vzdál. proti směru t	23,30 m
Stav	BAF.B.E
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

Poz: 1 - 6; Usazeniny, Tvrdý nebo zhutněný materiál, Výška = 0%



Fotografie	**018**
Video	00:10:28
Vzdál. proti směru t	23,70 m
Stav	BBC.C
Pozice	1 - 6
Datový nosič	

Obrazová zpráva úseku


Úsek	**ŠS1_RŠ-0074**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	ŠS1	**Rozměr**	200 / 200
dolní šachta	RŠ-0074	**Druh kanaliz**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Pelhřimov / Hrnčířská		

Poz: 9; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm



Fotografie	**019**
Video	00:10:41
Vzdál. proti směru t	24,00 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	9
Datový nosič	

Koncový uzel, Šachta, ŠS1




Fotografie	**020**
Video	00:11:00
Vzdál. proti směru t	24,00 m
Stav	BCE.A
Pozice	
Datový nosič	


Měření sklonu a teploty

Úsek	**ŠS1_RŠ-0074**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	ŠS1	**Výška dna nahoře**	
dolní šachta	RŠ-0074	**Výška dna dole**	
Druh kanalizace	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	**Operátor**	Pavel Trdla - Tel:736 672 840
Materiál	Kamenina	**Délka úseku**	24,00 m

Data sklonu



Výškový profil



Úsekový protokol

Úsek **ŠS2_ŠS1**

horní šachta ŠS2

dolní šachta ŠS1

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	23,40 m
Druh kanalizace	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	
Materiál	Kamenina
Výstelka	
Status	K dispozici (v provozu)
Komentář	

Poloha

Město	Pelhřimov
Ulice	Hrnčířská
Větev	
Záplavová oblast	
Poloha vrchní vrstvy	
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	Kruhový profil
Šířka	200 mm
Výška	200 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	
Výška dna dole	
Vnější průměr	
SDR	

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média	
Druh odpadní vody WGS	
Vzdálenost podz. vody	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení objektu	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	
Vlastnictví	

Inspekce 30.09.2025

Insp. směr	Proti směru proudění
Délka inspekce	23,40 m
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce	TV-prohlídka
Poznámka	

Inspektor	Pavel Trdla - Tel:736 672 840
Počasí	Bez srážek
Teplota	12 °C
Čištění	Ne
Vodoprávní správa	Nebyla učiněna žádná opatření
Datový nosič	

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
021	00:00:06	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠS1
022	00:00:19	0,00	BCA.A.A		Poz: 9; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
023	00:00:30	0,00	BBC.C		Poz: 1 - 6; Usazeniny, Tvrdý nebo zhutněný materiál, Výška = 0%
024	00:00:56	1,10	BAF.B.E		Poz: 12 - 12; Poškozený povrch, Odlupování (olupování malých částí z povrchové struktury), Příčinu nelze jasně stanovit
025	00:01:21	3,50	BAJ.B	A	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
026	00:01:49	5,10	BAJ.B	A	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
027	00:02:17	5,20	BCA.A.A		Poz: 9; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
028	00:02:59	6,10	BAB.B.B		Poz: 12 - 12; Tvorba trhlin, Prasklina, Na obvodu potrubí, Šířka = 0mm
029	00:03:17	6,10	BCA.A.A		Poz: 9; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Úsekový protokol

Úsek	**ŠS2_ŠS1**
horní šachta	ŠS2
dolní šachta	ŠS1

Inspekce 30.09.2025

Insp. směr	Proti směru proudění	**Inspektor**	Pavel Trdla - Tel:736 672 840
Délka inspekce	23,40 m	**Počasí**	Bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	**Teplota**	12 °C
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem	**Čištění**	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	**Vodoprávní správa**	Nebyla učiněna žádná opatření
Poznámka		**Datový nosič**	

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
030	00:03:49	7,60	BAJ.B	A	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
031	00:04:55	10,70	BAJ.B	A	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
032	00:05:20	11,20	BAB.B.C		Poz: 12 - 12; Tvorba trhlin, Prasklina, Komplexní, Šířka = 0mm
033	00:06:15	14,20	BAB.B.B		Poz: 12 - 12; Tvorba trhlin, Prasklina, Na obvodu potrubí, Šířka = 0mm
034	00:06:31	14,20	BAF.B.E		Poz: 12 - 12; Poškozený povrch, Odlupování (olupování malých částí z povrchové struktury), Příčinu nelze jasně stanovit
035	00:07:00	16,90	BAJ.B	A	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
036	00:07:26	18,20	BAJ.B	A	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
037	00:07:50	19,70	BAJ.B	A	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
038	00:10:02	23,40	BBC.A		Poz: 3 - 9; Usazeniny, Jemný materiál, Výška = 0%
039	00:10:20	23,40	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠS2

Grafika úseku

Úsek	**ŠS2_ŠS1**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	ŠS2	**Druh kanalizace**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
dolní šachta	ŠS1		

Kmenová data

Délka úseku	23,40 m
Město	Pelhřimov
Ulice	Hrnčířská
Materiál	Kamenina
Druh profilu	Kruhový profil
Rozměr [mm]	200 / 200

Inspekce

Insp. délka	23,40 m
Insp. směr	Proti směru proudění
Firma / Operátor	Pavel Trdla - Tel:736 672 840
Datový nosič	
Komentář	

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Vzdál.	Kód	Fotografie	Video	Popis
0,00	BCD.A	021	00:00:06	Počáteční uzel, Šachta, ŠS1
	BCA.A.A	022	00:00:19	Poz: 9; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	BBC.C	023	00:00:30	Poz: 1 - 6; Usazeniny, Tvrdý nebo zhutněný materiál, Výška = 0%
1,10	BAF.B.E	024	00:00:56	Poz: 12 - 12; Poškozený povrch, Odlupování (olupování malých částí z povrchové struktury), Příčinu nelze jasně stanovit
3,50	BAJ.B	025	00:01:21	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
5,10	BAJ.B	026	00:01:49	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
5,20	BCA.A.A	027	00:02:17	Poz: 9; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
6,10	BAB.B.B	028	00:02:59	Poz: 12 - 12; Tvorba trhlin, Prasklina, Na obvodu potrubí, Šířka = 0mm
	BCA.A.A	029	00:03:17	Poz: 9; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
7,60	BAJ.B	030	00:03:49	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
10,70	BAJ.B	031	00:04:55	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
11,20	BAB.B.C	032	00:05:20	Poz: 12 - 12; Tvorba trhlin, Prasklina, Komplexní, Šířka = 0mm
14,20	BAB.B.B	033	00:06:15	Poz: 12 - 12; Tvorba trhlin, Prasklina, Na obvodu potrubí, Šířka = 0mm
	BAF.B.E	034	00:06:31	Poz: 12 - 12; Poškozený povrch, Odlupování (olupování malých částí z povrchové struktury), Příčinu nelze jasně stanovit
16,90	BAJ.B	035	00:07:00	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
18,20	BAJ.B	036	00:07:26	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
19,70	BAJ.B	037	00:07:50	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
23,40	BBC.A	038	00:10:02	Poz: 3 - 9; Usazeniny, Jemný materiál, Výška = 0%
	BCE.A	039	00:10:20	Koncový uzel, Šachta, ŠS2


Obrazová zpráva úseku

Úsek	**ŠS2_ŠS1**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	ŠS2	**Rozměr**	200 / 200
dolní šachta	ŠS1	**Druh kanaliz**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Pelhřimov / Hrnčířská		

Počáteční uzel, Šachta, ŠS1

Fotografie **021**

Video	00:00:06
Vzdál. proti směru t	0,00 m
Stav	BCD.A
Pozice	
Datový nosič	



Poz: 9; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Fotografie **022**

Video	00:00:19
Vzdál. proti směru t	0,00 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	9
Datový nosič	



Obrazová zpráva úseku

Úsek	**ŠS2_ŠS1**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	ŠS2	**Rozměr**	200 / 200
dolní šachta	ŠS1	**Druh kanaliz**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Pelhřimov / Hrnčířská		

Poz: 1 - 6; Usazeniny, Tvrdý nebo zhutněný materiál, Výška = 0%

Fotografie **023**

Video	00:00:30
Vzdál. proti směru t	0,00 m
Stav	BBC.C
Pozice	1 - 6
Datový nosič	



Poz: 12 - 12; Poškozený povrch, Odlupování (olupování malých částí z povrchové struktury), Příčinu nelze jasně stanovit

Fotografie **024**

Video	00:00:56
Vzdál. proti směru t	1,10 m
Stav	BAF.B.E
Pozice	12 - 12
Datový nosič	



Obrazová zpráva úseku

Úsek	**ŠS2_ŠS1**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	ŠS2	**Rozměr**	200 / 200
dolní šachta	ŠS1	**Druh kanaliz**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Pelhřimov / Hrnčířská		

Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální,
Vzdálenost = 0mm, na spojení

Fotografie **025**

Video	00:01:21
Vzdál. proti směru t	3,50 m
Stav	BAJ.B
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

Spojení



Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální,
Vzdálenost = 0mm, na spojení

Fotografie **026**

Video	00:01:49
Vzdál. proti směru t	5,10 m
Stav	BAJ.B
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

Spojení



Obrazová zpráva úseku

Úsek	**ŠS2_ŠS1**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	ŠS2	**Rozměr**	200 / 200
dolní šachta	ŠS1	**Druh kanaliz**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Pelhřimov / Hrnčířská		

Poz: 9; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm



Fotografie	**027**
Video	00:02:17
Vzdál. proti směru t	5,20 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	9
Datový nosič	

Poz: 12 - 12; Tvorba trhlin, Prasklina, Na obvodu potrubí, Šířka = 0mm



Fotografie	**028**
Video	00:02:59
Vzdál. proti směru t	6,10 m
Stav	BAB.B.B
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

Obrazová zpráva úseku

Úsek	**ŠS2_ŠS1**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	ŠS2	**Rozměr**	200 / 200
dolní šachta	ŠS1	**Druh kanaliz**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Pelhřimov / Hrnčířská		

Poz: 9; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm



Fotografie	**029**
Video	00:03:17
Vzdál. proti směru t	6,10 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	9
Datový nosič	

Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení



Fotografie	**030**
Video	00:03:49
Vzdál. proti směru t	7,60 m
Stav	BAJ.B
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

Spojení

Obrazová zpráva úseku

Úsek	**ŠS2_ŠS1**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	ŠS2	**Rozměr**	200 / 200
dolní šachta	ŠS1	**Druh kanaliz**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Pelhřimov / Hrnčířská		

Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení

Fotografie **031**

Video	00:04:55
Vzdál. proti směru t	10,70 m
Stav	BAJ.B
Pozice	12 - 12
Datový nosič	


Spojení



Poz: 12 - 12; Tvorba trhlin, Prasklina, Komplexní, Šířka = 0mm

Fotografie **032**

Video	00:05:20
Vzdál. proti směru t	11,20 m
Stav	BAB.B.C
Pozice	12 - 12
Datový nosič	



Obrazová zpráva úseku

Úsek	**ŠS2_ŠS1**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	ŠS2	**Rozměr**	200 / 200
dolní šachta	ŠS1	**Druh kanaliz**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Pelhřimov / Hrnčířská		

Poz: 12 - 12; Tvorba trhlin, Prasklina, Na obvodu potrubí, Šířka = 0mm

Fotografie **033**

Video	00:06:15
Vzdál. proti směru t	14,20 m
Stav	BAB.B.B
Pozice	12 - 12
Datový nosič	



Poz: 12 - 12; Poškozený povrch, Odlupování (olupování malých částí z povrchové struktury), Příčinu nelze jasně stanovit

Fotografie **034**

Video	00:06:31
Vzdál. proti směru t	14,20 m
Stav	BAF.B.E
Pozice	12 - 12
Datový nosič	



Obrazová zpráva úseku

Úsek	**ŠS2_ŠS1**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	ŠS2	**Rozměr**	200 / 200
dolní šachta	ŠS1	**Druh kanaliz**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Pelhřimov / Hrnčířská		

Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální,
Vzdálenost = 0mm, na spojení

Fotografie **035**

Video	00:07:00
Vzdál. proti směru t	16,90 m
Stav	BAJ.B
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

Spojení



Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální,
Vzdálenost = 0mm, na spojení

Fotografie **036**

Video	00:07:26
Vzdál. proti směru t	18,20 m
Stav	BAJ.B
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

Spojení



Obrazová zpráva úseku

Úsek	**ŠS2_ŠS1**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	ŠS2	**Rozměr**	200 / 200
dolní šachta	ŠS1	**Druh kanaliz**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Pelhřimov / Hrnčířská		

Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení

Fotografie 037

Video	00:07:50
Vzdál. proti směru t	19,70 m
Stav	BAJ.B
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

Spojení



Poz: 3 - 9; Usazeniny, Jemný materiál, Výška = 0%

Fotografie 038

Video	00:10:02
Vzdál. proti směru t	23,40 m
Stav	BBC.A
Pozice	3 - 9
Datový nosič	




Obrazová zpráva úseku

Úsek	**ŠS2_ŠS1**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	ŠS2	**Rozměr**	200 / 200
dolní šachta	ŠS1	**Druh kanaliz**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Pelhřimov / Hrnčířská		

Koncový uzel, Šachta, ŠS2


Fotografie	**039**
Video	00:10:20
Vzdál. proti směru t	23,40 m
Stav	BCE.A
Pozice	
Datový nosič	




Měření sklonu a teploty

Úsek	**ŠS2_ŠS1**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	ŠS2	**Výška dna nahoře**	
dolní šachta	ŠS1	**Výška dna dole**	
Druh kanalizace	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	**Operátor**	Pavel Trdla - Tel:736 672 840
Materiál	Kamenina	**Délka úseku**	23,40 m

Data sklonu



Výškový profil



Úsekový protokol

Úsek **ŠS3_ŠS2**

horní šachta ŠS3

dolní šachta ŠS2

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	15,70 m
Druh kanalizace	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	
Materiál	Kamenina
Výstelka	
Status	K dispozici (v provozu)
Komentář	

Poloha

Město	Pelhřimov
Ulice	Hrnčířská
Větev	
Záplavová oblast	
Poloha vrchní vrstvy	
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	Kruhový profil
Šířka	200 mm
Výška	200 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	
Výška dna dole	
Vnější průměr	
SDR	

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média	
Druh odpadní vody WGS	
Vzdálenost podz. vody	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení objektu	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	
Vlastnictví	

Inspekce 30.09.2025

Insp. směr	Ve směru toku
Délka inspekce	15,70 m
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce	TV-prohlídka
Poznámka	

Inspektor	Pavel Trdla - Tel:736 672 840
Počasí	Bez srážek
Teplota	12 °C
Čištění	Ne
Vodoprávní správa	Nebyla učiněna žádná opatření
Datový nosič	

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
040	00:00:42	0,50	BAJ.B	A	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
	00:00:06	1,70	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠS3
041	00:01:15	2,20	BAB.B.B		Poz: 12 - 12; Tvorba trhlin, Prasklina, Na obvodu potrubí, Šířka = 0mm
042	00:03:32	11,60	BCA.A.A		Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
043	00:03:40	11,60	BAB.B.C		Poz: 2 - 4; Tvorba trhlin, Prasklina, Komplexní, Šířka = 0mm
044	00:05:51	15,70	BCA.A.A		Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
045	00:06:05	15,70	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠS2

Grafika úseku

Úsek	**ŠS3_ŠS2**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	ŠS3	**Druh kanalizace**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
dolní šachta	ŠS2		

Kmenová data

Délka úseku	15,70 m
Město	Pelhřimov
Ulice	Hrnčířská
Materiál	Kamenina
Druh profilu	Kruhový profil
Rozměr [mm]	200 / 200

Inspekce

Insp. délka	15,70 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Pavel Trdla - Tel:736 672 840
Datový nosič	
Komentář	

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Vzdál.	Kód	Fotografie	Video	Popis
0,50	BAJ.B	040	00:00:42	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
1,70	BCD.A		00:00:06	Počáteční uzel, Šachta, ŠS3
2,20	BAB.B.B	041	00:01:15	Poz: 12 - 12; Tvorba trhlin, Prasklina, Na obvodu potrubí, Šířka = 0mm
11,60	BCA.A.A	042	00:03:32	Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	BAB.B.C	043	00:03:40	Poz: 2 - 4; Tvorba trhlin, Prasklina, Komplexní, Šířka = 0mm
15,70	BCA.A.A	044	00:05:51	Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	BCE.A	045	00:06:05	Koncový uzel, Šachta, ŠS2

Obrazová zpráva úseku

Úsek	**ŠS3_ŠS2**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	ŠS3	**Rozměr**	200 / 200
dolní šachta	ŠS2	**Druh kanaliz**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Pelhřimov / Hrnčířská		

Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální,
Vzdálenost = 0mm, na spojení

Fotografie **040**

Video	00:00:42
Vzdál. ve směru tok	0,50 m
Stav	BAJ.B
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

Spojení



Poz: 12 - 12; Tvorba trhlin, Prasklina,
Na obvodu potrubí, Šířka = 0mm

Fotografie **041**

Video	00:01:15
Vzdál. ve směru tok	2,20 m
Stav	BAB.B.B
Pozice	12 - 12
Datový nosič	



Obrazová zpráva úseku

Úsek	**ŠS3_ŠS2**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	ŠS3	**Rozměr**	200 / 200
dolní šachta	ŠS2	**Druh kanaliz**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Pelhřimov / Hrnčířská		

Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm



Fotografie	**042**
Video	00:03:32
Vzdál. ve směru tok	11,60 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	3
Datový nosič	

Poz: 2 - 4; Tvorba trhlin, Prasklina, Komplexní, Šířka = 0mm



Fotografie	**043**
Video	00:03:40
Vzdál. ve směru tok	11,60 m
Stav	BAB.B.C
Pozice	2 - 4
Datový nosič	

Obrazová zpráva úseku


Úsek	**ŠS3_ŠS2**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	ŠS3	**Rozměr**	200 / 200
dolní šachta	ŠS2	**Druh kanaliz**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Pelhřimov / Hrnčířská		

Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm



Fotografie	**044**
Video	00:05:51
Vzdál. ve směru tok	15,70 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	3
Datový nosič	

Koncový uzel, Šachta, ŠS2




Fotografie	**045**
Video	00:06:05
Vzdál. ve směru tok	15,70 m
Stav	BCE.A
Pozice	
Datový nosič	


Měření sklonu a teploty

Úsek	**ŠS3_ŠS2**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	ŠS3	**Výška dna nahoře**	
dolní šachta	ŠS2	**Výška dna dole**	
Druh kanalizace	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	**Operátor**	Pavel Trdla - Tel:736 672 840
Materiál	Kamenina	**Délka úseku**	15,70 m

Data sklonu



Výškový profil



Úsekový protokol

Úsek **ŠŠ4_ŠS3**

horní šachta ŠŠ4

dolní šachta ŠŠ3

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	15,60 m
Druh kanalizace	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	
Materiál	Kamenina
Výstelka	
Status	K dispozici (v provozu)
Komentář	

Poloha

Město	Pelhřimov
Ulice	Hrnčířská
Větev	
Záplavová oblast	
Poloha vrchní vrstvy	
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	Kruhový profil
Šířka	200 mm
Výška	200 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	
Výška dna dole	
Vnější průměr	
SDR	

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média	
Druh odpadní vody WGS	
Vzdálenost podz. vody	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení objektu	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	
Vlastnictví	

Inspekce 30.09.2025

Insp. směr	Proti směru proudění
Délka inspekce	15,60 m
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce	TV-prohlídka
Poznámka	

Inspektor	Pavel Trdla - Tel:736 672 840
Počasí	Bez srážek
Teplota	12 °C
Čištění	Ne
Vodoprávní správa	Nebyla učiněna žádná opatření
Datový nosič	

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
046	00:00:06	1,70	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠŠ3
047	00:00:46	1,70	BAB.B.C		Poz: 12 - 12; Tvorba trhlin, Prasklina, Komplexní, Šířka = 0mm
048	00:01:08	2,10	BAJ.B	A	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
049	00:01:34	2,20	BBC.A		Poz: 6; Usazeniny, Jemný materiál, Výška = 0%
050	00:01:48	3,40	BAJ.B	A	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
051	00:02:56	6,70	BAB.B.B		Poz: 12 - 12; Tvorba trhlin, Prasklina, Na obvodu potrubí, Šířka = 0mm
052	00:03:36	8,60	BAB.B.C		Poz: 12 - 12; Tvorba trhlin, Prasklina, Komplexní, Šířka = 0mm
053	00:03:43	8,60	BCA.A.A		Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
054	00:04:23	10,40	BCA.A.A		Poz: 9; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Úsekový protokol

Úsek	**ŠŠ4_ŠS3**
horní šachta	ŠŠ4
dolní šachta	ŠŠ3

Inspekce 30.09.2025

Insp. směr	Proti směru proudění	**Inspektor**	Pavel Trdla - Tel:736 672 840
Délka inspekce	15,60 m	**Počasí**	Bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	**Teplota**	12 °C
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem	**Čištění**	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	**Vodoprávní správa**	Nebyla učiněna žádná opatření
Poznámka		**Datový nosič**	

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
055	00:05:29	14,20	BAJ.B	A	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
056	00:06:57	15,60	BCA.A.A		Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
057	00:07:28	15,60	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠŠ4

Grafika úseku

Úsek	**ŠŠ4_ŠS3**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	ŠŠ4	**Druh kanalizace**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
dolní šachta	ŠŠ3		

Kmenová data

Délka úseku	15,60 m
Město	Pelhřimov
Ulice	Hrnčířská
Materiál	Kamenina
Druh profilu	Kruhový profil
Rozměr [mm]	200 / 200

Inspekce

Insp. délka	15,60 m
Insp. směr	Proti směru proudění
Firma / Operátor	Pavel Trdla - Tel:736 672 840
Datový nosič	
Komentář	

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Vzdál.	Kód	Fotografie	Video	Popis
1,70	BCD.A	046	00:00:06	Počáteční uzel, Šachta, ŠŠ3
	BAB.B.C	047	00:00:46	Poz: 12 - 12; Tvorba trhlin, Prasklina, Komplexní, Šířka = 0mm
2,10	BAJ.B	048	00:01:08	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
2,20	BBC.A	049	00:01:34	Poz: 6; Usazeniny, Jemný materiál, Výška = 0%
3,40	BAJ.B	050	00:01:48	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
6,70	BAB.B.B	051	00:02:56	Poz: 12 - 12; Tvorba trhlin, Prasklina, Na obvodu potrubí, Šířka = 0mm
8,60	BAB.B.C	052	00:03:36	Poz: 12 - 12; Tvorba trhlin, Prasklina, Komplexní, Šířka = 0mm
	BCA.A.A	053	00:03:43	Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
10,40	BCA.A.A	054	00:04:23	Poz: 9; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
14,20	BAJ.B	055	00:05:29	Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení
15,60	BCA.A.A	056	00:06:57	Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	BCE.A	057	00:07:28	Koncový uzel, Šachta, ŠŠ4

Obrazová zpráva úseku

Úsek	**ŠŠ4_ŠS3**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	ŠŠ4	**Rozměr**	200 / 200
dolní šachta	ŠŠ3	**Druh kanaliz**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Pelhřimov / Hrnčířská		

Počáteční uzel, Šachta, ŠŠ3

Fotografie	**046**
Video	00:00:06
Vzdál. proti směru t	1,70 m
Stav	BCD.A
Pozice	
Datový nosič	



Poz: 12 - 12; Tvorba trhlin, Prasklina, Komplexní, Šířka = 0mm

Fotografie	**047**
Video	00:00:46
Vzdál. proti směru t	1,70 m
Stav	BAB.B.C
Pozice	12 - 12
Datový nosič	



Obrazová zpráva úseku

Úsek	**ŠŠ4_ŠS3**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	ŠŠ4	**Rozměr**	200 / 200
dolní šachta	ŠŠ3	**Druh kanaliz**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Pelhřimov / Hrnčířská		

Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení

Fotografie **048**

Video	00:01:08
Vzdál. proti směru t	2,10 m
Stav	BAJ.B
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

Spojení



Poz: 6; Usazeniny, Jemný materiál, Výška = 0%

Fotografie **049**

Video	00:01:34
Vzdál. proti směru t	2,20 m
Stav	BBC.A
Pozice	6
Datový nosič	



Obrazová zpráva úseku

Úsek	**ŠŠ4_ŠS3**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	ŠŠ4	**Rozměr**	200 / 200
dolní šachta	ŠŠ3	**Druh kanaliz**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Pelhřimov / Hrnčířská		

Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální,
Vzdálenost = 0mm, na spojení

Fotografie **050**

Video	00:01:48
Vzdál. proti směru t	3,40 m
Stav	BAJ.B
Pozice	12 - 12
Datový nosič	


Spojení



Poz: 12 - 12; Tvorba trhlin, Prasklina,
Na obvodu potrubí, Šířka = 0mm

Fotografie **051**

Video	00:02:56
Vzdál. proti směru t	6,70 m
Stav	BAB.B.B
Pozice	12 - 12
Datový nosič	



Obrazová zpráva úseku

Úsek	**ŠŠ4_ŠS3**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	ŠŠ4	**Rozměr**	200 / 200
dolní šachta	ŠŠ3	**Druh kanaliz**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Pelhřimov / Hrnčířská		

Poz: 12 - 12; Tvorba trhlin, Prasklina, Komplexní, Šířka = 0mm

Fotografie **052**

Video	00:03:36
Vzdál. proti směru t	8,60 m
Stav	BAB.B.C
Pozice	12 - 12
Datový nosič	



Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Fotografie **053**

Video	00:03:43
Vzdál. proti směru t	8,60 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	3
Datový nosič	



Obrazová zpráva úseku

Úsek	**ŠŠ4_ŠS3**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	ŠŠ4	**Rozměr**	200 / 200
dolní šachta	ŠŠ3	**Druh kanaliz**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Pelhřimov / Hrnčířská		

Poz: 9; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm



Fotografie	**054**
Video	00:04:23
Vzdál. proti směru t	10,40 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	9
Datový nosič	

Poz: 12 - 12; Posunutý spoj, radiální, Vzdálenost = 0mm, na spojení



Fotografie	**055**
Video	00:05:29
Vzdál. proti směru t	14,20 m
Stav	BAJ.B
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

Spojení

Obrazová zpráva úseku


Úsek	**ŠŠ4_ŠS3**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	ŠŠ4	**Rozměr**	200 / 200
dolní šachta	ŠŠ3	**Druh kanaliz**	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Pelhřimov / Hrnčířská		

Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm



Fotografie	**056**
Video	00:06:57
Vzdál. proti směru t	15,60 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	3
Datový nosič	

Koncový uzel, Šachta, ŠŠ4



Fotografie	**057**
Video	00:07:28
Vzdál. proti směru t	15,60 m
Stav	BCE.A
Pozice	
Datový nosič	

Měření sklonu a teploty

Úsek	**ŠŠ4_ŠS3**	**Datum insp**	30.09.2025
horní šachta	ŠŠ4	**Výška dna nahoře**	
dolní šachta	ŠŠ3	**Výška dna dole**	
Druh kanalizace	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	**Operátor**	Pavel Trdla - Tel:736 672 840
Materiál	Kamenina	**Délka úseku**	15,60 m

Data sklonu



Výškový profil

