Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	**PROFES PROJEKT spol. s r.o.** projektová a inženýrská činnost Vejrichova 272, 511 01 Turnov tel. 481 319 831 e-mail : profesprojekt@profesprojekt.cz www.profesprojekt.cz
Ing. arch. Petr Müller	**Ing. arch. Martina Jarošová**	**Rudolf Hördler**	

Místo: **Doubravice**	Stavební úřad: **Turnov**	Stupeň	**DPS**
Objednatel: **Obec Hrubá Skála, Doubravice 37, 511 01 Turnov**		Datum	**11.2023**
Akce: **STAVEBNÍ ÚPRAVA - OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Č.P. 37, DOUBRAVICE** **D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**		Číslo zakázky	**22019A**
		Měřítko **1:50**	Výtisk č.
Příloha: **EXTERIÉROVÉ VÝPLNĚ**		Příloha č. **D.1.1.b-08**	

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ZHOTOVITEL STAVBY OVĚŘÍ VEŠKERÉ ROZMĚRY NA MÍSTĚ STAVBY – VÝPLNĚ OKEN A DVEŘÍ NEJSOU V PROJEKTU ZPRACOVÁNY VE VĚTŠÍM MĚŘÍTKU

POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRVKŮ (STRUKTURA A NÁTĚR) BUDOU VYVZORKOVANÉ, NÁSLEDNĚ BUDOU ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A POTÉ ZAHÁJENA VÝROBA
STÁVAJÍCÍ NÁTĚRY BUDOU Z DŘEVĚVÝCH KONSTRUKCÍ ODSTRAŇOVÁNY POUZE MECHANICKY, NESMÍ BÝT POUŽITO CHEMICKÝCH PROSTŘEDKŮ Z DŮVODU MOŽNÉHO NARUŠENÍ STRUKTURY DŘEVA

ZPŮSOB OTEVÍRANÍ OKEN, ČLENĚNÍ, PROFILACE, KOVÁNÍ, KLIČKY, ČIROST SKLA BUDE PŘI REPASÍCH ČI VÝMĚNÁCH ZACHOVÁNO TAK, JAK JE TOMU U STÁVAJÍCÍCH

VEŠKERÉ KOVÁNÍ BUDE KONZULTOVÁNO SE ZÁSTUPCEM NPÚ
KOVOVÝMI PRVKY, KTERÉ JSOU URČENY K DEMONTÁŽI, POKOVENÍ A NÁSLEDNÉ MONTÁŽI SE ROZUMÍ POUZE TAKOVÉ PRVKY, KDE JEJICH DEMONTÁŽÍ NEBUDE OHROŽENA STRUKTURÁLNÍ INTEGRITA VÝPLNÍ. JSOU TO PRVKY SNADNO DEMONTOVATELNÉ–ROHOVNÍKY, OBRTLÍKY, KLIČKY A POD.
PŘED SAMOTNÝM ZAHÁJENÍM DEMONTÁŽE KOVOVÝCH PRVKŮ OKEN BUDE ZHOTOVITELEM VYPRACOVÁN TECHNOLOGICKÝ POSTUP POKOVENÍ A NÁVRHU BAREVNÉHO SLADĚNÍ S PONECHANÝMI PRVKY (ZADLABÁVACÍ PANTY)

BAREVNÉ ŘEŠENÍ OKEN BUDE ZACHOVÁNA V PŮVODNÍM (NIKOLI SOUČASNÉM) STAVU, ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM, INVESTOREM A ZÁSTUPCEM NPÚ

POKUD JSOU SOUČÁSTÍ OKNA MŘÍŽE, BUDOU SE REPASOVAT TAKÉ, VIZ. D.1.1.b–09 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ
MŘÍŽE BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM GRAFITIVĚ ŠEDÉ BARVY

MALOVANÉ OKENICE U OKEN V PŘÍZEMÍ BUDOU RESTAUROVÁNY AŽ V DRUHÉ ETAPĚ OPRAV DO PŮVODNÍHO STAVU PO DOMLUVĚ A ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCEM NPÚ. V RÁMCI PRVNÍ ETAPY DOJDE K JEJICH ŠETRNÉ DEMONTÁŽI A USKLADNĚNÍ U INVESTORA, PO DOKONČENÍ PRACÍ ZPĚTNĚ OSAZENY.

OKNA SE ZASKLÍVÁNÍM DO OLOVA V PROSTORÁCH HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ BUDOU RESTAUROVÁNY PŘÍPADNÁ REPASE VITRÁŽÍ (ZASKLENÍ DO OLOVA) BUDE PROVEDENA CERTIFIKOVANÝM RESTAURÁTOREM – ŠETRNÉ OČIŠĚNÍ SKEL I OLOVA, STABILIZACE OLOVA PŘI AKTIVNÍ KOROZI, VHODNÁ KONZERVACE

ROZSAH MĚDĚNÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT ODSOUHLASEN NPÚ

POZN.: SPECIÁLNÍ ÚPRAVY DLE ROZSAHU POŠKOZENÍ JSOU SPECIFIKOVÁNY U JEDNOTLIVÝCH TYPŮ OKEN/DVEŘÍ

OBECNÝ POSTUP REPASE OKENNÍCH KŘÍDEL:

- OKENNÍ KŘÍDLA BUDOU VYVĚŠENA
- BUDE DEMONTOVÁNO STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ, KTERÉ BUDE REPASOVÁNO VIZ POPIS NÍŽE
- VŠECHNY VRSTVY NÁTĚRU BUDOU ODSTRANĚNY MECHANICKY
- PRASKLINY VE DŘEVĚ BUDOU ZATMELENY, BUDOU ZATMELENY OTVORY PO KOVÁNÍ A PANTECH, PŘÍPADNĚ PO VYPADLÝCH SUCÍCH
- POVRCH DŘEVA BUDE Z VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ PŘEBROUŠEN
- BUDE PROVEDEN NOVÝ NÁTĚR DŘEVĚNÝCH PRVKŮ – VNĚJŠÍ – 2 X KRYCÍ LAZUROVACÍ NÁTĚR, ODSTÍN DLE PŮVODNÍHO
  VNITŘNÍ – 2 X BEZBARVÝM OLEJEM
- BUDE OSAZENO REPASOVANÉ KOVÁNÍ (ZBAVENÍ KOROZE, OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ, CHYBĚJÍCÍ NEBO ZCELA ZNIČENÉ KOVANÉ PRVKY BUDOU DOPLNĚNY REPLIKOU ZE STEJNÉHO MATERIÁLU
  NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ – OČIŠTĚNÍ KOVÁNÍ NA KOV, ZBAVENÍ KOROZE, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A NÁSLEDNÉ POKOVENÍ TRADIČNÍ HISTORICKOU TECHNIKOU
- BUDE PROVEDENO TĚSNĚNÍ KŘÍDLA
- KŘÍDLA BUDOU OPĚTOVNĚ OSAZENA
- V ČASE DEMONTÁŽE VÝPLNÍ BUDOU OKENNÍ OTVORY ZABEZPEČENY DOČASNOU VÝPLNÍ


K OPRAVĚ OKENIC A DVEŘNIC BUDE VYPRACOVÁN RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR, KTERÝ BUDE PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM, INVESTOREM A DOTČENÝMI ORGÁNY STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE

001	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ DVOJITÉ OKNO, OTVÍRAVÉ DOVNITŘ S MALOVANÝMI DŘEVĚNÝMI OKENICEMI	POČET 7

ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR (EXTERIÉR VNĚJŠÍHO RÁMU), VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ ČÁSTI NATŘENÉ PRAVDĚPODOBNĚ OLEJEM
PARAPET INT/EX: DŘEVĚNÝ/KÁMENNÝ
ZASKLENÍ: DVOJITÉ OKNO S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM S PŘÍČLEMI
TRUHLÁŘSKÉ OBLOŽENÍ: DEŠTĚNÍ ŠPALETY (DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ OSTĚNÍ MEZI VNITŘNÍM A VNĚJŠÍM OKNEM), DEŠTĚNÍ OKENNÍ NIKY (CHYBÍ U 001A, 001B, 001C), TRUHLÍK/DŘEVĚNÝ PRVEK S DŘEVĚNOU TYČÍ PRO ZÁCLONU (CHYBÍ U 001C)

MALOVANÉ DŘEVĚNÉ OKENICE

KOVÁNÍ:
VNĚJŠÍ OKNO: KOVANÁ VINUTÁ OLIVA NA NOSNÉM OZDOBNÉM PLECHU + PLECHEM KRYTÁ ŠKVÍRA V DRUHÉM OKENNÍM KŘÍDLE, OZDOBNÝ ROHOVNÍK 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, OKENNÍ OZDOBNÝ ROHOVNÍKOVÝ ZÁVĚS KULIČKOVÝ 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, OKENNÍ ZÁVĚS KULIČKOVÝ ROVNÝ OZDOBNÝ 1KS NA JEDNOM KŘÍDLE, VNITŘNÍ PRŮBĚŽNÁ TYČ A SKOBA 2KS (NAHOŘE A DOLE), OKENNÍ KOVANÝ VINUTÝ NÁRAZNÍK
VNITŘNÍ: KOVANÁ VINUTÁ OLIVA NA NOSNÉM OZDOBNÉM PLECHU + PLECHEM KRYTÁ ŠKVÍRA V DRUHÉM OKENNÍM KŘÍDLE, OZDOBNÝ ROHOVNÍK 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, OKENNÍ OZDOBNÝ ROHOVNÍKOVÝ ZÁVĚS KULIČKOVÝ 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, OKENNÍ ZÁVĚS KULIČKOVÝ ROVNÝ OZDOBNÝ 1KS NA JEDNOM KŘÍDLE, VNITŘNÍ PRŮBĚŽNÁ TYČ A SKOBA 2KS (NAHOŘE A DOLE)
ŠPALETA: ZÁSKOČKA 2KS VE SPODNÍM DEŠTĚNÍM ŠPALETY, KOVÁNÍ NA UPEVNĚNÍ VITRÁŽNÍ TYČE – PRAVDĚPODOBNĚ VITRÁŽNÍ HÁČEK 1, 2
VNĚJŠÍ DEŠTĚNÍ: U NĚKTERÝCH OKEN JSOU PŘIDANÉ PŘIPEVŇOVACÍ HÁČKY 2KS NA ZÁCLONY (PRAVDĚPODOBNĚ NEJSOU PŮVODNÍ)
KOVÁNÍ OKENIC: VIZ FOTOGRAFIE



STAVEBNÍ OTVOR Z INTERIÉRU

A:	CCA 1360x1660	mm
B:	CCA 1370x1660	mm
C:	?	
D:	CCA 1320x1640	mm
E:	CCA 1300x1640	mm
F:	CCA 1300x1640	mm
G:	CCA 1300x1630	mm

STÁVAJÍCÍ STAV A:
- BEZ DEŠTĚNÍ NIKY, DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADENÉ RZÍ, POPRASKANÁ VNĚJŠÍ TABULE SKLA LEVÉHO KŘÍDLA
- POPRASKANÝ VNITŘNÍ NÁTĚR OKENIC, KOVÁNÍ NAPADENÉ RZÍ, DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA

STÁVAJÍCÍ STAV B:
- BEZ DEŠTĚNÍ NIKY, DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADENÉ RZÍ
- POPRASKANÝ VNITŘNÍ NÁTĚR OKENIC, KOVÁNÍ NAPADENÉ RZÍ, DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA

STÁVAJÍCÍ STAV C:
- BEZ DEŠTĚNÍ NIKY, OKNO JE TĚŽKO DOSTUPNÉ K PODROBNĚJŠÍ ANALÝZE
- POPRASKANÝ VNITŘNÍ NÁTĚR OKENIC, KOVÁNÍ NAPADENÉ RZÍ, DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA

STÁVAJÍCÍ STAV D:
- DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADENÉ RZÍ, CHYBÍ 1 ROHOVNÍK, PRASKLÁ TABULKA SKLA V INTERIÉRU LEVÉHO KŘÍDLA A V EXTERIÉRU PRAVÉHO KŘÍDLA
- POPRASKANÝ VNITŘNÍ NÁTĚR OKENIC, KOVÁNÍ NAPADENÉ RZÍ, POŠKOZENÍ DŘEVA

STÁVAJÍCÍ STAV E:

- DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADENÉ RZÍ, POZDĚJI PŘIDANÉ ŽALUZIE UVNITŘ ŠPALETY, CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ 2 SLOUŽÍCÍ K UKOTVENÍ VITRÁŽNÍ TYČE, PRASKLÉ 2 TABULKY SKLA V EXTERIÉRU, NESOURODÝ POPRÝSKANÝ LAK
- POPRASKANÝ VNITŘNÍ NÁTĚR OKENIC, KOVÁNÍ NAPADENÉ RZÍ, DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, JEDNA ČÁST KOVÁNÍ NENÍ PŘIŠROUBOVANÁ

STÁVAJÍCÍ STAV F:

- DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADENÉ RZÍ, POZDĚJI PŘIDANÉ ŽALUZIE UVNITŘ ŠPALETY, CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ 2 SLOUŽÍCÍ K UKOTVENÍ VITRÁŽNÍ TYČE, NESOURODÝ POPRÝSKANÝ LAK
- POPRASKANÝ VNITŘNÍ NÁTĚR OKENIC, KOVÁNÍ NAPADENÉ RZÍ, DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA

STÁVAJÍCÍ STAV G:

- DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADENÉ RZÍ, PRVEK PŘIDĚLANÝ PŘED OKENNÍ RÁM
- POPRASKANÝ VNITŘNÍ NÁTĚR OKENIC, KOVÁNÍ NAPADENÉ RZÍ, DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA


NÁVRH OPRAVY:


21. Z DŮVODU STEJNÉ BAREVNOSTI, KTERÉ SE MŮŽE ZMĚNIT ČASEM, DOJDE K NOVÉMU NÁTĚRU VŠECH RÁMŮ ŠPALETOVÉHO OKNA, VČETNĚ DEŠTĚNÍ ŠPALETY, DEŠTĚNÍ V INTERIÉRU ZŮSTANE V PŮVODNÍ BARVĚ BEZ ZÁSAHU SE ZACHOVÁNÍM MALOVANÉ HORNÍ ČÁSTI

- BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ A STÁVAJÍCÍCH ŽALUZIÍ
- DROBNÉ OPRAVY DŘEVA VYSAZENÍM, ZPEVŇOVÁNÍM
- 2 X VENKOVNÍ LAZUROVACÍ KRYCÍ NÁTĚR, ODSTÍN DLE PŮVODNÍHO NÁTĚRU, 2 X VNITŘNÍ NÁTĚR (BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍ)
- MALOVANÉ ČÁSTI BUDOU NA DŘEVĚNÉM OBLOŽENÍ BUDOU ZACHOVÁNY
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ – OČIŠTĚNÍ KOVÁNÍ NA KOV, ZBAVENÍ KOROZE, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ – OČIŠTĚNÍ KOVÁNÍ NA KOV, ZBAVENÍ KOROZE, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A NÁSLEDNÉ POKOVENÍ TRADIČNÍ HISTORICKOU TECHNIKOU
- STÁVAJÍCÍ ŽALUZIE A DALŠÍ PRVKY BUDOU OPĚTOVNĚ DOSAZENY ZPĚT
- A, D, E: VÝMĚNA TABULE SKLA NA SKLEN. TMEL, ČIRÉ PRŮHLEDNÉ SKLO
- D: KOVANÝ OZDOBNÝ ROHOVNÍK BUDE DOPLNĚN – PŘESNÁ KOPIE STÁVAJÍCÍCH

ZBĚŽNÝ NÁVRH NA OPRAVU OKENIC: (OPRAVA PROBĚHNE V DRUHÉ ETAPĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV OBJEKTU)


- OPRAVU MALOVANÝCH OKENIC BUDE PROVÁDĚT RESTAURÁTOR
- DOJDE K FOTODOKUMENTACI/DOKUMENTACI PODLE KTERÉ SE BUDE OPĚT NÁTĚR NANÁŠET
- BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- DROBNÉ OPRAVY DŘEVA VYSAZENÍM, ZPEVŇOVÁNÍM A ZBROUŠENÍM
- LAZUROVACÍ KRYCÍ NÁTĚR, ODSTÍNY DLE PŮVODNÍHO NÁTĚRU (BUDOU UPŘESNĚNY) – DESIGN DLE STÁVAJÍCÍCH
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ – OČIŠTĚNÍ KOVÁNÍ NA KOV, ZBAVENÍ KOROZE, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A POKOVENÍ TRADIČNÍ HISTORICKOU TECHNIKOU POKOVENÍ
- CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ BUDE DOPLNĚNO








001A









001B




001C


001D



KOVÁNÍ NA UPEVNĚNÍ VITRÁŽNÍ TYČE 1, 2

VINUTÁ OLIVA











ZÁSKOČKA + ROHOVNÍKOVÝ ZÁVĚS, VINUTÝ NÁRAZNÍK

SKOBA

























001E



001F




001G

002	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ DVOJITÉ OKNO, OTVÍRAVÉ DOVNITŘ	POČET 7

ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR (EXTERIÉR VNĚJŠÍHO RÁMU), VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ ČÁSTI NATŘENÉ PRAVDĚPODOBNĚ OLEJEM
PARAPET INT/EX: DŘEVĚNÝ/KÁMENNÝ
ZASKLENÍ: DVOJITÉ OKNO S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM S PŘÍČLEMI
TRUHLÁŘSKÉ OBLOŽENÍ: DEŠTĚNÍ ŠPALETY (DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ OSTĚNÍ MEZI VNITŘNÍM A VNĚJŠÍM OKNEM), DEŠTĚNÍ OKENNÍ NIKY,
TRUHLÍK/DŘEVĚNÝ PRVEK S DŘEVĚNOU TYČÍ PRO ZÁCLONU (CHYBÍ U 003C)

KOVÁNÍ:
VNĚJŠÍ OKNO: KOVANÁ VINUTÁ OLIVA NA NOSNÉM OZDOBNÉM PLECHU + PLECHEM KRYTÁ ŠKVÍRA V DRUHÉM OKENNÍM KŘÍDLE, OZDOBNÝ ROHOVNÍK 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, OKENNÍ OZDOBNÝ ROHOVNÍKOVÝ ZÁVĚS KULIČKOVÝ 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, OKENNÍ ZÁVĚS KULIČKOVÝ ROVNÝ OZDOBNÝ 1KS NA JEDNOM KŘÍDLE, VNITŘNÍ PRŮBĚŽNÁ TYČ A SKOBA 2KS (NAHOŘE A DOLE), OKENNÍ KOVANÝ VINUTÝ NÁRAZNÍK
VNITŘNÍ: KOVANÁ VINUTÁ OLIVA NA NOSNÉM OZDOBNÉM PLECHU + PLECHEM KRYTÁ ŠKVÍRA V DRUHÉM OKENNÍM KŘÍDLE, OZDOBNÝ ROHOVNÍK 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, OKENNÍ OZDOBNÝ ROHOVNÍKOVÝ ZÁVĚS KULIČKOVÝ 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, OKENNÍ ZÁVĚS KULIČKOVÝ ROVNÝ OZDOBNÝ 1KS NA JEDNOM KŘÍDLE, VNITŘNÍ PRŮBĚŽNÁ TYČ A SKOBA 2KS (NAHOŘE A DOLE)
ŠPALETA: ZÁSKOČKA 2KS VE SPODNÍM DEŠTĚNÍM ŠPALETY, KOVÁNÍ NA UPEVNĚNÍ VITRÁŽNÍ TYČE – PRAVDĚPODOBNĚ VITRÁŽNÍ HÁČEK 1, 2



STAVEBNÍ OTVOR Z INTERIÉRU

A, E, F: CCA 1280x1830 mm
B, C, D, G: CCA 1295x1835 mm

STÁVAJÍCÍ STAV A: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADENÉ RZÍ, POPRASKANÁ VNĚJŠÍ TABULE SKLA PRAVÉHO KŘÍDLA, POŠKRÁBANÁ VNĚJŠÍ TABULE SKLA LEVÉHO KŘÍDLA A PRAVÁ VNITŘNÍHO, CHYBÍ KOVÁNÍ 2, DOPLNĚNO O 1 HÁČEK PO OBOU STRANÁCH DEŠTĚNÍ NA PŘICHYCENÍ ZÁCLONY (PRAVDĚPODOBNĚ NEPŮVODNÍ), DATOVÝ ROZVOD

STÁVAJÍCÍ STAV B: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADENÉ RZÍ, POPRASKANÁ VNĚJŠÍ TABULE SKLA PRAVÉHO KŘÍDLA

STÁVAJÍCÍ STAV C: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADENÉ RZÍ, BEZ VNITŘNÍHO DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ POD PARAPETEM

STÁVAJÍCÍ STAV D: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADENÉ RZÍ

STÁVAJÍCÍ STAV E: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADENÉ RZÍ, DATOVÝ ROZVOD

STÁVAJÍCÍ STAV F: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADENÉ RZÍ, DATOVÝ ROZVOD

STÁVAJÍCÍ STAV G: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADENÉ RZÍ, KOVANÝ PLOCHÝ OBRTLÍK (PRAVDĚPODOBNĚ NEPŮVODNÍ) UMÍSTĚN NA HORNÍM VLYSU KŘÍDLA VNĚJŠÍHO OKNA, POPRASKANÁ VNĚJŠÍ TABULE SKLA LEVÉHO KŘÍDLA


NÁVRH OPRAVY:
1. Z DŮVODU STEJNÉ BAREVNOSTI, KTERÉ SE MŮŽE ZMĚNIT ČASEM, DOJDE K NOVÉMU NÁTĚRU VŠECH RÁMŮ ŠPALETOVÉHO OKNA, VČETNĚ DEŠTĚNÍ ŠPALETY, DEŠTĚNÍ V INTERIÉRU ZŮSTANE V PŮVODNÍ BARVĚ BEZ ZÁSAHU SE ZACHOVÁNÍM MALOVANÉ HORNÍ ČÁSTI


- BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- DROBNÉ OPRAVY DŘEVA VYSAZENÍM, ZPEVŇOVÁNÍM
- 2 X VENKOVNÍ LAZUROVACÍ KRYCÍ NÁTĚR, ODSTÍN DLE PŮVODNÍHO NÁTĚRU, DLE POŽADAVKU NPÚ BUDE DOPLNĚN 2 X VNITŘNÍ NÁTĚR (BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍ)
- MALOVANÉ ČÁSTI BUDOU NA DŘEVĚNÉM OBLOŽENÍ BUDOU ZACHOVÁNY, PŘÍPADNĚ RESTAUROVÁNY
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ – OČIŠTĚNÍ KOVÁNÍ NA KOV, ZBAVENÍ KOROZE, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A POKOVENÍ TRADIČNÍ HISTORICKOU TECHNIKOU
- NA, B, G: VÝMĚNA TABULE SKLA NA SKLEN. TMEL, ČIRÉ PRŮHLEDNÉ SKLO






002A







VINUTÁ OLIVA | ROHOVNÍKOVÝ ZÁVĚS | ZÁVĚS ROVNÝ | ROHOVNÍKOVÝ ZÁVĚS




ZÁSKOČKA



ROHOVNÍK, NÁRAZNÍK, SKOBA






KOVÁNÍ NA UPEVNĚNÍ VITRÁŽNÍ TYČE 1, 2




002B





002C




002D



002D



002E







002F






002G



003A,B	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, OTVÍRAVÉ DOVNITŘ	POČET 2



ZELENÝ KRYCÍ VNĚJŠÍ NÁTĚR, VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ ČÁSTI NATŘENÉ PRAVDĚPODOBNĚ OLEJEM
PARAPET INT/EX: KÁMEN/KÁMEN
ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ S JEDNOU VODOROVNOU PŘÍČLÍ – ZASKLÍVÁNÍ DO OLOVA

TRUHLÁŘSKÉ OBLOŽENÍ MEZI RÁMY OKEN V INTERIÉRU

KOVÁNÍ: KOVANÝ JEDNORAMENNÝ OZDOBNÝ VINUTÝ OBRTLÍK NA NOSNÉM PLECHU + NA KŘÍDLU OKNA ZARÁŽKA, OZDOBNÝ ROHOVNÍK 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, OKENNÍ OZDOBNÝ ROHOVNÍKOVÝ ZÁVĚS KULIČKOVÝ 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE,
ZAJIŠŤOVACÍ HÁČEK S OKEM Z VNĚJŠÍ ČÁSTI RÁMU

OKENNÍ MŘÍŽ Z EXTERIÉRU




STÁVAJÍCÍ STAV A, B: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ + MŘÍŽ NAPADANÁ RZÍ, TUHÉ OTVÍRÁNÍ

STAVEBNÍ OTVOR Z INTERIÉRU




A: CCA 550x1120 mm
B: CCA 540x1160 mm

NÁVRH:


- BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR BEZ ZÁSAHU DO STÁVAJÍCÍHO ZASKLENÍ
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- DROBNÉ OPRAVY DŘEVA VYSAZENÍM, ZPEVŇOVÁNÍM
- 2X LAZUROVACÍ KRYCÍ NÁTĚR, ODSTÍN DLE PŮVODNÍHO NÁTĚRU (BUDE UPŘESNĚN), DLE POŽADAVKU NPÚ BUDE DOPLNĚN 2X OLEJOVÝ VNITŘNÍ NÁTĚR (BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍ)
  NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ – OČIŠTĚNÍ KOVÁNÍ NA KOV, ZBAVENÍ KOROZE, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A POKOVENÍ TRADIČNÍ HISTORICKOU TECHNIKOU
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽE – OTRYSKÁNÍ, OPATŘENÍ ŽÁROVÝM ZINKEM, 2 X KRYCÍ NÁTĚR ČERNÉ GRAFITOVÉ BARVY
- VYČIŠTĚNÍ A PŘÍPADNÁ REPASE VITRÁŽÍ (ZASKLENÍ DO OLOVA) BUDE PROVEDENA CERTIFIKOVANÝM RESTAURÁTOREM


003A + 003B

003	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, OTVÍRAVÉ DOVNITŘ	POČET 6



ZELENÝ KRYCÍ VNĚJŠÍ NÁTĚR, VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ ČÁSTI NATŘENÉ PRAVDĚPODOBNĚ OLEJEM

KOVÁNÍ JE PRO VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ OKNO SHODNÉ: KOVANÝ JEDNORAMENNÝ OZDOBNÝ VINUTÝ OBRTLÍK NA NOSNÉM PLECHU + NA KŘÍDLU OKNA ZARÁŽKA, OZDOBNÝ ROHOVNÍK 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, OKENNÍ OZDOBNÝ ROHOVNÍKOVÝ ZÁVĚS KULIČKOVÝ 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, + ZAJIŠŤOVACÍ HÁČEK S OKEM Z VNĚJŠÍ ČÁSTI RÁMU

OKENNÍ MŘÍŽ Z EXTERIÉRU V 1NP/PŘÍZEMÍ, VE 2NP NENÍ

STÁVAJÍCÍ STAV C:
PARAPET INT/EX: KERAMICKÝ/KÁMENNÝ
ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ S JEDNOU VODOROVNOU PŘÍČLÍ, VNĚJŠÍ OKNO – VZOROVANÉ JEDNOSKLO S VODOROVNOU PŘÍČLÍ
OKENNÍ MŘÍŽ
MÍSTNOST: WC
STAV: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ + MŘÍŽ NAPADANÁ RZÍ, TUHÉ OTVÍRÁNÍ, PRASKLÁ KERAMICKÁ DLAŽDICE MEZI RÁMY OKEN

STÁVAJÍCÍ STAV D:
PARAPET INT/EX: DŘEVĚNNÝ/KÁMEN
ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ S JEDNOU VODOROVNOU PŘÍČLÍ
OKENNÍ MŘÍŽ
STAV: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ + MŘÍŽ NAPADANÁ RZÍ

STÁVAJÍCÍ STAV E:
PARAPET INT/EX: ZDIVO/KÁMEN
ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ S JEDNOU VODOROVNOU PŘÍČLÍ, VNĚJŠÍ OKNO – VZOROVANÉ JEDNOSKLO S VODOROVNOU PŘÍČLÍ
OKENNÍ MŘÍŽ
MÍSTNOST: WC
STAV: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ + MŘÍŽ NAPADANÁ RZÍ


STÁVAJÍCÍ STAV F:
PARAPET INT/EX: KERAMICKÝ/KAMENNÝ
ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ S JEDNOU VODOROVNOU PŘÍČLÍ
MÍSTNOST: WC
STAV: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADENÉ RZÍ, PRASKLÁ KERAMICKÁ DLAŽDICE MEZI RÁMY OKEN

STÁVAJÍCÍ STAV G:
PARAPET INT/EX: DŘEVĚNNÝ/KAMENNÝ
ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ S JEDNOU VODOROVNOU PŘÍČLÍ
STAV: OKNO JE TĚŽKO DOSTUPNÉ K PODROBNĚJŠÍ ANALÝZE


STÁVAJÍCÍ STAV H:
PARAPET INT/EX: ZDĚNÝ/KAMENNÝ
ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ S JEDNOU VODOROVNOU PŘÍČLÍ, VNĚJŠÍ OKNO – VZOROVANÉ JEDNOSKLO S JEDNOU VODOROVNOU PŘÍČLÍ
MÍSTNOST: WC
STAV: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADENÉ RZÍ, PRASKLÁ KERAMICKÁ DLAŽDICE MEZI RÁMY OKEN, POPRASKANÝ TMEL


NÁVRH:

- BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- DROBNÉ OPRAVY DŘEVA VYSAZENÍM, ZPEVŇOVÁNÍM
- C, F, H: OKNA UMÍSTĚNÝCH NA WC BUDOU MÍT OBĚ TABULE SKLA VNĚJŠÍHO OKNA JAKO VZOROVANÉ SKLO – VÝMĚNA TABULE ČIRÉHO SKLA ZA VZOROVANÉ NA SKLEN. TMEL, DESIGN DLE STÁVAJÍCÍCH
- 2X LAZUROVACÍ KRYCÍ NÁTĚR, ODSTÍN DLE PŮVODNÍHO NÁTĚRU, 2 X VNITŘNÍ NÁTĚR (BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍ)
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ – OČIŠTĚNÍ KOVÁNÍ NA KOV, ZBAVENÍ KOROZE, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A NÁSLEDNÉ POKOVENÍ TRADIČNÍ HISTORICKOU TECHNIKOU
- C, D, E: NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽE – OTRYSKÁNÍ, OPATŘENÍ ŽÁROVÝM ZINKEM, 2x VRCHNÍ NÁTĚR




003C + 004A






003D








003D







003E + 004B















003F + 005A





003G


003H + 005B

004	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PRAVDĚPODOBNĚ JEDNODUCHÉ OKNO	POČET 2




ZELENÝ KRYCÍ VNĚJŠÍ NÁTĚR
PARAPET INT/EX: –/KÁMEN
ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ VZOROVANÉ ZASKLENÍ S JEDNOU PŘÍČNOU PŘÍČLÍ


KOVÁNÍ + STÁVAJÍCÍ STAV: OKNO JE TĚŽKO DOSTUPNÉ K PODROBNĚJŠÍ ANALÝZE, ZASKLENÍ VYPADÁ NEPORUŠENĚ

NÁVRH:

- BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- DROBNÉ OPRAVY DŘEVA VYSAZENÍM, ZPEVŇOVÁNÍM
- C, F, H: OKNA UMÍSTĚNÝCH NA WC BUDOU MÍT OBĚ TABULE SKLA VNĚJŠÍHO OKNA JAKO VZOROVANÉ SKLO – VÝMĚNA TABULE ČIRÉHO SKLA ZA VZOROVANÉ NA SKLEN. TMEL, DESIGN DLE STÁVAJÍCÍCH
- 2X LAZUROVACÍ KRYCÍ NÁTĚR, ODSTÍN DLE PŮVODNÍHO NÁTĚRU,
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ – OČIŠTĚNÍ KOVÁNÍ NA KOV, ZBAVENÍ KOROZE, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A NÁSLEDNÉ POKOVENÍ TRADIČNÍ HISTORICKOU TECHNIKOU




003C + 004A



003E + 004B

005	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PRAVDĚPODOBNĚ JEDNODUCHÉ OKNO	POČET 2

ZELENÝ KRYCÍ VNĚJŠÍ NÁTĚR
PARAPET INT/EX: –/KÁMEN
ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ VZOROVANÉ ZASKLENÍ S JEDNOU PŘÍČNOU PŘÍČLÍ




KOVÁNÍ + STÁVAJÍCÍ STAV: OKNO JE TĚŽKO DOSTUPNÉ K PODROBNĚJŠÍ ANALÝZE, ZASKLENÍ VYPADÁ NEPORUŠENĚ

NÁVRH:

- BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- DROBNÉ OPRAVY DŘEVA VYSAZENÍM, ZPEVŇOVÁNÍM
- C, F, H: OKNA UMÍSTĚNÝCH NA WC BUDOU MÍT OBĚ TABULE SKLA VNĚJŠÍHO OKNA JAKO VZOROVANÉ SKLO – VÝMĚNA TABULE ČIRÉHO SKLA ZA VZOROVANÉ NA SKLEN. TMEL, DESIGN DLE STÁVAJÍCÍCH
- 2X LAZUROVACÍ KRYCÍ NÁTĚR, ODSTÍN DLE PŮVODNÍHO NÁTĚRU, 2 X VNITŘNÍ NÁTĚR (BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍ)
- – NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ – OČIŠTĚNÍ KOVÁNÍ NA KOV, ZBAVENÍ KOROZE, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A NÁSLEDNÉ POKOVENÍ TRADIČNÍ HISTORICKOU TECHNIKOU



003F + 005A



003H + 005B



006	NOVÉ DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO	POČET 2


OTVÍRAVÉ DOVNITŘ + PEVNÉ ZASKLENÍ

ZASKLENÍ:
– JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ S PŘÍČLEMI
– ČIRÉ PRŮHLEDNÉ SKLO NA SKLEN. TMEL

MATERIÁL: MODŘÍN, VLHKOST DŘEVA MAX. 12 %

NÁTĚR: DLE POŽADAVKU NPÚ BUDE DOPLNĚN LAZUROVACÍ KRYCÍ NÁTĚR (BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍ)

KOVÁNÍ:
– REPLIKA KOVÁNÍ VE STEJNÉM MATERIÁLU
– MOŽNÁ VARIANTA – JEDNORAMENNÝ PLOCHÝ OBRTLÍK NA NOSNÉM PLECHU + NA KŘÍDLU OKNA ZARÁŽKA, ROHOVNÍK 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, OKENNÍ ROHOVNÍKOVÝ ZÁVĚS 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, OKENNÍ ZÁVĚS ROVNÝ 1KS NA JEDNOM KŘÍDLE – VŠE V JEDNODUCHÉM NEZDOBNÉM STYLU – VIZ KOVÁNÍ V PODKROVÍ
NÁSLEDNÉ POKOVENÍ TRADIČNÍ HISTORICKOU TECHNIKOU



007	NOVÉ DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO	POČET 2


OTVÍRAVÉ DOVNITŘ + PEVNÉ ZASKLENÍ

ZASKLENÍ:
– JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ S PŘÍČLEMI
– ČIRÉ PRŮHLEDNÉ SKLO NA SKLEN. TMEL

MATERIÁL: MODŘÍN, VLHKOST DŘEVA MAX. 12 %

NÁTĚR: 2X LAZUROVACÍ KRYCÍ NÁTĚR (BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍ, ODSTÍN ODSOUHLASIT NPÚ)


KOVÁNÍ:
– REPLIKA KOVÁNÍ VE STEJNÉM MATERIÁLU
– JEDNORAMENNÝ PLOCHÝ OBRTLÍK NA NOSNÉM PLECHU + NA KŘÍDLU OKNA ZARÁŽKA, ROHOVNÍK 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, OKENNÍ ROHOVNÍKOVÝ ZÁVĚS 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, OKENNÍ ZÁVĚS ROVNÝ 1KS NA JEDNOM KŘÍDLE – VŠE V JEDNODUCHÉM NEZDOBNÉM STYLU – VIZ KOVÁNÍ V PODKROVÍ
ZBAVENÍ KOROZE, OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A NÁSLEDNÉ POKOVENÍ TRADIČNÍ HISTORICKOU TECHNIKOU



008	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ OKNO, OTVÍRAVÉ DOVNITŘ	POČET 3

ZELENÝ KRYCÍ VNĚJŠÍ NÁTĚR, VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ ČÁSTI NATŘENÉ PRAVDĚPODOBNĚ OLEJEM
PARAPET INT/EX: KÁMEN/KÁMEN
ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ SE DVĚMA VODOROVNÝMI PŘÍČLEMI NA KAŽDÉM KŘÍDLE – ZASKLÍVÁNÍ DO OLOVA VITRÁŽE

KOVÁNÍ: KOVANÁ VINUTÁ OLIVA NA NOSNÉM OZDOBNÉM PLECHU + PLECHEM KRYTÁ ŠKVÍRA V DRUHÉM OKENNÍM KŘÍDLE, OZDOBNÝ ROHOVNÍK 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, OKENNÍ OZDOBNÝ ROHOVNÍKOVÝ ZÁVĚS KULIČKOVÝ 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, OKENNÍ ZÁVĚS KULIČKOVÝ ROVNÝ OZDOBNÝ 1KS NA JEDNOM KŘÍDLE, VNITŘNÍ PRŮBĚŽNÁ TYČ A SKOBA 2KS (NAHOŘE A DOLE)



STÁVAJÍCÍ STAV A: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, KOVÁNÍ NAPADENÉ RZÍ, OKENNÍ MŘÍŽ Z EXTERIÉRU NAPADENÁ RZÍ




STÁVAJÍCÍ STAV B, C: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, KOVÁNÍ NAPADENÉ RZÍ

STAVEBNÍ OTVOR Z INTERIÉRU




A: CCA 1220x1720 mm
B: CCA 1210x1690 mm
C: CCA 1210x1560 mm

NÁVRH:

- BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR BEZ ZÁSAHU DO STÁVAJÍCÍHO ZASKLENÍ
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- DROBNÉ OPRAVY DŘEVA VYSAZENÍM, ZPEVŇOVÁNÍM
- 2X LAZUROVACÍ KRYCÍ NÁTĚR, ODSTÍN DLE PŮVODNÍHO NÁTĚRU (BUDE UPŘESNĚN), DLE POŽADAVKU NPÚ, VNITŘNÍ NÁTĚR (BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍ)
  NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ BEZ MŘÍŽE – OČIŠTĚNÍ KOVÁNÍ NA KOV, ZBAVENÍ KOROZE, OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A NÁSLEDNÉ POKOVENÍ TRADIČNÍ HISTORICKOU TECHNIKOU
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽE – OTRYSKÁNÍ, OPATŘENÍ ŽÁROVÝM ZINKEM, 2x VRCHNÍ NÁTĚR
- VYČIŠTĚNÍ A PŘÍPADNÁ REPASE VITRÁŽÍ (ZASKLENÍ DO OLOVA) BUDE PROVEDENA CERTIFIKOVANÝM RESTAURÁTOREM



008A

008B

008C

009	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO, OTVÍRAVÉ DOVNITŘ	POČET 2



ZELENÝ KRYCÍ VNĚJŠÍ NÁTĚR
PARAPET INT/EX: KÁMEN/KÁMEN
ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ SE DVĚMA VODOROVNÝMI PŘÍČLEMI NA KAŽDÉM KŘÍDLE – ZASKLÍVÁNÍ DO OLOVA


KOVÁNÍ: KOVANÝ JEDNORAMENNÝ OZDOBNÝ VINUTÝ OBRTLÍK NA NOSNÉM PLECHU + NA KŘÍDLU OKNA ZARÁŽKA, OZDOBNÝ ROHOVNÍK, OKENNÍ OZDOBNÝ ROHOVNÍKOVÝ ZÁVĚS KULIČKOVÝ, OKENNÍ ZÁVĚS KULIČKOVÝ ROVNÝ OZDOBNÝ

STÁVAJÍCÍ STAV A, B: OKNO JE TĚŽKO DOSTUPNÉ K PODROBNĚJŠÍ ANALÝZE

NÁVRH:

- BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR BEZ ZÁSAHU DO STÁVAJÍCÍHO ZASKLENÍ
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- DROBNÉ OPRAVY DŘEVA VYSAZENÍM, ZPEVŇOVÁNÍM
- 2X LAZUROVACÍ KRYCÍ NÁTĚR, ODSTÍN DLE PŮVODNÍHO NÁTĚRU (BUDE UPŘESNĚN)DLE POŽADAVKU NPÚ, BUDE DOPLNĚN 2X OLEJOVÝ VNITŘNÍ NÁTĚR (BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍ)
  NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ – OČIŠTĚNÍ KOVÁNÍ NA KOV, ZBAVENÍ KOROZE, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A POKOVENÍ TRADIČNÍ HISTORICKOU TECHNIKOU
- VYČIŠTĚNÍ A PŘÍPADNÁ REPASE VITRÁŽÍ (ZASKLENÍ DO OLOVA) BUDE PROVEDENA CERTIFIKOVANÝM RESTAURÁTOREM






010	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVOJITÉ OKNO, OTVÍRAVÉ DOVNITŘ	POČET 2

ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR (EXTERIÉR VNĚJŠÍHO RÁMU), HNĚDÝ KRYCÍ NÁTĚR
PARAPET INT/EX: NENÍ/KÁMEN
ZASKLENÍ: DVOJITÉ OKNO S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM SE DVĚMI VODOROVNÝMI PŘÍČLEMI

KOVÁNÍ: VNĚJŠÍ OKNO: KOVANÝ JEDNORAMENNÝ PLOCHÝ OBRTLÍK NA NOSNÉM PLECHU + NA KŘÍDLU OKNA DRÁT S OKEM, PEVNÁ OKENNÍ KLIČKA S OKEM A LÍMCEM, OKENNÍ ZÁVĚSY KULIČKOVÉ 2KS NA JEDNO KŘÍDLO, ROHOVNÍK 2KS,
KOTVENÍ OKNA DO ZDI 4KS
VNITŘNÍ: KOVANÝ JEDNORAMENNÝ OZDOBNÝ VINUTÝ OBRTLÍK NA NOSNÉM PLECHU + NA KŘÍDLU OKNA ZARÁŽKA, OZDOBNÝ ROHOVNÍK, OKENNÍ OZDOBNÝ ROHOVNÍKOVÝ ZÁVĚS KULIČKOVÝ, OKENNÍ ZÁVĚS KULIČKOVÝ ROVNÝ OZDOBNÝ




STAVEBNÍ OTVOR Z INTERIÉRU
CCA 520x965 mm

STÁVAJÍCÍ STAV A: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADANÉ RZÍ, HNĚDÝ KRYCÍ NÁTĚR KOVÁNÍ, TUHÉ OTVÍRÁNÍ

STÁVAJÍCÍ STAV B: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADANÉ RZÍ, POPRASKANÁ VNĚJŠÍ TABULE SKLA, TUHÉ OTVÍRÁNÍ

NÁVRH:
- BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR BEZ ZÁSAHU DO STÁVAJÍCÍHO ZASKLENÍ
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- DROBNÉ OPRAVY DŘEVA VYSAZENÍM, ZPEVŇOVÁNÍM, TMELENÍM
- 2X LAZUROVACÍ KRYCÍ NÁTĚR, ODSTÍN DLE PŮVODNÍHO NÁTĚRU (BUDE UPŘESNĚN), DLE POŽADAVKU NPÚ BUDE 2X OLEJOVÝ VNITŘNÍ NÁTĚR (BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍ) NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ – OČIŠTĚNÍ KOVÁNÍ NA KOV, ZBAVENÍ KOROZE, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A POKOVENÍ TRADIČNÍ HISTORICKOU TECHNIKOU
- B: VÝMĚNA VNĚJŠÍ TABULE SKLA NA SKLEN. TMEL, ČIRÉ PRŮHLEDNÉ SKLO SE DVĚMA VODOROVNÝMI PŘÍČLEMI










O10A

O10A










O10B

PLOCHÝ OBRTLÍK + DRÁT S OKEM + PEVNÁ OKENNÍ KLIČKA










VINUTÝ OBRTLÍK + ZARÁŽKA

011	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVOJITÉ OKNO, OTVÍRAVÉ DOVNITŘ	POČET 2

ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR (EXTERIÉR RÁMU) – PRAVDĚPODOBNĚ PŮVODNÍ
PARAPET INT/EX: ZDĚNÝ/?
ZASKLENÍ: DVOJITÉ OKNO S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM (INT – 2x VODOROVNÁ PŘÍČLE)
KOVÁNÍ: OKENNÍ ZÁVĚSY KULIČKOVÉ 2KS NA JEDNO KŘÍDLO, KOVANÝ JEDNORAMENNÝ PLOCHÝ OBRTLÍK NA NOSNÉM PLECHU + NA KŘÍDLU OKNA DRÁT S OKEM, PEVNÁ OKENNÍ KLIČKA S OKEM A LÍMCEM, ROHOVNÍK 2KS, ZAJIŠŤOVACÍ HÁČEK NA PLECHU (EXTERIÉR VNITŘNÍHO OKNA)



STAVEBNÍ OTVOR Z INTERIÉRU
CCA 620x920 mm

STÁVAJÍCÍ STAV A: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, VNĚJŠÍ OKNO NAHRAZENO TABULÍ Z TVRDÉHO PLASTU PŘIPEVNĚNÉHO HŘEBÍKY SE ZPUCHŘELOU TĚSNÍCÍ GUMOU, KOVÁNÍ NAPADANÉ RZÍ, PRASKLÁ TABULE SKLA V INTERIÉRU, VYDROLENÁ ČÁST ZDI V PROSTORU MEZI OKNY

STÁVAJÍCÍ STAV B: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, VNĚJŠÍ OKNO NAHRAZENO TABULÍ Z TVRDÉHO PLASTU PŘIPEVNĚNÉHO HŘEBÍKY SE ZPUCHŘELOU TĚSNÍCÍ GUMOU, KOVÁNÍ NAPADANÉ RZÍ, PRASKLÁ TABULE SKLA V INTERIÉRU


NÁVRH:
- BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- DROBNÉ OPRAVY DŘEVA VYSAZENÍM, ZPEVŇOVÁNÍM, TMELENÍM
- NOVÁ PREVENTIVNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM A PLÍSNÍM + LAZUROVACÍ KRYCÍ NÁTĚR, ODSTÍN DLE PŮVODNÍHO NÁTĚRU (BUDE UPŘESNĚN)
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ – ZBAVENÍ KOROZE, OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ, ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, VYSUŠENÍ A NÁSLEDNÉ POKOVENÍ TRADIČNÍ HISTORICKOU TECHNIKOU
- B: VÝMĚNA TABULE SKLA NA SKLEN. TMEL, ČIRÉ PRŮHLEDNÉ SKLO

NOVÉ VNĚJŠÍ OKNO:
NASAZOVACÍ KŘÍDLO SE DVĚMA VODOROVNÝMI PŘÍČLEMI – OKNO NELZE OTEVÍRAT, POUZE ODEJMOUT
MATERIÁL: MODŘÍN, VLHKOST DŘEVA MAX. 12 %
NÁTĚR: 2X LAZUROVACÍ KRYCÍ NÁTĚR Z EXTERIÉRU, ODSTÍN DLE PŮVODNÍHO NÁTĚRU (BUDE UPŘESNĚN)
KOVÁNÍ: 4X KOVANÝ JEDNORAMENNÝ PLOCHÝ OBRTLÍK NA NOSNÉM PLECHU + NA KŘÍDLU OKNA DRÁT S OKEM (KOPIE KOVÁNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH DOCHOVANÝCH) NÁSLEDNÉ POKOVENÍ TRADIČNÍ HISTORICKOU TECHNIKOU
ZASKLENÍ: ČIRÉ PRŮHLEDNÉ SKLO NA SKLEN. TMEL


REPLIKA VNITŘNÍHO OKNA DTTO VENKOVNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OLEJ. NÁTĚR




011A



011B





011B






011A





012	STÁVAJÍCÍ PŮLKRUHOVÉ DŘEVĚNÉ DVOJITÉ OKNO VE STŘEŠNÍM VIKÝŘI, OTVÍRAVÉ DOVNITŘ	POČET 2

ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR (EXTERIÉR VNĚJŠÍHO RÁMU) – PRAVDĚPODOBNĚ PŮVODNÍ
PARAPET INT/EX: DŘEVĚNÝ/KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK
ZASKLENÍ: DVOJITÉ OKNO S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM



KOVÁNÍ: VNITŘNÍ: OKENNÍ ZÁVĚSY 2KS NA JEDNO KŘÍDLO, KOVANÝ JEDNORAMENNÝ KLIČKOVÝ OBRTLÍK + NA KŘÍDLU OKNA ZARÁŽKA,
VNĚJŠÍ OKNO: KOVANÝ JEDNORAMENNÝ KLIČKOVÝ OBRTLÍK

STÁVAJÍCÍ STAV A: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, KOVÁNÍ NAPADANÉ RZÍ, TUHÉ/NEMOŽNÉ OTVÍRÁNÍ OTVÍRAVÉ ČÁSTI


STÁVAJÍCÍ STAV B: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, KOVÁNÍ NAPADANÉ RZÍ, VNĚJŠÍMU OKNU CHYBÍ OBRTLÍK K OTVÍRÁNÍ

STAVEBNÍ OTVOR Z INTERIÉRU
CCA 670x790 mm


NÁVRH:
- BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- DROBNÉ OPRAVY DŘEVA VYSAZENÍM, ZPEVŇOVÁNÍM
- VNĚJŠÍ OKNO 2X LAZUROVACÍ KRYCÍ NÁTĚR, ODSTÍN DLE PŮVODNÍHO NÁTĚRU (BUDE UPŘESNĚN)
- VNITŘNÍ OKNO 2X OLEJOVÝ NÁTĚR
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ – ZBAVENÍ KOROZE, OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A NÁSLEDNÉ POKOVENÍ TRADIČNÍ HISTORICKOU TECHNIKOU
- A: KOVANÝ OBRTLÍK K OTVÍRÁNÍ BUDE DOPLNĚN (KOPIE DLE OBRTLÍKU OKNA 012B)




012A




012A




012A





012B




013A,B	STÁVAJÍCÍ PŮLKRUHOVÉ DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO VE STŘEŠNÍM VIKÝŘI, SKLÁPĚCÍ	POČET 2

ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR (EXTERIÉR VNĚJŠÍHO RÁMU)
PARAPET INT/EX: DŘEVĚNÝ/KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK
OPLECHOVANÉ VNITŘNÍ OSTĚNÍ
ZASKLENÍ: JEDNOSKLO
KOVÁNÍ: KOVANÝ JEDNORAMENNÝ KLIČKOVÝ OBRTLÍK NA NOSNÉM PLECHU 2KS PŘI SPODNÍ HRANĚ, MADLO K OTVÍRÁNÍ

STÁVAJÍCÍ STAV: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADANÉ RZÍ, TUHÉ OTVÍRÁNÍ, OPLECHOVÁNÍ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ V HORŠÍM STAVU


NÁVRH:

- BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- DROBNÉ OPRAVY DŘEVA VYSAZENÍM, ZPEVŇOVÁNÍM
- 2X LAZUROVACÍ KRYCÍ NÁTĚR, ODSTÍN DLE PŮVODNÍHO NÁTĚRU (BUDE UPŘESNĚN)
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ – ZBAVENÍ KOROZE, OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A NÁSLEDNÉ POKOVENÍ TRADIČNÍ HISTORICKOU TECHNIKOU




STAVEBNÍ OTVOR Z INTERIÉRU
CCA 580x440 mm





013A 013B









013A 013B


013C,D	PŮLKRUHOVÉ DŘEVĚNÉ DVOJITÉ OKNO VE STŘEŠNÍM VIKÝŘI, SKLÁPĚCÍ	POČET 2

PARAPET INT/EX: NENÍ/KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK
OBLOŽENÉ OSTĚNÍ A PROSTOR MEZI OKNY DŘEVEM
ZASKLENÍ: DVOJITÉ OKNO S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM
KOVÁNÍ: VNITŘNÍ: OKENNÍ ZÁVĚSY 2KS NA JEDNO KŘÍDLO PŘI SPODNÍ HRANĚ, KOVANÝ JEDNORAMENNÝ KLIČKOVÝ OBRTLÍK + NA KŘÍDLU OKNA DRÁT S OKEM
VNĚJŠÍ OKNO: OKENNÍ ZÁVĚSY 2KS NA JEDNO KŘÍDLO PŘI SPODNÍ HRANĚ, KOVANÝ JEDNORAMENNÝ KLIČKOVÝ OBRTLÍK + NA KŘÍDLU OKNA PLECH S ÚKOSEM

STÁVAJÍCÍ STAV C: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, KOVÁNÍ NAPADANÉ RZÍ, TUHÉ OTVÍRÁNÍ VNĚJŠÍHO OKNA, OPADANÁ OMÍTKA A VYDROLENÁ ČÁST ZDIVA KOLEM OKENNÍCH OTVORŮ

STÁVAJÍCÍ STAV D: DROBNÉ BĚŽNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA + POŠKOZENÍ DŘEVA PTAČÍM TRUSEM, KOVÁNÍ NAPADANÉ RZÍ, TUHÉ OTVÍRÁNÍ VNĚJŠÍHO OKNA, OPADANÁ OMÍTKA A VYDROLENÁ ČÁST ZDIVA KOLEM OKENNÍCH OTVORŮ

- NÁVRH:
- REPLIKA OKNA S REPASOVANÝM KOVÁNÍM
- MATERIÁL: MODŘÍN, VLHKOST DŘEVA MAX. 12%
- VNĚJŠÍ OKNO: 2X LAZUROVACÍ KRYCÍ NÁTĚR (BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍHO)
- VNITŘNÍ OKNO: 2X OLEJOVÝ BEZBARVÝ NÁTĚR
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ – ZBAVENÍ KOROZE, OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A NÁSLEDNÉ POKOVENÍ TRADIČNÍ HISTORICKOU TECHNIKOU



STAVEBNÍ OTVOR Z INTERIÉRU
CCA 640x440 mm




013C, 013D



013D






013C







014	STÁVAJÍCÍ + NOVÉ DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ PŮLKRUHOVÉ OKNO, SKLÁPĚCÍ	POČET 2



ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR (EXTERIÉR) – PRAVDĚPODOBNĚ PŮVODNÍ
PARAPET INT/EX: DŘEVĚNÝ/KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK
ZASKLENÍ: JEDNOSKLO
KOVÁNÍ A: KOVANÝ JEDNORAMENNÝ KLIČKOVÝ OBRTLÍK NA NOSNÉM PLECHU 2KS PŘI SPODNÍ HRANĚ, MADLO K OTVÍRÁNÍ
KOVÁNÍ B: –

STÁVAJÍCÍ STAV A: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADANÉ RZÍ, TUHÉ OTVÍRÁNÍ

STÁVAJÍCÍ STAV B: PŮVODNÍ OKENNÍ RÁM VYSAZEN A OPŘEN O ZEĎ POD OKENNÍ OTVOR – SILNĚ POŠKOZENÉ DŘEVO PTAČÍM TRUSEM, ROZBITÁ OKENNÍ TABULE, MADLO ZACHOVALÉ, OBRTLÍKY NEBYLY NALEZENY; OKENNÍ OTVOR ZAOPATŘEN PLETIVEM PROTI VNIKNUTÍ PTACTVA

- NÁVRH: BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- DROBNÉ OPRAVY DŘEVA VYSAZENÍM, ZPEVŇOVÁNÍM
- 2x LAZUROVACÍ KRYCÍ NÁTĚR, ODSTÍN DLE PŮVODNÍHO NÁTĚRU (BUDE UPŘESNĚN)
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ – OČIŠTĚNÍ KOVÁNÍ NA KOV, ZBAVENÍ KOROZE, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A NÁSLEDNÉ POKOVENÍ TRADIČNÍ HISTORICKOU TECHNIKOU

NOVÉ OKNO B:
SKLÁPĚJÍCÍ DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ PŮLKRUHOVÉ OKNO
MATERIÁL: MODŘÍN, VLHKOST DŘEVA MAX. 12 %
NÁTĚR: 2x LAZUROVACÍ KRYCÍ NÁTĚR Z EXTERIÉRU, ODSTÍN DLE PŮVODNÍHO NÁTĚRU (BUDE UPŘESNĚN)
KOVÁNÍ: PŘÍPADNÁ REPASE STÁVAJÍCÍHO MADLA S NOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, NOVÝ JEDNORAMENNÝ KLIČKOVÝ OBRTLÍK NA NOSNÉM PLECHU 2KS PŘI SPODNÍ HRANĚ (KOPIE KOVÁNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH DOCHOVANÝCH)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA POKOVENÍM
ZASKLENÍ: ČIRÉ PRŮHLEDNÉ SKLO NA SKLEN. TMEL




014A



014A





014A




014B





015	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO, OTVÍRAVÉ DOVNITŘ	POČET 2

ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR (EXTERIÉR) – PRAVDĚPODOBNĚ PŮVODNÍ
PARAPET INT/EX: NENÍ/ZDĚNÝ
ZASKLENÍ: JEDNOSKLO




KOVÁNÍ A: OKENNÍ ZÁVĚSY KULIČKOVÉ 2KS NA JEDNO KŘÍDLO, ROHOVNÍK 4KS, KOVANÝ JEDNORAMENNÝ PLOCHÝ OBRTLÍK NA NOSNÉM PLECHU + NA KŘÍDLU OKNA DRÁT S OZUBEM, KOTVENÍ OKNA DO ZDI 4KS
KOVÁNÍ B: OKENNÍ ZÁVĚSY KULIČKOVÉ 2KS NA JEDNO KŘÍDLO, ROHOVNÍK 4KS, KOVANÝ JEDNODUCHÝ PLOCHÝ OBRTLÍK NA NOSNÉM PLECHU + NA KŘÍDLU OKNA DRÁT S OZUBEM, PEVNÁ OKENNÍ KLIČKA S OKEM A LÍMCEM, KOTVENÍ OKNA DO ZDI 4KS


STÁVAJÍCÍ STAV A+B: RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADANÉ RZÍ

NÁVRH:
- BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- 2x LAZUROVACÍ NÁTĚR, ODSTÍN DLE PŮVODNÍHO NÁTĚRU (BUDE UPŘESNĚN)
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ – ZBAVENÍ KOROZE, OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A NÁSLEDNÉ POKOVENÍ





015A



015B

016	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ DVOUKŘÍDLÉ OKNO, OTVÍRAVÉ DOVNITŘ	POČET 1

ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR (EXTERIÉR) – PRAVDĚPODOBNĚ PŮVODNÍ
PARAPET INT/EX: DŘEVĚNÝ/DŘEVĚNÝ
ZASKLENÍ: JEDNOSKLO S PŘÍČLEMI



KOVÁNÍ: OKENNÍ ZÁVĚSY KULIČKOVÉ 2KS NA JEDNO KŘÍDLO, PEVNÁ KOVANÁ OKENNÍ KLIČKA S OKEM A LÍMCEM, KOVANÝ JEDNORAMENNÝ PLOCHÝ OBRTLÍK NA NOSNÉM PLECHU + NA KŘÍDLU OKNA DRÁT S OZUBEM NEBO KONÍK POD OBRTLÍK 2KS (NAHOŘE I DOLE), KOTVENÍ OKNA DO ZDI 6KS

STÁVAJÍCÍ STAV: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADANÉ RZÍ




STAVEBNÍ OTVOR Z INTERIÉRU
CCA 970x1500 mm

NÁVRH:
- BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- DROBNÉ OPRAVY DŘEVA VYSAZENÍM, ZPEVŇOVÁNÍM
- 2x LAZUROVACÍ NÁTĚR, ODSTÍN DLE PŮVODNÍHO NÁTĚRU (BUDE UPŘESNĚN)
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ – ZBAVENÍ KOROZE, OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A NÁSLEDNÉ POKOVENÍ HISTORICKOU TECHNIKOU



017	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO VE VĚŽI – TROJDÍLNÉ SEGMENTOVÉ, OTVÍRAVÉ VEN	POČET 8



ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR (EXTERIÉR) – PRAVDĚPODOBNĚ PŮVODNÍ, HNĚDÝ
KRYCÍ NÁTĚR Z INTERIÉRU (NE U VŠECH)
PARAPET INT/EX: –/KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK
DVA STŘEDNÍ SLOUPKY A TŘI KŘÍDLA
ZASKLENÍ: JEDNOSKLO S VODOROVNOU PŘÍČLÍ
POD RÁMEM KOVOVÝ PÁSEK

KOVÁNÍ: OKENNÍ ZÁVĚSY KULIČKOVÉ 2KS NA JEDNO KŘÍDLO, KOVANÝ JEDNORAMENNÝ PLOCHÝ OBRTLÍK NA NOSNÉM PLECHU + PLECH, ROHOVNÍKY 2 NEBO 4KS NA KAŽDÉM JEDNOM KŘÍDLU, DOLNÍ KOVOVÝ PÁSEK PRŮBĚŽNÝ, ZAJIŠŤOVACÍ HÁK PROTI VĚTRU U VĚTŠINY OKEN CHYBÍ, OKA ZŮSTALY

STÁVAJÍCÍ STAV A: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADANÉ RZÍ, CHYBÍ ZAJIŠŤOVACÍ HÁKY PROTI VĚTRU, TUHÉ OTVÍRÁNÍ, LEVÝ SEGMENT – POPRASKANÉ SKLO

STÁVAJÍCÍ STAV B: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADANÉ RZÍ, CHYBÍ ZAJIŠŤOVACÍ HÁKY PROTI VĚTRU, TUHÉ OTVÍRÁNÍ, LEVÝ SEGMENT – ČÁSTI DŘEVA VYDROLENÉ U OBRTLÍKU A V DOLNÍ ČÁSTI

STÁVAJÍCÍ STAV C: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADANÉ RZÍ, CHYBÍ ZAJIŠŤOVACÍ HÁKY PROTI VĚTRU, PRAVÝ A LEVÝ SEGMENT OKNA NEJDE OTEVŘÍT

STÁVAJÍCÍ STAV D: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADANÉ RZÍ, CHYBÍ ZAJIŠŤOVACÍ HÁKY PROTI VĚTRU, PRAVÝ A LEVÝ SEGMENT OKNA MAJÍ POPRASKANÉ TABULE SKLA, STŘEDNÍ A LEVÝ SEGMENT – TUHÉ OTVÍRÁNÍ

STÁVAJÍCÍ STAV E: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADANÉ RZÍ, CHYBÍ ZAJIŠŤOVACÍ HÁKY PROTI VĚTRU, PRAVÝ SEGMENT OKNA – CHYBÍ HNĚDÝ KRYCÍ NÁTĚR A OKO K HÁKU

STÁVAJÍCÍ STAV F: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADANÉ RZÍ, CHYBÍ ZAJIŠŤOVACÍ HÁKY PROTI VĚTRU, TUHÉ OTVÍRÁNÍ, PRAVÝ A LEVÝ SEGMENT – POPRASKANÁ TABULE SKLA


STÁVAJÍCÍ STAV G: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADANÉ RZÍ, CHYBÍ ZAJIŠŤOVACÍ HÁKY PROTI VĚTRU

STÁVAJÍCÍ STAV H: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADANÉ RZÍ, CHYBÍ ZAJIŠŤOVACÍ HÁKY PROTI VĚTRU, TUHÉ OTVÍRÁNÍ, PRAVÝ SEGMENT – CHYBÍ PLECH U OBRTLÍKU



NÁVRH:

- BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- DROBNÉ OPRAVY DŘEVA VYSAZENÍM, ZPEVŇOVÁNÍM, ZBROUŠENÍM POVRCHU
- 2X LAZUROVACÍ NÁTĚR, ODSTÍN DLE PŮVODNÍHO NÁTĚRU (BUDE UPŘESNĚN),Z VNITŘNÍ 2X BEZBARVÝ OLEJOVÝ NÁTĚR
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ – ZBAVENÍ KOROZE, OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A NÁSLEDNÉ POKOVENÍ
- POPRASKANÉ TABULE SKLA BUDOU VYMĚNĚNA ZA ČIRÉ ZASKLENÍ NA SKLEN. TMEL
- DOPLNĚNÍ KOVÁNÍ – ZAJIŠŤOVACÍCH HÁKŮ PROTI VĚTRU



017A







017B





017B 017C






017D





017E





017F






017G


017H





017H

018	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO VE VĚŽI – TROJDÍLNÉ SEGMENTOVÉ, OTVÍRAVÉ VEN	POČET 4



ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR (EXTERIÉR) – PRAVDĚPODOBNĚ PŮVODNÍ, HNĚDÝ
KRYCÍ NÁTĚR Z INTERIÉRU (NE U VŠECH)
PARAPET INT/EX: –/KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK
DVA STŘEDNÍ SLOUPKY A TŘI KŘÍDLA
ZASKLENÍ: JEDNOSKLO S VODOROVNOU PŘÍČLÍ
POD RÁMEM KOVOVÝ PÁSEK

KOVÁNÍ: OKENNÍ ZÁVĚSY KULIČKOVÉ 2KS NA JEDNO KŘÍDLO, KOVANÝ JEDNORAMENNÝ PLOCHÝ OBRTLÍK NA NOSNÉM PLECHU + PLECH, ROHOVNÍKY 2 NEBO 4KS NA KAŽDÉM JEDNOM KŘÍDLU, DOLNÍ KOVOVÝ PÁSEK PRŮBĚŽNÝ, ZAJIŠŤOVACÍ HÁK PROTI VĚTRU U VĚTŠINY OKEN CHYBÍ, OKA ZŮSTALY

STÁVAJÍCÍ STAV A: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADANÉ RZÍ, CHYBÍ ZAJIŠŤOVACÍ HÁKY PROTI VĚTRU, PRAVÝ SEGMENT OKNA – TUHÉ OTVÍRÁNÍ, OBRTLÍK NESEDÍ NA RÁMU – VYŘÍZNUTÁ ČÁST DŘEVA, POPRASKANÁ TABULE SKLA; LEVÝ SEGMENT – POPRASKANÁ TABULE SKLA

STÁVAJÍCÍ STAV B: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADANÉ RZÍ, ZAJIŠŤOVACÍ HÁKY PROTI VĚTRU + OKA ZDE JSOU!, ZKROUCENÝ KLEMPÍŘSKÝ VENKOVNÍ VÝROBEK, PRAVÝ SEGMENT – MÍSTO RÁMU OKNA JE ZDE UKOTVENÉ PLETIVO, STŘEDNÍ SEGMENT – POPRASKANÁ TABULE SKLA

STÁVAJÍCÍ STAV C: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADANÉ RZÍ, CHYBÍ ZAJIŠŤOVACÍ HÁKY PROTI VĚTRU, PRAVÝ A STŘEDNÍ SEGMENT OKNA JE BEZ VNITŘNÍHO HNĚDĚNÉHO NÁTĚRU A VENKOVNÍ NÁTĚR JE HNĚDÝ, PRAVÝ SEGMENT OKNA – NELZE OTEVŘÍT

STÁVAJÍCÍ STAV D: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADANÉ RZÍ, CHYBÍ ZAJIŠŤOVACÍ HÁKY PROTI VĚTRU, TUHÉ OTVÍRÁNÍ, LEVÝ SEGMENT OKNA – BEZ BARVY, OKA A ZAJIŠŤOVACÍHO HÁKU, PRAVÝ SEGMENT OKNA – PRASKLÁ A POŠKRÁBANÁ TABULE SKLA

NÁVRH:
- BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- DROBNÉ OPRAVY DŘEVA VYSAZENÍM, ZPEVŇOVÁNÍM, ZBROUŠENÍM POVRCHU
- 2x LAZUROVACÍ NÁTĚR, ODSTÍN DLE PŮVODNÍHO NÁTĚRU (BUDE UPŘESNĚN)
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ – ZBAVENÍ KOROZE, OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ A NÁSLEDNÉ POKOVENÍ TRADIČNÍ HISTORICKOU TECHNIKOU
- POPRASKANÉ TABULE SKLA BUDOU VYMĚNĚNA ZA ČIRÉ ZASKLENÍ NA SKLEN. TMEL
- DOPLNĚNÍ KOVÁNÍ – ZAJIŠŤOVACÍCH HÁKŮ PROTI VĚTRU JE NA ZVÁŽENÍ INVESTORA A PŘÍSLUŠENÉHO ZÁSTUPCE NPÚ


DOPLNĚNÍ NOVÉHO SEGMENTU OKNA B:
MATERIÁL: MODŘÍN, VLHKOST DŘEVA MAX. 12 %
NÁTĚR: 2x LAZUROVACÍ KRYCÍ NÁTĚR Z EXTERIÉRU, ODSTÍN DLE PŮVODNÍHO NÁTĚRU (BUDE UPŘESNĚN) Z INTER. 2X BEZBARVÝ OLEJOVÝ NÁTĚR
KOVÁNÍ: REPLIKA KOVANÉHO OBRTLÍKU NA PLECHU + PLECH, 2 ROHOVNÍKŮ A 2 ZÁVĚSŮ (DLE STÁVAJÍCÍCH) VČ. NÁSLEDNÉHO POKOVENÍ
ZASKLENÍ: ČIRÉ PRŮHLEDNÉ SKLO NA SKLEN. TMEL S VODOROVNOU PŘÍČLÍ





018A






018B







018C





018D



018D




019	SVĚTLÍK	POČET 1

V RÁMCI OPRAVY STŘECHY BUDE ROVNĚŽ ZKONTROLOVÁN STAV STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO OKNA/VÝLEZU NA STŘECHU NACHÁZEJÍCÍHO SE U KOMÍNOVÉHO TĚLESA. PRAVDĚPODOBNĚ SE JEDNÁ O JEDNODUCHÉ ČIRÉ ZASKLENÍ OBDÉLNÍKOVÉHO PŮDORYSU V MĚDĚNÉM RÁMU. V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ BUDE VYROBENO VE STEJNÉ VELIKOSTI, MATERIÁLU, ZASKLENÍ A NAISTALOVÁNO DO STEJNÉ POLOHY VE STŘEŠE.

NÁVRH:
BUDE PROVEDENA REPLIKA STÁVAJÍCÍHO SVĚTLÍKU VEL. CCA 700 X 1400MM, OTEVÍRAVÝ
MATERIÁL DŘEVO MODŘÍN, VLHKOST MAX.12%
POVRCHOVÁ ÚPRAVA 2X LAZUROVACÍ LAK , ODSTÍN DLE PŮVODNÍHO NÁTĚRU

020	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVOJITÉ OKNO, OTVÍRAVÉ DOVNITŘ	POČET 2

ZELENÝ KRYCÍ VNĚJŠÍ NÁTĚR
PARAPET INT/EX: ZDIVO/KÁMEN
ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ SE JEDNOU VODOROVNOU PŘÍČLÍ V INTERIÉRU, VZOROVANÉ JEDNOSKLO S VODOROVNOU PŘÍČLÍ Z EXTERIÉRU




KOVÁNÍ B VNITŘNÍHO OKNA: KOVANÝ JEDNORAMENNÝ OZDOBNÝ VINUTÝ OBRTLÍK NA NOSNÉM PLECHU + NA KŘÍDLU OKNA ZARÁŽKA, OZDOBNÝ ROHOVNÍK 2KS, OKENNÍ OZDOBNÝ ROHOVNÍKOVÝ ZÁVĚS KULIČKOVÝ 2KS

STAVEBNÍ OTVOR Z INTERIÉRU
CCA 545x800 mm

OKENNÍ MŘÍŽ PŘIPEVNĚNÁ Z EXTERIÉRU

STÁVAJÍCÍ STAV A, B: OKNO JE TĚŽKO DOSTUPNÉ K PODROBNĚJŠÍ ANALÝZE
PŘEDPOKLAD – KOVÁNÍ A OKENNÍ MŘÍŽ NAPADENÁ RZÍ, DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, POPRASKANÁ TABULE VZOROVANÉHO SKLA

NÁVRH:
BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- DROBNÉ OPRAVY DŘEVA VYSAZENÍM, ZPEVŇOVÁNÍM
- DLE POŽADAVKU NPÚ BUDE DOPLNĚN 2X ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR (BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍ)
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PŮVODNÍ MŘÍŽE – OTRYSKÁNÍ, OPATŘENÍ ŽÁROVÝM ZINKEM, 2x VRCHNÍ NÁTĚR
- VÝMĚNA VZOROVANÉHO SKLA NA SKLEN. TMEL, DESIGN DLE STÁVAJÍCÍCH
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ – ZBAVENÍ KOROZE, OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A NÁSLEDNÉ POKOVENÍ HISTORICKOU TECHNIKOU
- OKENNÍ MŘÍŽE – VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ D.1.1.b–09



020A



020B






021	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO, PRAVDĚPODOBNĚ SKLOPNÉ	POČET 2

PARAPET INT/EX: –/KAMENNÝ
ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ S PŘÍČNOU PŘÍČLÍ

STÁVAJÍCÍ STAV A, B: OKNO JE TĚŽKO DOSTUPNÉ K PODROBNĚJŠÍ ANALÝZE





STAVEBNÍ OTVOR Z INTERIÉRU
CCA 775x490 mm

NÁVRH:


- BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR BEZ ZÁSAHU DO STÁVAJÍCÍHO ZASKLENÍ
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- DROBNÉ OPRAVY DŘEVA VYSAZENÍM, ZPEVŇOVÁNÍM
- 2X LAZUROVACÍ KRYCÍ NÁTĚR, ODSTÍN DLE PŮVODNÍHO NÁTĚRU (ZELENÝ BUDE UPŘESNĚN), DLE POŽADAVKU NPÚ BUDE DOPLNĚN 2X OLEJOVÝ VNITŘNÍ NÁTĚR (BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍ)
  NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ – OČIŠTĚNÍ KOVÁNÍ NA KOV, ZBAVENÍ KOROZE, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A POKOVENÍ TRADIČNÍ HISTORICKOU TECHNIKOU


021A





021B






022	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, OTVÍRAVÉ DOVNITŘ	POČET 2

STOPY ZELENÉHO KRYCÍHO VNĚJŠÍHO NÁTĚRU, VNITŘNÍ ČERNÝ KRYCÍ NÁTĚR

PARAPET INT/EX: –/KAMENNÝ
ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ S PŘÍČLEMI
KOVÁNÍ: ZÁVĚS KULIČKOVÝ 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, PEVNÁ KOVANÁ OKENNÍ KLIČKA S OKEM A LÍMCEM + DRÁT S OZUBEM NEBO KONÍK POD OBRTLÍK, K ZAVŘENÍ OKNA SLOUŽÍ OHNUTÝ HŘEBÍK, ROHOVNÍK 4KS, KOTVENÍ OKNA DO ZDI 4 KS
+ ZAJIŠŤOVACÍ HÁČEK S OKEM Z VNĚJŠÍ ČÁSTI RÁMU



STAVEBNÍ OTVOR Z INTERIÉRU
CCA 785x775 mm

022B
- OKENNÍ MŘÍŽ Z EXTERIÉRU
- JEDNA TABULE SKLA NAHRAZENA VENTILÁTOREM

STAV A: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ KRYCÍ NÁTĚR, POPRASKANÝ TMEL, KOVÁNÍ NAPADENÉ RZÍ

STAV B: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ KRYCÍ NÁTĚR, POPRASKANÝ TMEL, KOVÁNÍ + MŘÍŽ NAPADANÁ RZÍ, POPRASKANÁ TABULE SKLA

NÁVRH:
- BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- DROBNÉ OPRAVY DŘEVA VYSAZENÍM, ZPEVŇOVÁNÍM
- 2x LAZUROVACÍ KRYCÍ NÁTĚR ODSTÍN DLE PŮVODNÍHO NÁTĚRU (BUDE UPŘESNĚN), 2X VNITŘNÍ NÁTĚR (BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍ)
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ – OČIŠTĚNÍ KOVÁNÍ NA KOV, ZBAVENÍ KOROZE, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A NÁSLEDNÉ POKOVENÍ TRADIČNÍ HISTORICKOU TECHNIKOU
- DOPLNĚNÍ REPLIKY PLOCHÉHO KOVANÉHO OBRTLÍKU NA NOSNÉM PLECHU DLE PŮVODNÍCH
- B: NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽE – VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ D.1.1.b–09
- B: VÝMĚNA POPRASKANÉ TABULE SKLA NA SKLEN. TMEL, ČIRÉ PRŮHLEDNÉ SKLO








022A

022B



022B

023	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, OTVÍRAVÉ DOVNITŘ	POČET 1

STOPY ZELENÉHO KRYCÍHO VNĚJŠÍHO NÁTĚRU, VNITŘNÍ ČERNÝ KRYCÍ NÁTĚR


PARAPET INT/EX: –/KAMENNÝ
ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ S PŘÍČLEMI
KOVÁNÍ: ZÁVĚS KULIČKOVÝ 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, PEVNÁ KOVANÁ OKENNÍ KLIČKA S OKEM A LÍMCEM + DRÁT S OZUBEM NEBO KONÍK POD OBRTLÍK, KOVANÝ PLOCHÝ OBRTLÍK NA NOSNÉM PLECHU, ROHOVNÍK 4KS, KOTVENÍ OKNA DO ZDI 5 KS
+ ZAJIŠŤOVACÍ HÁČEK S OKEM Z VNĚJŠÍ ČÁSTI RÁMU

OKENNÍ MŘÍŽ Z EXTERIÉRU

STAV: POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ KRYCÍ NÁTĚR, POPRASKANÝ TMEL, KOVÁNÍ + MŘÍŽ NAPADANÁ RZÍ

- NÁVRH: BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- DROBNÉ OPRAVY DŘEVA VYSAZENÍM, ZPEVŇOVÁNÍM
  2X LAZUROVACÍ KRYCÍ NÁTĚR, ODSTÍN DLE PŮVODNÍHO NÁTĚRU (BUDE UPŘESNĚN),
  2X VNITŘNÍ NÁTĚR (BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍ)
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ – OČIŠTĚNÍ NA KOV, ZBAVENÍ KOROZE, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A NÁSLEDNÉ POKOVENÍ
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽE – VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ D.1.1.b–09
-

POZN.: ZNOVUOSAZENÍ DODATEČNĚ PŘIDANÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ BUDE NA ROZHODNUTÍ INVESTORA STAVBY




STAVEBNÍ OTVOR Z INTERIÉRU
CCA 785x1200 mm









024	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, OTVÍRAVÉ DOVNITŘ	POČET 3

STOPY ZELENÉHO KRYCÍHO VNĚJŠÍHO NÁTĚRU, VNITŘNÍ ČERNÝ KRYCÍ NÁTĚR


PARAPET INT/EX: ZDĚNÝ/KAMENNÝ
ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ S PŘÍČLEMI
KOVÁNÍ: ZÁVĚS KULIČKOVÝ 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, PEVNÁ KOVANÁ OKENNÍ KLIČKA S OKEM A LÍMCEM + DRÁT S OZUBEM NEBO KONÍK POD OBRTLÍK, KOVANÝ PLOCHÝ OBRTLÍK NA NOSNÉM PLECHU, ROHOVNÍK 4KS, KOTVENÍ OKNA DO ZDI 4 KS
+ ZAJIŠŤOVACÍ HÁČEK S OKEM Z VNĚJŠÍ ČÁSTI RÁMU

OKENNÍ MŘÍŽ Z EXTERIÉRU



STÁVAJÍCÍ STAV A, B: OKNO JE TĚŽKO DOSTUPNÉ K PODROBNĚJŠÍ ANALÝZE – PŘEDPOKLAD OBDOBNÉHO STAVU U OKNA C


STÁVAJÍCÍ STAV C: POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ KRYCÍ NÁTĚR, POPRASKANÝ TMEL, KOVÁNÍ + MŘÍŽ NAPADANÁ RZÍ, TUHÉ OTVÍRÁNÍ, OPADANÁ OMÍTKA A VYDROLENÍ ZDIVA Z DŮVODU PŘEBYTEČNÉ VLHKOSTI

NÁVRH:
- BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- DROBNÉ OPRAVY DŘEVA VYSAZENÍM, ZPEVŇOVÁNÍM
- 2X LAZUROVACÍ KRYCÍ NÁTĚR, ODSTÍN DLE PŮVODNÍHO NÁTĚRU (BUDE UPŘESNĚN VZORKOVÁNÍM),
  2X VNITŘNÍ NÁTĚR (BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍ)
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ – OČIŠTĚNÍ NA KOV, ZBAVENÍ KOROZE, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A NÁSLEDNÉ POKOVENÍ TRADIČNÍ HISTORICKOU TECHNIKOU
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽE – VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ D.1.1.b–09





STAVEBNÍ OTVOR Z INTERIÉRU
CCA 780x1080 mm



024A

024B


024B

024C





025	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVOJITÉ DVOUKŘÍDLÉ OKNO, OTVÍRAVÉ DOVNITŘ	POČET 2

TĚŽKO ROZEZNATELNÝ VNĚJŠÍ KRYCÍ NÁTĚR, VNITŘNÍ ČERNÝ KRYCÍ NÁTĚR

PARAPET INT/EX: DŘEVĚNÝ/KAMENNÝ
ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ S JEDNOU VODOROVNOU PŘÍČLÍ DVOJITÉHO OKNA


KOVÁNÍ SHODNÉ PRO VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ OKNO: KOVANÁ VINUTÁ OLIVA NA NOSNÉM PLECHU + PLECHEM KRYTÁ ŠKVÍRA V DRUHÉM OKENNÍM KŘÍDLE, ROHOVNÍK 4KS NA JEDNOM KŘÍDLE, OKENNÍ ZÁVĚS KULIČKOVÝ 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, VNITŘNÍ PRŮBĚŽNÁ TYČ A SKOBA 2KS, UKOTVENÍ DO ZDI 4KS
+ ZAJIŠŤOVACÍ HÁČEK S OKEM Z VNĚJŠÍ ČÁSTI RÁMU

OKENNÍ MŘÍŽ Z EXTERIÉRU

STÁVAJÍCÍ STAV A: POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ KRYCÍ NÁTĚR, POPRASKANÝ TMEL, KOVÁNÍ + MŘÍŽ NAPADANÁ RZÍ, TUHÉ OTVÍRÁNÍ, LEVÉ KŘÍDLO VNĚJŠÍHO OKNA MÁ POPRASKANOU TABULKOU SKLA



STÁVAJÍCÍ STAV B: POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ KRYCÍ NÁTĚR, POPRASKANÝ TMEL, KOVÁNÍ + MŘÍŽ NAPADANÁ RZÍ, TUHÉ OTVÍRÁNÍ, PRAVÉ KŘÍDLO VNITŘNÍHO OKNA MÁ POPRASKANOU TABULKOU SKLA

NÁVRH:
- BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- DROBNÉ OPRAVY DŘEVA VYSAZENÍM, ZPEVŇOVÁNÍM, PŘEBROUŠENÍM DŘEVA
- 2X LAZUROVACÍ KRYCÍ NÁTĚR, ODSTÍN DLE PŮVODNÍHO NÁTĚRU (BUDE UPŘESNĚN),
- 2X VNITŘNÍ NÁTĚR (BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍ)
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ – OČIŠTĚNÍ NA KOV, ZBAVENÍ KOROZE, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A NÁSLEDNÉ POKOVENÍ
- POPRASKANÁ TABULE SKLA VYMĚNĚNA – ČIRÉ SKLO NA SKLEN. TMEL
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽE – VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ D.1.1.b–09




STAVEBNÍ OTVOR Z INTERIÉRU
CCA 1160X1200 mm



025A

025B

026	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, OTVÍRAVÉ DOVNITŘ	POČET 2


VNITŘNÍ ČERNÝ KRYCÍ NÁTĚR

PARAPET INT/EX: ZDĚNÝ/KAMENNÝ
ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ S JEDNOU VODOROVNOU PŘÍČLÍ
KOVÁNÍ: ZÁVĚS KULIČKOVÝ 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, PEVNÁ KOVANÁ OKENNÍ KLIČKA S OKEM A LÍMCEM + DRÁT S OZUBEM NEBO KONÍK POD OBRTLÍK, KOVANÝ PLOCHÝ OBRTLÍK NA NOSNÉM PLECHU, ROHOVNÍK 4KS

OKENNÍ MŘÍŽ Z EXTERIÉRU

STÁVAJÍCÍ STAV A: OKNO JE TĚŽKO DOSTUPNÉ K PODROBNĚJŠÍ ANALÝZE

STÁVAJÍCÍ STAV B: POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ KRYCÍ NÁTĚR, POPRASKANÝ TMEL, KOVÁNÍ + MŘÍŽ NAPADANÁ RZÍ, TUHÉ OTVÍRÁNÍ




STAVEBNÍ OTVOR Z INTERIÉRU
CCA 440X1100 mm

NÁVRH:
- BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- DROBNÉ OPRAVY DŘEVA VYSAZENÍM, ZPEVŇOVÁNÍM
- 2X LAZUROVACÍ KRYCÍ NÁTĚR, ODSTÍN DLE PŮVODNÍHO NÁTĚRU (BUDE UPŘESNĚN),
- 2X VNITŘNÍ NÁTĚR (BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍ)
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ – OČIŠTĚNÍ NA KOV, ZBAVENÍ KOROZE, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A NÁSLEDNÉ POKOVENÍ
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽE – VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ D.1.1.b–09




026A





026B






027	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ DVOUKŘÍDLÉ OKNO, OTVÍRAVÉ DOVNITŘ	POČET 1

TĚŽKO ROZEZNATELNÝ VNĚJŠÍ KRYCÍ NÁTĚR, VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ ČÁSTI NATŘENÉ PRAVDĚPODOBNĚ OLEJEM

PARAPET INT/EX: DŘEVĚNÝ/KAMENNÝ
ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ S JEDNOU VODOROVNOU PŘÍČLÍ
KOVÁNÍ: KOVANÁ VINUTÁ OLIVA NA NOSNÉM OZDOBNÉM PLECHU, OZDOBNÝ ROHOVNÍK 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, OKENNÍ OZDOBNÝ ROHOVNÍKOVÝ ZÁVĚS KULIČKOVÝ 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, UKOTVENÍ DO ZDI 4KS

OKENNÍ MŘÍŽ Z EXTERIÉRU




STAVEBNÍ OTVOR Z INTERIÉRU
CCA 1300X1230 mm

STÁVAJÍCÍ STAV: POŠKOZENÍ DŘEVA, RÁMY OKEN MAJÍ POPRASKANÝ KRYCÍ NÁTĚR, POPRASKANÝ TMEL, KOVÁNÍ + MŘÍŽ NAPADANÁ RZÍ, TUHÉ OTVÍRÁNÍ, LEVÉ KŘÍDLO S POPRASKANOU TABULKOU SKLA

- NÁVRH: BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- DROBNÉ OPRAVY DŘEVA VYSAZENÍM, ZPEVŇOVÁNÍM, PŘEBROUŠENÍM DŘEVA
- 2X LAZUROVACÍ KRYCÍ NÁTĚR, ODSTÍN DLE PŮVODNÍHO NÁTĚRU (BUDE UPŘESNĚN),
- 2X VNITŘNÍ NÁTĚR (BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍ)
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ – OČIŠTĚNÍ NA KOV, ZBAVENÍ KOROZE, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A NÁSLEDNÉ POKOVENÍ
- POPRASKANÁ TABULE SKLA VYMĚNĚNA – ČIRÉ SKLO NA SKLEN. TMEL
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽE – VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ D.1.1.b–09












D01	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, OTVÍRAVÉ DOVNITŘ	POČET 1









DŘEVĚNÉ ČÁSTI PRAVDĚPODOBNĚ NATŘENY OLEJEM
ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ V MÍSTĚ OKENNÍCH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ
DVĚ OTVÍRAVÁ OKÉNKA KRYTÁ MŘÍŽEMI Z EXTERIÉRU

KOVÁNÍ:
OKNO: KOVANÝ VINUTÝ OBRTLÍK NA NOSNÉM PLECHU NA JEDNOM KŘÍDLE, NA KŘÍDLU OKNA ZARÁŽKA, ZÁVĚS KULIČKOVÝ 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, OZDOBNÝ ROHOVNÍK 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, MŘÍŽ
DVEŘE: KOVANÝ OZDOBNÝ DVEŘNÍ ROVNÝ ZÁVĚS 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, KOVANÝ OZDOBNÝ DVEŘNÍ ROVNÝ SPODNÍ ZÁVĚS 1KS NA JEDNOM KŘÍDLE, KOVANÁ KLIKA NA KAŽDÉM KŘÍDLE, OPLECHOVÁNÍ Z EXTERIÉRU


STÁVAJÍCÍ STAV: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, CHYBĚJÍCÍ DŘEVĚNÉ BODCE Z EXTERIÉRU, ČÁST KOVÁNÍ NAPADENÁ RZÍ

NÁVRH:
- BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- DROBNÉ OPRAVY DŘEVA
- 2X KRYCÍ NÁTĚR DLE PŮVODNÍHO STAVU,ODSTÍN BUDE VYVZORKOVANÝ
- VNITŘNÍ ÚPRAVA ZESVĚTLENÍ VIZ SCHODIŠTĚ
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ BEZ MŘÍŽE – OČIŠTĚNÍ KOVÁNÍ NA KOV, ZBAVENÍ KOROZE, OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A NÁSLEDNÉ POKOVENÍ



D02	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVOJITÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, OTVÍRAVÉ DOVNITŘ S MALOVANÝMI DŘEVĚNÝMI OKENICEMI	POČET 1



ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR (EXTERIÉR VNĚJŠÍHO RÁMU), VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ ČÁSTI PRAVDĚPODOBNĚ NATŘENY OLEJEM + URČITÉ ČÁSTI NATŘENÉ ZELENÝM A ČERVENÝM KRYCÍM NÁTĚREM
ZASKLENÍ: DVOJITÉ DVEŘE S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM A S PŘÍČLEMI
TRUHLÁŘSKÉ OBLOŽENÍ: TRUHLÁŘSKÉ OBLOŽENÍ: DEŠTĚNÍ ŠPALETY (DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ OSTĚNÍ MEZI VNITŘNÍM A VNĚJŠÍMI DVEŘMI) DEŠTĚNÍ NIKY – MALOVANÉ

KOVÁNÍ:
VNĚJŠÍ DVEŘE: KOVÁNÍ 4 (VIZ FOTO) SLOUŽÍCÍ K OTVÍRÁNÍ, OZDOBNÝ ROHOVNÍK 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, OZDOBNÝ ROHOVNÍKOVÝ ZÁVĚS KULIČKOVÝ 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, ZÁVĚS KULIČKOVÝ ROVNÝ OZDOBNÝ 1KS NA JEDNOM KŘÍDLE, KOVANÝ VINUTÝ NÁRAZNÍK, VNITŘNÍ PRŮBĚŽNÁ TYČ A SKOBA
VNITŘNÍ: KOVANÁ VINUTÁ OLIVA NA NOSNÉM OZDOBNÉM PLECHU, OZDOBNÝ ROHOVNÍK 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, OZDOBNÝ ROHOVNÍKOVÝ ZÁVĚS KULIČKOVÝ 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, ZÁVĚS KULIČKOVÝ ROVNÝ OZDOBNÝ 1KS NA JEDNOM KŘÍDLE, VNITŘNÍ PRŮBĚŽNÁ TYČ A SKOBA
KOVÁNÍ OKENIC: VIZ FOTOGRAFIE




STÁVAJÍCÍ STAV: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADENÉ RZÍ, POPRASKANÉ TABULKY SKLA U VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH DVEŘÍ




STÁVAJÍCÍ STAV OKENIC: NĚKTERÉ KOVÁNÍ NAPADENÉ RZÍ, DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, NEMOŽNÉ ZAVŘENÍ – NEROVNOST PODLAHY



- NÁVRH: BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- DROBNÉ OPRAVY DŘEVA VČETNĚ TRUHLÍKU NA ZÁCLONU
- NOVÁ PREVENTIVNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM A PLÍSNÍM + VENKOVNÍ 2X LAZUROVACÍ KRYCÍ NÁTĚR, ODSTÍN DLE PŮVODNÍHO NÁTĚRU (BUDE UPŘESNĚN), 2X VNITŘNÍ NÁTĚR (BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍ), URČITÉ ČÁSTI BUDOU NATŘENÉ ZELENÝM KRYCÍM NÁTĚREM DLE PŮVODNÍHO STAVU
- MALOVANÉ ČÁSTI BUDOU NA DŘEVĚNÉM OBLOŽENÍ BUDOU ZACHOVÁNY
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ – OČIŠTĚNÍ KOVÁNÍ NA KOV, ZBAVENÍ KOROZE, OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A NÁSLEDNÉ POKOVENÍ TRADIČNÍ HISTORICKOU TECHNIKOU
- VÝMĚNA TABULE SKLA NA SKLEN. TMEL, ČIRÉ PRŮHLEDNÉ SKLO


OKENICE BODOU V RÁMCI 1.ETAPY ŠETRNĚ DEMONTOVÁNY A ULOŽENY U INVESTORA, PO UKONČENÍ PRACÍ BUDOU ZPĚT NAMONTOVÁNY. OPRAVA OKENIC SE PŘEDPOKLÁDÁ V RÁMCI 2.ETAPY
ZBĚŽNÝ NÁVRH NA OPRAVU OKENIC:

- OPRAVU MALOVANÝCH OKENIC BUDE PROVÁDĚT RESTAURÁTOR
- DOJDE K FOTODOKUMENTACI/DOKUMENTACI PODLE KTERÉ SE BUDE OPĚT NÁTĚR NANÁŠET
- BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- DROBNÉ OPRAVY DŘEVA VYSAZENÍM, ZPEVŇOVÁNÍM A ZBROUŠENÍM
- 2X LAZUROVACÍ KRYCÍ NÁTĚR, ODSTÍNY DLE PŮVODNÍHO NÁTĚRU (BUDOU UPŘESNĚNY) – DESIGN DLE STÁVAJÍCÍCH
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ – OČIŠTĚNÍ KOVÁNÍ NA KOV, ZBAVENÍ KOROZE, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A NÁSLEDNÉ POKOVENÍ TRADIČNÍ HISTORICKOU TECHNIKOU








D03	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVOJITÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, OTVÍRAVÉ DOVNITŘ	POČET 1



ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR (EXTERIÉR VNĚJŠÍHO RÁMU), VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ ČÁSTI PRAVDĚPODOBNĚ NATŘENY OLEJEM + URČITÉ ČÁSTI NATŘENÉ ZELENÝM A ČERVENÝM KRYCÍM NÁTĚREM
ZASKLENÍ: DVOJITÉ DVEŘE S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM A S PŘÍČLEMI
TRUHLÁŘSKÉ OBLOŽENÍ: DEŠTĚNÍ ŠPALETY (DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ OSTĚNÍ MEZI VNITŘNÍM A VNĚJŠÍMI DVEŘMI) DEŠTĚNÍ NIKY – MALOVANÉ, DŘEVĚNÝ PRVEK S DŘEVĚNOU TYČÍ PRO ZÁCLONU (TYČ SE ZÁCLONOU SPADLY NEJSOU VIDITELNÉ NA FOTOGRAFIÍCH)


KOVÁNÍ:
VNĚJŠÍ DVEŘE: KOVÁNÍ 3 (VIZ FOTO) SLOUŽÍCÍ K OTVÍRÁNÍ, OZDOBNÝ ROHOVNÍK 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, OZDOBNÝ ROHOVNÍKOVÝ ZÁVĚS KULIČKOVÝ 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, ZÁVĚS KULIČKOVÝ ROVNÝ OZDOBNÝ 1KS NA JEDNOM KŘÍDLE, ZÁVĚS KULIČKOVÝ 1KS NA JEDNOM KŘÍDLE, KOVANÝ VINUTÝ NÁRAZNÍK, VNITŘNÍ PRŮBĚŽNÁ TYČ A SKOBA, ZAJIŠŤOVACÍ HÁČKY PROTI VĚTRU (MOŽNÁ NE PŮVODNÍ)
VNITŘNÍ: KOVANÁ VINUTÁ OLIVA NA NOSNÉM OZDOBNÉM PLECHU, OZDOBNÝ ROHOVNÍK 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, OZDOBNÝ ROHOVNÍKOVÝ ZÁVĚS KULIČKOVÝ 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, ZÁVĚS KULIČKOVÝ ROVNÝ OZDOBNÝ 1KS NA JEDNOM KŘÍDLE, ZÁVĚS KULIČKOVÝ 1KS NA JEDNOM KŘÍDLE, VNITŘNÍ PRŮBĚŽNÁ TYČ A SKOBA, NEÚPLNÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ ZAJIŠŤOVACÍ HÁČKY PROTI VĚTRU (MOŽNÁ NE PŮVODNÍ)
ŠPALETA: KOVÁNÍ NA UPEVNĚNÍ VITRÁŽNÍ TYČE – PRAVDĚPODOBNĚ VITRÁŽNÍ HÁČEK 1, 2


STÁVAJÍCÍ STAV: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, POPRASKANÝ ZELENÝ KRYCÍ NÁTĚR, KOVÁNÍ NAPADENÉ RZÍ, CHYBĚJÍCÍ ZAJIŠŤOVACÍ HÁČKY PROTI VĚTRU (PRAVDĚPODOBNĚ NEPŮVODNÍ)

POZN.: KOVÁNÍ 3 SLOUŽÍCÍ K OTVÍRÁNÍ VNĚJŠÍCH DVEŘÍ NENÍ V SOULADU S NÁRAZNÍKEM – OKENNÍ TABULE BY SE MOHLA VYSKLÍT, TOMU ZABRAŇUJE ZAJIŠŤOVACÍ HÁČEK. OTVÍRÁNÍ VNĚJŠÍCH DVEŘÍ SE TEDY NEJEVÍ PŮVODNÍ. NAVRHUJI OTEVÍRÁNÍ NAHRADIT REPLIKOU OTEVÍRÁNÍ U VNĚJŠÍCH ŠPALETOVÝCH DVEŘÍ D03, D04.

NÁVRH:
- BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- DROBNÉ OPRAVY DŘEVA VČETNĚ TRUHLÍKU NA ZÁCLONU
- 2X VENKOVNÍ LAZUROVACÍ KRYCÍ NÁTĚR, ODSTÍN DLE PŮVODNÍHO NÁTĚRU (BUDE UPŘESNĚN), 2X VNITŘNÍ NÁTĚR (BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍ), URČITÉ ČÁSTI BUDOU NATŘENÉ ZELENÝM KRYCÍM NÁTĚREM DLE PŮVODNÍHO STAVU
- MALOVANÉ ČÁSTI BUDOU NA DŘEVĚNÉM OBLOŽENÍ BUDOU ZACHOVÁNY, PŘÍPADNĚ RESTAUROVÁNY
- KŘÍDLO VNĚJŠÍCH DVEŘÍ BUDE DOPLNĚNO O REPLIKU OTVÍRÁNÍ DLE STÁVAJÍCÍHO OTVÍRÁNÍ U DVEŘÍ D03, D04 POVRCHOVÁ ÚPRAVA POKOVENÍM
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ – OČIŠTĚNÍ KOVÁNÍ NA KOV, ZBAVENÍ KOROZE, OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A NÁSLEDNÉ POKOVENÍ TRADIČNÍ HISTORICKOU TECHNIKOU









ZÁVĚS




ROHOVNÍKOVÝ ZÁVĚS




ROHOVNÍKOVÝ ZÁVĚS




ROHOVNÍK







KOVÁNÍ NA UPEVNĚNÍ VITRÁŽNÍ TYČE 1, 2




OLIVA




KOVÁNÍ 3





NÁRAZNÍK

D04	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVOJITÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, OTVÍRAVÉ DOVNITŘ	POČET 1



DŘEVĚNÉ ČÁSTI PRAVDĚPODOBNĚ NATŘENY OLEJEM
ZASKLENÍ: DVOJITÉ DVEŘE S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM A S VODOROVNÝMI DVĚMA PŘÍČLEMI

KOVÁNÍ:
VNĚJŠÍ DVEŘE: KOVÁNÍ 4 (VIZ FOTO) SLOUŽÍCÍ K OTVÍRÁNÍ, KULIČKOVÝ ZÁVĚS S PLECHEM 3KS NA JEDNOM KŘÍDLE, KOVANÝ VINUTÝ NÁRAZNÍK, VNITŘNÍ PRŮBĚŽNÁ TYČ A SKOBA NAHOŘE, VNITŘNÍ: ULOMENÁ KOVANÁ VINUTÁ OLIVA NA NOSNÉM OZDOBNÉM PLECHU, KULIČKOVÝ ZÁVĚS 3KS NA JEDNOM KŘÍDLE, KOTVENÍ DO ZDI 2KS, VNITŘNÍ PRŮBĚŽNÁ TYČ A SKOBA NAHOŘE

STÁVAJÍCÍ STAV: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, NESOURODÝ OPRÝSKANÝ LAK, POPRASKANÝ TMEL, OLIVA VNITŘNÍCH DVEŘÍ ULOMENA, POPRASKANÉ 2 TABULKY SKLA VNĚJŠÍCH DVEŘÍ

POZN.: ZKONTROLOVAT, ZDA DVEŘE NEJSOU AKTIVNĚ NAPADENY BIOTICKÝMI ŠKŮDCI, DLE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU JE ARKÝŘ NAPADEN DŘEVOKAZNOU HOUBOU A DŘEVOKAZNÝM HMYZEM

NÁVRH V PŘÍPADĚ, ŽE NEJSOU PŘÍTOMNI BIOTIČTÍ ŠKŮDCI
- BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- DROBNÉ OPRAVY DŘEVA VYSAZENÍM, ZPEVŇOVÁNÍM, PŘEBROUŠENÍ POVRCHU DŘEVA
- 2X VNITŘNÍ NÁTĚR (BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍ)
- KŘÍDLO VNITŘNÍCH DVEŘÍ BUDE DOPLNĚNO O REPLIKU KOVANÉ OLIVY DLE STÁVAJÍCÍHO OTVÍRÁNÍ + NANESENÍ ANTIKOROZNÍHO NÁTĚRU V 1–2 VRSTVÁCH, 2x VRCHNÍ NÁTĚR
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ – OČIŠTĚNÍ KOVÁNÍ NA KOV, ZBAVENÍ KOROZE, OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A NÁSLEDNÉ POKOVENÍ
- VÝMĚNA POPRASKANÝCH TABULÍ SKLA NA SKLEN. TMEL, ČIRÉ PRŮHLEDNÉ SKLO
- SPRÁVNÉ OSAZENÍ VINUTÉHO NÁRAZNÍKU







ROZBITÁ VINUTÁ OLIVA (INT)




KOVÁNÍ 4 (EX)




VINUTÝ NÁRAZNÍK



ZÁVES (INTERIÉR)



ZÁVĚS (EXTERIÉR)






D05	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE	POČET 1


ZASKLENÍ: JEDNOSKLO S PŘÍČLEMI
KOVÁNÍ: DVEŘNÍ ZÁVĚSY KULIČKOVÉ 3KS, KOTVENÍ DO ZDI 6KS, KLIKA


STÁVAJÍCÍ STAV: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA, KOVÁNÍ NAPADANÉ RZÍ

NÁVRH:
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- DROBNÉ OPRAVY DŘEVA VYSAZENÍM, ZPEVŇOVÁNÍM
- 2X VNITŘNÍ, VNĚJŠÍ NÁTĚR (BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍ)
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ – OČIŠTĚNÍ KOVÁNÍ NA KOV, ZBAVENÍ KOROZE, OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A NÁSLEDNÉ POKOVENÍ



STAVEBNÍ OTVOR Z INTERIÉRU
CCA 1230x2050 mm







D06	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, OTVÍRAVÉ DOVNITŘ	POČET 1

DŘEVĚNÉ ČÁSTI PRAVDĚPODOBNĚ NATŘENY OLEJEM
ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ V MÍSTĚ OKENNÍCH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ
DVĚ OTVÍRAVÁ OKÉNKA KRYTÁ MŘÍŽEMI Z EXTERIÉRU

KOVÁNÍ:
OKNO: PLOCHÝ OBRTLÍK NA NOSNÉM PLECHU NA JEDNOM KŘÍDLE, PEVNÁ KOVANÁ OKENNÍ KLIČKA S OKEM A LÍMCEM, ZÁVĚS KULIČKOVÝ 2KS NA JEDNOM KŘÍDLE, MŘÍŽ
DVEŘE: KOVANÝ DVEŘNÍ ROVNÝ ZÁVĚS 3KS NA JEDNOM KŘÍDLE, KOVANÁ KLIKA

STÁVAJÍCÍ STAV: DROBNÉ POŠKOZENÍ DŘEVA



NÁVRH:
- BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- DROBNÉ OPRAVY DŘEVA
- 2X KRYCÍ NÁTĚR DLE PŮVODNÍHO STAVU, ODSTÍN BUDE VYVZORKOVANÝ
- VNITŘNÍ ÚPRAVA ZESVĚTLENÍ VIZ SCHODIŠTĚ
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ BEZ MŘÍŽE – OČIŠTĚNÍ KOVÁNÍ NA KOV, ZBAVENÍ KOROZE, OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ A NÁSLEDNÉ POKOVENÍ
-



