

**Zadavatel:**

Obec Medonosy  
Medonosy 80  
277 21 Liběchov  
IČ: 00498513

**Administrátor veřejné zakázky:**

ELCOS GROUP s.r.o.  
V závětrí 1036/4  
170 00 Praha - Holešovice  
IČ: 03147932

**VYSVĚTLENÍ ZADAVATELE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DLE § 98 A 99 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK****Veřejná zakázka****„Oprava opěrné zdi Medonosy č.p. 80 - p.č. 1/1 k.ú. Medonosy“**

uveřejněná na profilu zadavatele a zadávaná jako veřejné zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

V Praze dne 07. 12. 2020

**Dotaz č. 1**

Po prozkoumání projektové dokumentace a výkazu výměr máme dotaz ohledně izolace opravované opěrné zdi, kterou projekt neřeší. Domníváme se, že rub zdi by měl být zaizolován – jinak hrozí že nová omítka by vlivem povětrnostních vlivů a prosakováním vody mohla být poničena a do budoucna by se mohli objevit mapy – popřípadě by omítka mohla celá opadat. V případě, že se nebude dělat izolace nemůžeme za takových podmínek držet záruku za provedené vápenné omítky. Prosíme o vyjádření, zda bude upraven projekt a výkaz výměr. Nebo zda bude zadavatel trvat na zadání v projektové dokumentaci.

**Odpověď č. 1**

Vzhledem k příslušnosti zdi k areálu kostelu sv. Jakuba Staršího (kulturní památka rej.č. USKP ČR 23018/2-1444) byla koncepce opravy opěrné zdi konzultována s NPÚ a navržena tak, aby veškeré provedené práce byly v zájmu ochrany kulturně historických hodnot.

Snahou projektu je navrácení se k původní historické podobě opěrné zdi, a proto nebylo přistoupeno k návrhu hydroizolace. Stavební práce spojené s doplněním hydroizolace z rubu zdi by mohly vést k poškození náhrobků a celistvosti nepropustná vrstva z rubu stěny je v rozporu s návrhem drenážních trubek pro částečné odvodnění svahu.

Z uvedených důvodů Zadavatel trvá na zadání v projektové dokumentaci .

**Dotaz č. 2**

Ve výzvě u profesní způsobilosti požadujete autorizovaného inženýra nebo technika v oboru pozemní stavby a máme dotaz zda by jsme mohli použít autorizaci Mosty a inženýrské konstrukce jelikož rozsah oboru uvádí i opěrné zdi pro autorizované inženýry, techniky i stavitele (IM00, TM00, SM00): Mosty, konstrukce pozemních staveb, inženýrské konstrukce a všechny stavby se zvýšenými nároky na statické nebo dynamické posouzení, zejména těžní věže, haly velkých rozpětí, tribuny, vysoké komíny, rozhledny, stožáry a věže, nádrže, zásobníky, opěrné zdi a zvláštní objekty ozbrojených složek. Autorizovaný inženýr (IM00) je oprávněn vykonávat i činnosti v rozsahu oboru statika a dynamika staveb (IS00).

**Odpověď č. 2**

Ano, zadavatel připouští i možnost doložení autorizace Mosty a inženýrské konstrukce.

S pozdravem,

Mgr. Eva Kaiserová,  
ELCOS GROUP s.r.o.