



Vysvětlení zadávací dokumentace „Rekonstrukce chladicího zařízení – výměna odpařovacího kondenzátoru čpavku na Zimním stadionu Příbram“ (5)

Zadavatel vydává vysvětlení na žádost dodavatelů (§ 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

Identifikační údaje zadavatele:

město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram I
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132

V Příbrami, dne 18. 11. 2019

Dotaz č. 1:

Vážení, zasíláme vám tímto námitku k zadávací dokumentaci a k vysvětlení ze dne 04.11.2019. Dle platné legislativy pro zadání veřejných zakázek nemůže zadavatel požadovat dodání konkrétního typu technologie, a to i navíc přes jemu známou skutečnost, že existuje plnohodnotné variantní řešení. Jedná se o diskriminační zadání veřejné zakázky, které zvýhodňuje jednoznačně pouze jednoho dodavatele. Žádáme o provedení změny dokumentace, přepracování technické zprávy, schéma dokumentace zapojení elektro a MaR, výkaz výměr elektro a MaR.

Odpověď:

Zadavatel posoudil výše uvedený dotaz a na jeho základě provedl úpravu přílohy č. 1 zadávací dokumentace – projektové dokumentace, kterou uveřejňuje společně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2:

Vážení, vámi uveřejněný opravený položkový rozpočet vykazuje několik chyb a nesrovnalostí.

1. V záložce PS02 Silová část je na označení pozice 54 uvedena sazba DPH 74%, je to správně??
2. Oproti původnímu položkovému rozpočtu chybí u části Elektro a MaR žluté označení položek které se mají vyplňovat
3. V nově uveřejněném položkovém rozpočtu schází část Strojní a část Stavba, tím není zajištěno společné propojení s chybějícími částmi položkového rozpočtu.
4. Některé záložky nově uveřejněného položkového rozpočtu jsou nově přejmenovány, jaký je důvod přejmenování

Žádáme vás o uveřejnění nového uceleného položkového rozpočtu s provedením oprav a zajištění propojení mezi všemi kalkulačními záložkami všech částí rozpočtu.

Odpověď:

Jednalo se o administrativní chybu. Upravená příloha č. 1 zadávací dokumentace bude zveřejněna společně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3:

Vážení, v projektové dokumentaci a specifikaci materiálu pro prvky ocelové konstrukce jsou nesrovnalosti v materiálech a výměrách.

1. Ve výkazu materiálu výkresu 01_stavba, číslo D-1-286 není jasně uvedena měrná jednotka u jednotlivých položek a jednotka hmotnosti pro jednotlivé položky. V tabulce jsou uvedeny vždy dvě měrné jednotky a není jasné, kterou projektant počítal u jednotlivých položek.

2. Ve výkresu 01_stavba, číslo D-1-286 je v tabulce pod položkou č. 11 je uveden profil P5. Z tohoto označení není zřejmé o jaký materiál se jedná.

3. Ve výkresu 01_stavba, číslo D-1-286 je v tabulce pod položkou č. 11 je uveden profil P5, 15000 mm délky, 80 m (nebo m2) , 39.5 kg za jednotku a 3140 kg celkem. Současně ve výkresu 02_stavba je položkou 11 označena Ochranná skruž žebříku, asi 4 kusy.

Celková váha a měrné jednotky u této položky si odporují a neodpovídají realitě. Je nutné, aby projektant provedl opravu. Předpokládáme, že čtyři ochranné skruže žebříku nebudou vážit více než celá ocelová konstrukce kondenzátoru.

Odpověď:

Zadavatel provedl opravu výkresu D-1-286 list 1 (byla upravena tabulka prvků a uvedena do souladu s výkazem výměr), který je součástí upravené přílohy č. 1 zadávací dokumentace zveřejněné společně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem přiměřeně prodloužena do 4. 12. 2019 do 9 hodin.

v. r.

Mgr. Radka Š k u b a l o v á

vedoucí Odboru práva a veřejných zakázek