

Zámek Choceň - oprava krovu			I. ETAPA		Pásek sloupků	
Označení	Profil	Délka mm	Poškození (nutná výměna)	ks	Vzor. detail	Poznámka
SP/48+49	150/160	1400	ošetření dřevěných trámků	2	kopie	odstranění povrchových poškození
SP/50	150/160	1400	"	2		"
SP/51	150/160	1400	"	2		"
SP/52	150/160	1400	"	2		"
SP/53	150/160	1400	"	2		"
SP/54	150/160	1400	"	2		tes. oprava spojů, odstranění povrch. Poškození
SP/55	150/160	1400	"	2		odstranění povrchových poškození
SP/56	150/160	1400	"	2		"
SP/57	150/160	1400	"	2		"
SP/58	150/160	1400	"	2		"
SP/59	150/160	1400	"	2		"
SP/60	150/160	1400	"	2		"
SP/61	150/160	1400	"	2		"
SP/62	150/160	1400	"	2		"
SP/63	150/160	1400	"	2		"
SP/64	150/160	1400	"	2		"

Zámek Choceň - oprava krovu**I. ETAPA****Pásek sloupků**

Označení	Profil	Délka mm	Poškození (nutná výměna)		Vzor. detail	Poznámka
SP/65	150/160	1400	ošetření dřevěných trámků	2		odstranění povrchových poškození
SP/66	150/160	1400	"	2		"
SP/67	150/160	1400	"	2		"
SP/68	150/160	1400	"	2		"
SP/69	150/160	1400	"	2		"
POZN.:			nutné hoblíkem odstranit narušená místa trámků od dřevokazného hmyzu			
			nový nátěr proti hnilobě, plísni a dřevokaznému hmyzu			

