

Zámek Choceň - oprava krovu**II. ETAPA****Vikýře**

Označení	Profil	Délka	Poškození (nutná výměna)	Počet kusů	Poznámka
VIK/7	sl.170/150	950	ošetřit dřevěnou konstrukci	2	dř.okno jednoduché 720/400, úprava viz samost. část VÝPLNĚ OTVORŮ
	krove 90/90	650	ošetřit dřevěnou konstrukci	4	
par.tr. 180/180		1000	ošetřit dřevěnou konstrukci	1	
VIK/8	sl.170/150	950	ošetřit dřevěnou konstrukci	2	
	krove 90/90	650	ošetřit dřevěnou konstrukci	4	
par.tr. 180/180		1000	ošetřit dřevěnou konstrukci	1	
VIK/9	sl.170/150	950	ošetřit dřevěnou konstrukci	2	
	krove 90/90	650	ošetřit dřevěnou konstrukci	4	
par.tr. 180/180		1000	ošetřit dřevěnou konstrukci	1	
VIK/10	sl.170/150	950	ošetřit dřevěnou konstrukci	2	
	krove 90/90	650	ošetřit dřevěnou konstrukci	4	
par.tr. 180/180		1000	ošetřit dřevěnou konstrukci	1	
VIK/21	sl.170/150	950	ošetřit dřevěnou konstrukci	2	
	krove 90/90	650	ošetřit dřevěnou konstrukci	4	
par.tr. 180/180		1000	ošetřit dřevěnou konstrukci	1	
součástí vikýřů jsou klempířské prvky - viz samostatná část. Dle připomínek NPU je doplněno krytí kl. prvků impregnovaným dřevěným profilem - viz detail. 80/24 - 2200mm + 150/24 - 5200mm					