

Soubor dodatečných informací zadavatele č. 3

Zadavatel: **Obec Říčany**
Sídlo: nám. Osvobození 340, 664 82 Říčany
Zastoupený: Ing. Janem Studeným, starostou
IČ: 00282537

Název zakázky:

„Veřejné víceúčelové hřiště Marečkova louka, SO - Provozní budova“

Zadavatel poskytuje tyto následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k výše uvedené zakázce

Znění žádosti o dodatečné informace č. 1:

Sádkartonový podhled – položka č. 32 – 108,4 m² – Dle našich výpočtů se tato položka vztahuje k podhledu v 3.NP, pak ale chybí SDK podhledy v 2NP (dle TZ a výpisů skladeb) cca 252 m²

Znění dodatečné informace č. 1:

V položce č.32 - 108,4 m² je zahrnut podhled SDK ve 2.NP. místnosti č. 202, 203, 204, 205 (jen přesah nad kuch. linkou) a další obytné jednotky obdobně. V položce č. 31- je zahrnut podhled SDK ve 2.NP. a 3.NP.- místnost 205 pod střešní konstrukcí a navazující podhled v místnosti č. 301 a další obytné jednotky obdobně.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 2:

V TZ je uvedena u TiZn Krytiny tl. Plechu 1,0 mm, ve skladbách střech je tato tl. 0,7 mm. Co platí?

Znění dodatečné informace č. 2:

Platí tloušťka TiZn plechu 0,7mm jak je uvedeno i v technické zprávě - popis skladeb střech.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 3:

Dřevěný obklad – v tabulce místností v 2.NP je uveden v místnosti č. 201, ale není v řezech. Je zde nebo není? (Pavlač)

Znění dodatečné informace č. 3:

Dřevěný obklad nebude - vypuštěno.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 4:

V 2NP jsou ve většině místností dle legendy místností dřevěné obklady (např. v koupelně uveden jak keramický tak lamino obklad) máme chápat tak, že je keramický obklad pak dále do stropu lamino obklad? Pokud ano, chybí ve VV obklad z laminovaných dřevotřískových desek vodovzdorných.

Znění dodatečné informace č. 4:

Laminované dřevotřískové desky uvedené v legendě místností 2.NP. je montovaná příčka mezi koupelnou a místností WC, která je uvedená v tabulce výplní otvorů pod číslem výrobku 18,19 a v soupisu prací a dodávek je toto uvedeno v položce č. 244 (oddíl Truhlářské konstrukce).

Znění žádosti o dodatečné informace č. 5:

Podlahovina PVC – u p.č.293 je chybně uvedena výměra. U místností č. 205, 209, 213 atd. jsou rozměry 3,1x5,65 m nikoliv 3,1 x 3,25 m jak je počítáno ve VV. Správně by tedy celková výměra PVC ve 2. NP měla být 175 m² ?? Uvažujeme správně? Je možné změnit ve VV nebo uvést do položek pod čarou?

Znění dodatečné informace č. 5:

Ve výpočtu plochy položky č. 293 je početní chyba. Správná plocha PVC podlahy je 177,15 m². V důsledku toho došlo i ke změně množství u položky č. 295 - přesun hmot pro podlahy povlakové.

Zadavatel poskytuje v rámci tohoto Souboru dodatečných informací upravený souhrnný soupis prací a dodávek, který uchazeči předloží v rámci své nabídky.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 19. 5. 2015 do 10:00 hodin**. Veřejné otevírání obálek s nabídkami proběhne **19. 5. 2015 v 10:05 hodin**. Místo pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami zůstává nezměněno.

Příloha č. 1: Upravený souhrnný soupis prací a dodávek

V Brně, dne 12. 5. 2015

RPA Tender, s.r.o.
Ing. Petr Kolář v.r., jednatel