

**Dodatečné informace č. 2 – vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce
„Stavební úpravy budovy č.p. 206, parc. č. 107/4, k.ú. Grygov“
dle § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb. o zadání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“)**

Zadavatel: Obec Grygov
Se sídlem: Šrámkova 19, 783 73 Grygov
IČ: IČ: 00298875

Pověřená osoba: BM asistent s.r.o.
Se sídlem: Lazecká 57/6, 779 00 Olomouc
IČ: 26796350

kontaktní os. organizátora: Ing. Richard Klimčák, tel.:+420777589792, e-mail: klimcak@bmasistent.cz

V souladu s § 98 a § 99 zákona uveřejňuje zadavatel následující vysvětlení dotazů uchazečů k zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „ZD“):

Dotaz č. 4¹

Ve výkazu výměr nejsou obsaženy položky na manipulaci a likvidaci materiálu s obsahem azbestu. Prosím o doplnění položek do výkazu výměr nebo případně do které položky tyto náklady promítnout.

Vysvětlení zadavatele

Náklady na manipulaci a likvidaci materiálu s obsahem azbestu jsou obsaženy v doplněné položce č. 147. Jedná se o množství 5,4 tuny.

Pozn: Ostatní následující položky od č. 148 upraveného výkazu výměr jsou nově číslovány vždy o jednu více než v předchozím VV. Tzn. původní položka č. 148 je nově č.149, původní položka č. 149 je nově č.150 atd. Uváděná změna platí jen pro list „D.1.1 - Architektonicko stavební část“

Dotaz č. 5

Žádáme o zrušení na požadavek na profilovou třídu A – výplně otvorů, dle vyjádření dodavatele je tento požadavek účelový a nedůvodný.

Profilová třída „A“

V zadání se objevuje požadavek na doložení profilové třídy „A“,

Jaký je důvod požadovat profily v materiálové třídě „A“?

Profilová třída „A“ je pouze o síle čelní stěny profilu rámu a křídla. A toleranční rozmezí mezi třídou „A“ a třídou „B“ je tak malé, že se tyto třídy do jisté míry prolínají. Navíc ne nikde prokazatelně dáno, že třída „A“ by byla kvalitativně do tepelně technických vlastností okna lepší jak třída „B“. Podle metodiky české komory lehkých obvodových plášťů, která se v dnešní době spolupodílí na tvorbě norem v této oblasti je tento požadavek neoprávněný. Jedná se spíše o parametr podružný mající vliv na tepelně technické vlastnosti rámu, které jsou splnitelné i s profilem, který již nespadá do třídy „A“, ale „B“ a kvalitativně za třídou „A“ nijak nezaostává.

K profilové třídě „A“ i nakopírovaný text z normy 12608, který pojednává o profilových třídách. Více se v dané normě profilové třídy nepopisují.

¹ Číslování dotazů navazuje na předchozí dodatečné informace č. 1

Z textu je patrné (především z poznámky), že profilové třídy nemají vliv na tuhost a pevnost daného profilu a rozdělení do profilových tříd není kritérium pro určení rozdílné kvality profilace oken ve třídě „A“ (dále i v příloze)

4.4 Klasifikace hlavních profilů podle tloušťky vnějších stěn

Hlavní profily s ohledem na tloušťku vnějších stěn musí být klasifikovány podle tabulky 3. Na obrázku 3 jsou znázorněny plochy dvou typických profilů, kde tloušťka vnějších stěn musí splňovat požadavky uvedené v tabulce 3.

Detail měřidla Detail měřicí délky

Plochy, které je třeba vzít v úvahu, jsou označeny jako šedé plochy.

Obrázek 3 – Plochy typických profilů s požadovanou tloušťkou stěny

Tabulka 3 – Klasifikace hlavních profilů podle tloušťky stěny

Třída

A

mm

B

Mm

C

Pohledová plocha $\geq 2,8 \geq 2,5$ Bez požadavku

Nepohledová plocha $\geq 2,5 \geq 2,0$ Bez požadavku

POZNÁMKA Klasifikace hlavních profilů podle tloušťky stěny je určena k popisu širokých variací profilů a konstrukcí oken pro různé systémy, které jsou používány v Evropě. Není určena k naznačení rozdílů v kvalitě profilů nebo ve funkčnosti oken za předpokladu, že příslušné funkční požadavky pro okna i profily jsou vyhovující.

Vysvětlení zadavatele

Na požadavku "profilová třída A" u oken zadavatel netrvá. Zadavatel tímto umožňuje v nabídce nacenit profilovou třídu A nebo profilovou třídu B. Dodavatel v nabídce uvede, jakou třídu nabízí.

Pro upřesnění uvádíme, že u oken požadujeme:

- šestikomorový profil
- hodnotu $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- hodnotu $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- vnější bezpečnostní sklo Connex

Dotaz č. 6

Rovněž žádáme o zrušení požadavku na hloubku profilů, dle vyjádření dodavatele je tento požadavek irelevantní a nemá vliv na důležité tepelné technické vlastnosti oken.

Stavební hloubka profilů

V technických parametrech je požadována konkrétní stavební hloubka profilů, právě tento parametr je společně s ostatními požadavky diskriminující a upřednostňující konkrétního dodavatele.

Konkrétní stavební hloubka profilace je parametr, který je zavádějící a nemající vliv na celkové tepelné technické vlastnosti oken.

Hodnota U_w okna je považována za jediné určující kritérium při posuzování tepelných vlastností okna pro dané účely. Společně s požadavky na odolnost proti zatížení větrem a jinými technickými vlastnostmi, které mají být navrženy v závislosti na větrné oblasti ve které rekonstruovaný objekt stojí.

Vysvětlení zadavatele

Na požadavku na hloubku profilů u oken zadavatel netrvá. Tímto tento požadavek ruší.

Dotaz č. 7

Dle zadávací dokumentace mají mít dvojskla hodnotu $U_g=0,9$. U dvojskel je max. $U_g=1,1$ nebo $1,0$. $U_g=0,9$ je hodnota pro trojsklo, ale přitom je požadováno dvojsklo s max. prostup oknem $U_w=1,2$. Prosíme o dopřesnění.

Vysvětlení zadavatele

Viz. odpověď na dotaz č. 5. požadovaná hodnota u oken (dvojskla s vnějším bezpečnostním sklem connex) $U_g=1,1$ Wm²K a hodnota $U_w=1,2$ Wm²K

Dotaz č. 8

Požaduje zadavatel i montáž parotěsného systému?

Vysvětlení zadavatele

Zadavatel požaduje montáž parotěsného systému, jeho cena bude zahrnuta do položek montáže plastových oken, tzn. jedná se o položky nového výkazu výměr č. 233, 235, 237.

Dotaz č. 9

prosím o upřesnění zadání v ASŘ u garážových vrat:

274	K	767651111	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajižďecích pod strop, plochy do 6 m ²	kus	2,000
275	M	V/1	garážová vrata sekční s elektropohonem 2100x2850 mm	kus	2,000
276	K	767651112	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajižďecích pod strop, plochy přes 6 do 9 m ²	kus	1,000
277	M	V/2	garážová vrata sekční s elektropohonem 3000x2850 mm	kus	2,000

K pozici V1 – jsou 2ks montáží a 2ks dodávky

Pro pozici V2 – je 1ks montáží a 2ks dodávky

V PD jsou 2+1 ks vrat

Vysvětlení zadavatele

Položky 274, 275 a 276 souhlasí, jsou správně. Položka 277 (nové číslování 278) má správnou hodnotu 1 kus (garážová vrata sekční s elektropohonem 3000x2850 mm = 1 ks).

Pozn. v aktuálním výkazu výměr jsou zmíněné položky číslovány 275 – 278.

Dotaz č. 10

V části ZTI rovněž nesedí ks u montáží vůči dodávkám:

55	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojevací trubičkou G 1/2"	soubor	10,000
56	M	551456330	ventil rohový mosazný T 66A 1/2	kus	8,000
57	M	551410700	ventil rohový mosazný pisoárový TE-70B DN 15	kus	1,000

Vysvětlení zadavatele

Položky 55 a 57 souhlasí, jsou správně. Položka 56 má správně hodnotu 9 kusů (ventil rohový mosazný T 66A ½ = 9 ks).

Zadavatel poskytuje uchazečům upravený výkaz výměr dle výše popsaného vysvětlení.

V souvislosti s poskytnutým vysvětlením a úpravou zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **2. 12. 2021 do 12:00** hod.

Kompletní zadávací dokumentace vč. příloh a dodatečných informací je kromě profilu zadavatele zveřejněna také v elektronickém rozhraní zakázky na adrese <https://www.kdv.cz/bmasistent/>, identifikační číslo zakázky 0474486667.

V Olomouci, dne 23. 11. 2021

.....
Ing. Richard Klimčák
BM asistent s.r.o., jednatel

Přílohy:

Příloha k dotazu uchazeče č.5 (soubor „příloha Třídy a tloušťky stěn plastových profilů.docx“)
Upravený výkaz výměr (soubor „DJEM2549 - STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY Č.P.206, PARC.Č.1072-4, K.Ú. GRYGOV [zadání]_dod.inf.1.xlsx“)