

Příloha k 1.13

Žádost o: povolení zvláštního užívání silnice I. třídy k umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku

Název stavby: „Chodník, Propojení ul. U Losinky – cyklostezka ul. Jesenická“

Silnice: silnice I/44 v obci Rapotín

Pozemek parc. č. v k.ú.: parc. č. 2848/2 v k.ú. Rapotín (739359)

Druh umísťovaných IS: SO 301 – Odvodnění dopravních ploch

Důvod umístění IS: Odvodnění silnice a chodníku

Účel ZU: Umístění stavby do silničního pozemku

	Projektové staničení	Délka / počet	Uložení	Doba ZU (roky):	Způsob realizace
Kanalizační trouba	km 0,190 – 0,331	141,00 m	podélné	50 let	Výkop
Šachta	km 0,224 km 0,277 km 0,286 km 0,303 km 0,330	5 ks	-	50 let	Výkop
Drenážní potrubí HDPE DN 150	km 0,297 - 0,333 km 0,238 - 0,268 km 0,209 - 0,238	95,00 m	podélné	50 let	Výkop

Druh umísťovaných IS: SO 101 – Chodník

Důvod umístění IS: Odvodnění silnice – přípojka uliční vpusti do kanalizační stoky

Účel ZU: Umístění do silničního pozemku

	Projektové staničení	Délka / počet	Uložení	Doba ZU (roky):	Způsob realizace
Přípojka PVC	km 0,238 (OV1) km 0,269 (OV2)	1,10 m 1,00 m	Příčné Příčné	50 let	Výkop

DN 150	km 0,298 (OV3) km 0,328 (OV4)	1,20 m 1,70 m	Příčné Příčné		
--------	----------------------------------	------------------	------------------	--	--

Druh umísťovaných IS: SO 401 – Veřejné osvětlení

Důvod umístění IS: Přeložka vyvolaná stavbou chodníku

Účel ZU: Umístění do silničního pozemku

	Projektové staničení	Délka / Počet	Uložení	Doba ZU (roky):	Způsob realizace
Stožár VO	Viz C.3 – km 0,315	1 ks	-	50 let	Výkop
Kabel VO	Viz C.3 – km 0,225 – 0,315	90,00 m	Podélné	50 let	Výkop

Druh umísťovaných IS: SO 403 – Zásah do zařízení CETIN

Důvod umístění IS: Přeložka vyvolaná stavbou chodníku

Účel ZU: Umístění do silničního pozemku

	Projektové staničení	Délka	Uložení	Doba ZU (roky):	Způsob realizace
Kabel + chránička	km 0,225	7,00 m	příčné	50 let	Výkop
Kabel	km 0,233 - 0,272	39,00 m	podélné	50 let	Výkop
Kabel + chránička	km 0,272 – 0,0274	4,00 m	Příčné/podélné	50 let	Výkop

Viz přiložené výkresy: C.1 Situační výkres širších vztahů, podrobněji C3.a,b Koordinační situační výkres, 101.5a Charakteristické příčné řezy.

Odhadovaný vliv zvláštního užívání na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku komunikace a návrh řešení vzniklé situace:

Realizováno v koordinaci s výstavbou „Chodník, Propojení ul. U Losinky – cyklostezka ul. Jesenická“, viz ZOV projektu.