

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Dotaz :

Uchazeč při kontrole zadání narazil na pár nesrovnalostí a žádá o jejich vysvětlení, či doplnění.

- 1) V jaké výši má být DPH? V zadávací dokumentaci i v návrhu smlouvy o dílu je výše stanovena na 21 %. Ve výkazu výměr je pevně nastaveno 15 %. Žádáme o vysvětlení.
- 2) Jakým způsobem má být vedený zemní pásek pod stávajícími zpevněnými komunikacemi a konstrukcemi? Ve výkazu výměr jsme nenašli výkopové ani bourací práce kolem celého objektu. Žádáme o vysvětlení.

Bez těchto specifikací budou ceny pouze orientační a uchazeč nemůže zaručit, že cena bude pevná a konečná.

Odpověď:

- 1) Správná sazba DPH je 21 %. Žádáme účastníky, aby nacenili stávající rozpočet i s chybnou sazbou. Hodnocena je nabídková cena bez DPH. Žádáme, aby cena bez DPH byla shodně uvedena v oceněném rozpočtu a ve Smlouvě o dílo. Správnou výši DPH odpovídající sazbě 21 % postačí uvést ve smlouvě o dílo.
- 2) V přední části prodejny ve zpevněné ploše jsou aplikovány zemní tyče. Tyto nemusí být pospojeny zemním páskem za předpokladu správné hodnoty zemního odporu. V nezpevněných plochách je okapový chodník, který se hloubí. Není problém přihodit do výkopu zemní pásek.