



Všechny ostatní vnější vlivy jsou v souladu s článkem ZA 4 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 považovány za normální.

- 
 Vedení datová : UTP Cat 5E patch
 Vedení k PIR čidlům : SYKFY 2x2x0,5
 Vedení k reproduktorů : CYKY-O 2x2,5
- 
 Zásuvka telefonní TANGO
 PIR čidlo

INVESTOR : Obec Bordovice, Bordovice 130, 744 01 Frenštát p. R., IČ: 00600687	OKRUŽNÍ 455, /55 01 VS
MÍSTO STAVBY : k.ú. Bordovice parc.č. 633/6, 633/9, 628/1, 629/30	ČKAIT: 1300991
	IČ: 436 083 37

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	ZDENĚK POHL AUTORIZOVANÝ TECHNIK PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ OKRUŽNÍ 455, 755 01 VSETÍN ČKAIT: 1300991 IČO: 436 083 37	
ZDENĚK POHL	ZDENĚK POHL	ZDENĚK POHL		
INVESTOR : Obec Bordovice, Bordovice 130, 744 01 Frenštát p. R., IČ: 00600687				
MÍSTO STAVBY : k.ú. Bordovice parc.č. 633/6, 633/9, 628/1, 629/30				
NÁZEV AKCE : SPORTOVNÍ HALA V OBCI BORDOVICE			STUPEŇ DPS	
			DATUM 10/2019	
			ARCHIV	FORMÁT 3A4
ČÁST DOKUMENTACE	D1.4.6. Slaboproudá elektrotechnika		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
NÁZEV VÝKRESU			1:100	04
SLABOPROUDÉ ROZVODY				