

[1] Nedoložen protokol o prostředí vnějších vlivů

Nedoložen protokol o prostředí vnějších vlivů

33 2000 ČSN 33 2000-3 čl.320.N3

[2] Místnost s rozvaděčem

Volný neupevněný kabel

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



ukončení vodiče v krabici

[3] Šatna děti

Nesvítící zářivkové osvětlení 2x

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna trubic s LED technologií

[4] Místnost se sprchou

Chybí doplňující ochranné pospojení radiátor

33 2000 ČSN 33 2000-7-701 ed.2 čl.701.415.2:



nad podhledem provést
instalaci vodiče a připojit
k potrubí pod stropem

[5] Chodba ke třídám

Nefunkční NO 2x

36 0453 ČSN EN 1838 čl. 4.2.5:



výměna svítidel