

1. Rozvaděč RM04

Trafo není pevně a řádně instalováno v RZ
odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



přípevnit na DYN lištu

2. Rozvodnice u RMO-2

Rozvodnice nemá štítek
odporuje 35 7107 ČSN EN 60439-1 ed.2 čl.5.1:



3. Rozvodnice u RMO-2

Chybí popis jistících prvků

odporuje 35 7107 ČSN EN 60439-1 ed.2 čl.5.1:



4. Rozvaděč RMO-2

Chybí popis jistících prvků * pojistková pouzdra

odporuje 35 7107 ČSN EN 60439-1 ed.2 čl.5.2:




5. Rozvodnice u RMO-2 krabice pod
Neukončené vodiče
odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N3:



ukončit vodič ve wago
svorce

6. Rozvodnice u RMO-2 krabice pod
Nesprávná montáž v krabici
odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.134.1.5.N1:



Router připevnit na zeď mimo krabici,
ostatní zařízení dát od sebe a do
krabice umístit větrací mřížky

7. Kuchyně

Poškozený kryt zásuvky

odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna za
novou

8. Kuchyně

Neukončený vodič

odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N3:



montáž krabi-
ce

9. Koupelna třída A - 1PP

Rozvodnice nemá štítek

35 7107 ČSN EN 60439-1 ed.2 čl.5.1:



10. Koupelna třída A - 1PP

Chybí popis jistících prvků

odporuje 35 7107 ČSN EN 60439-1 ed.2 čl.5.2:



11. Koupelna třída B -1PP

Rozvodnice nemá štítek

35 7107 ČSN EN 60439-1 ed.2 čl.5.1:



12. Koupelna třída B -1PP

Chybí popis jistících prvků

odporuje 35 7107 ČSN EN 60439-1 ed.2 čl.5.2:



13. Koupelna třída C - 1PP

Rozvodnice nemá štítek

35 7107 ČSN EN 60439-1 ed.2 čl.5.1:



14. Koupelna třída C - 1PP

Chybí popis jistících prvků

odporuje 35 7107 ČSN EN 60439-1 ed.2 čl.5.2:



15. Kancelář 1

Kancelář 1 zásuvka u okna nefunkční

odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.3.10:



zjistit závadu - informovat objednatele

16. Třída 1NP žlutá

Chybějící víčka krabic pod oknem

odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:

