

1. RB1 - Rozvaděč

Chybějící vějířové podložky


33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.133.3:



2. RB1 - Rozvaděč

Kontakt měděných vodičů a hliníkových

37 0606 ČSN 37 0606 62e:



montáž připojovací svorky

3. RB2 - Rozvaděč

Volné hlavice vypínačů


33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



4. RB2 - Rozvaděč

Volné vodiče v RZ

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



demontáž vodiče z RZ

5. Třída Chobotnice

Volná zásuvka 230V

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



6. Třída Motýlů

Zalomené plastové kolíky u zásuvky 230V

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



7. Třída Ježci

Poškozený kryt zásuvky 230V

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna kompletní zásuvky

8. Třída Sluníčka

Volná zásuvka 230V

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



9. Chodba v pavilonu A

Nesvítí osvětlení 1x

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:




výměna žárovky

10. Kuchyně

Není provedeno pospojení stolů v okolí myčky

33 0500 ČSN EN 61140 ed.3 čl. 5.5.2:



11. Kuchyně

Prasklé víčko zásuvky 230V

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna

12. Kuchyně - šatna

Volná zásuvka 230V

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



13. Prádelna - žehlení

Volná zásuvka 230V

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



14. Prádelna - pračky

Chybí doplňující ochranné pospojení


33 0500 ČSN EN 61140 ed.3 čl. 5.5.2:



15. Sklad potravin

2x poškozené zásuvky 230V

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna

16. Sklad potravin

1x volná zásuvka 230V

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:

