

V Praze 8. 2. 2013

Vážení obchodní přátelé,

zasílám Vám otázky od uchazečů a zároveň odpovědi k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení: „**Smečno - Oprava komunikace v ulici Hrdlívké**“, které vypisuje **Město Smečno, Náměstí TGM 12, 273 05 Smečno, IČ: 00 23 48 93**.

Dotaz č. 1:

Žádáme o specifikaci:

Výkaz výměr „2012 Vymery Hrdlívká.xls“

21080000P	Přeložka sdělovacího kabelu s výkopem	m	205,000
-----------	---------------------------------------	---	---------

Výkaz výměr „2012 Vymery vetev C.xls“

21080000P	Přeložka kabelu VO s výkopem	m	70,000
21080000S	Přeložka sdělovacího kabelu O2 s výkopem	m	60,000

Odpověď:

U přeložek kabelů VO se jedná o výměnu klasických kabelů VO propojující stožáry VO.

Potřebná délka posunu optického kabelu byla odhadnuta ze zákresu vyjádření O2 Telefonica a bude upřesněna po ověření a vytyčení kabelů a hrany komunikace.

Přeložky sdělovacího kabelu a optického kabelu se nebudou oceňovat. Jejich ocenění a provedení zajistí jejich správce. Nejsou tedy součástí poptávky.

Dotaz č. 2:

ul. Hrdlívká

1) V situaci je zakresleno 21 vsakovacích jímek. Ve výkazu výměr je 20 jímek.

2)

8950000001	Drenážní šachtice z betonových dílců D100, hl.2,5m včetně provedení	ks	25,000
------------	---	----	--------

Jedná se o revizní (předimenzované) šachty k drenáži, které nejsou zakresleny v projektu, nebo jde o duplicitu se vsakovacími jímkami?

ul. Hrdlívká - trasa C

1) V situaci je zakres dvou vsakovacích jímek. V rozpočtu jsou tři.

2)

8950000001	Drenážní šachtice z betonových dílců D100, hl.2,5m včetně provedení	ks	2,000
------------	---	----	-------

Jedná se o revizní (předimenzované) šachty k drenáži, které nejsou zakresleny v projektu, nebo jde o duplicitu se vsakovacími jímkami?

Odpověď:

ul. Hrdlívká

1) Počet vsakovacích jímek je 25ks, 3ks jsou cca 20m za koncem trasy.

2) Tato položka, byla z výkazů výměr odstraněna.

ul. Hrdlívká - trasa C

1) Ve výkresu je zakreslena vsakovací jámka zdvojená, výpočtem vyšla ztrojená, proto jsou v položce 3 vsakovací jámky, které prosím oceňte.

2) Tato položka, byla z výkazů výměr odstraněna.

Dotaz č. 3:

ul. Hrdlívká

- 1) Počet prvků kanalizační vpustě (položka č. 46 až 52) ve výkazů výměr neodpovídá zákresu vpustě ve výkresu „vsakovací jímka“. Žádáme o doplnění a upřesnění.
- 2) Ve výkazu výměr chybí zásyp HDPE trubky DN200 propojující vpust' s vsakovací jímkou. Žádáme o doplnění a upřesnění.
- 3) Ve výkazu výměr chybí zemní práce pro kabelový žlab a chráničky. Žádáme o doplnění a upřesnění.

ul. Hrdlívká - trasa C

- 1) Počet prvků kanalizační vpustě (položka č. 26 až 32) ve výkazů výměr neodpovídá zákresu vpustě ve výkresu „vsakovací jímka“. Žádáme o doplnění a upřesnění.
- 2) Ve výkazu výměr chybí zásyp HDPE trubky DN200 propojující vpust' s vsakovací jímkou. Žádáme o doplnění a upřesnění.
- 3) Ve výkazu výměr chybí zemní práce pro kabelový žlab a chráničky. Žádáme o doplnění a upřesnění.

Odpověď:

ul. Hrdlívká

- 1) Uliční vpust' bude provedena snížená, dle výkresu, tj. dno, prstenec krycí deska a rám s mříží. Položka v novém výkazu výměr upřesněna.
- 2) Položka byla vložena do nového výkazu výměr.
- 3) Položka byla vložena do nového výkazu výměr.

ul. Hrdlívká – trasa C

- 1) Uliční vpust' bude provedena snížená, dle výkresu, tj. dno, prstenec krycí deska a rám s mříží. Položka v novém výkazu výměr upřesněna.
- 2) Položka byla vložena do nového výkazu výměr.
- 3) Položka byla vložena do nového výkazu výměr.

Dotaz č. 4:

Dle zákona č. 137/2006 Sb. § 44, bod. 4 písm. b) o veřejných zakázkách a v souladu s vyhláškou č. 230/2012Sb. ze dne 25.7.2012 , kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí zadávací dokumentace obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Ve Vámi zaslaném novém soupisu prací dle dodatečných informací ze dne 28.1.2013 stále tento výkaz výměr chybí.

Požadujeme doplnit výkaz výměr k soupisu prací v souladu se zněním zákona a výše uvedené vyhlášky.

Odpověď:

Přílohou zasíláme nové výkazy výměr, které jsou v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.

Dotaz č. 5:

Soupis prací v Hrdlívké ulici obsahuje chybně uvedené množství u položky č. 66.
Jak tuto skutečnost řešit?

Odpověď:

Množství je v novém výkazu výměr upraveno.

Dotaz č. 6:

Zemní práce na část ul. Hrdlívká neobsahují úpravu pláně se zhutněním.
Jak řešit tuto nesrovnalost?

Odpověď:

Doplněno v novém výkazu výměr.


Součástí doplnění je také výkres situace staveb v .pdf, kde je doplněn orientační zákres plynovodního potrubí.

Všechny předchozí dotazy jsou zapracovány v nových výkazech výměr, které Vám zasílám přílohou.
Z důvodu doložení nových výkazů výměr se posouvá **termín podání nabídek na 25. 2. 2013 do 10:00** hodin a termín otevírání obálek na 25. 2. 2013 v 10:15 hodin.

Děkuji za pochopení.

Příloha: 1) Nové výkazy výměr
2) Výkres situace s plynem

S pozdravem


.....
Ing. Petra Šupová
ACCON managers & partners, s.r.o.
z pověření zadavatele – pověřená osoba

ACCON
managers & partners, s.r.o.
Věrdunská 819/37, 160 00 Praha 6
IČ: 26724791, DIČ: CZ26724791
www.accon.cz ©