

Dodatečná informace č. 5

Dotaz:

V objektu 01 ve výkresu 05 Řez B-B je v levém dolním rohu v místnosti 101 část podlahy zvednutá na kótu +0,2. Ve výkresu 02 půdorys 1.NP tato změna výškové úrovně není zakreslena. Bude provedena výšková změna podlahy? Z čeho? V jakém rozsahu? Je to v soupisu prací?

Odpověď:

V dokumentaci v řezu B-B, omylem zůstala vyvýšená dřevěná podlaha v místě sezení. Tato varianta byla zrušena a neobjevuje se v ostatních výkresech a není s ní počítáno ve výkazu výměr. Před realizací bude dokumentace opravena.

Veškeré položky, i když to není výslovně uvedeno jsou uvažovány jako dodávka montáž daného materiálu, nebo výrobku. Výjimkou jsou jen výrobky výslovně uvedené v závěrečné skupině „ostatní materiál“

VV je platný z DI 4.

Lhůta pro podání nabídek je platná do 4.3.2022 do 9:00 hod

V Ústí nad Labem dne 15.2.2022

Žaneta Vašková

PGM Consulting s.r.o.

