

OBSAH DOKUMENTACE

Stavební úpravy administrativního objektu OBÚ U Města Chersonu 1429, Most

	SO 01	
A.	Průvodní zpráva	
B.	Souhrnná technická zpráva	
C.1	Situace širších vztahů	M:1:1000
C.2	Situace zastavovací - neosazeno	
C.3	Situace koordinační	M 1:250
C.4	Situace na podkladě katastrální mapy	M 1:1000
D.1.1	Arch.stavební řešení	
D.1.2	Stavebně konstrukční část	
D.1.3	Požárně bezpečnostní řešení	
D.1.4a	Zdravotní technika	
D.1.4b	Plynová odběrná zařízení	
D.1.4e	Ústřední vytápění	
D.1.4c	VZT + chlazení	
D.1.4f	El. Silnoproud + hromosvod	
D.1.4g,h	El. slaboproud + MaR	
D.1.4i	Ozvučení	
E.1	Závazná stanoviska dotčených orgánů	neosazeno
E.2	Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	neosazeno
E.3	Geodetický podklad	neosazeno
E.4	Projekt zpracovaný báňským projektantem	neosazeno
E.5	PENB	
Stavební úpravy garáží pozemek č. 3362/3 k.ú. Most II v areálu objektu OBÚ U Města Chersonu 1429, Most		
	SO 02	
D.1.1	Arch.-stav. Řešení	
D.1.4f	El. Silnoproud + hromosvod	