

Stavební úpravy garáží pozemek č. 3362/3 k.ú. Most II v areálu objektu OBÚ U Města Chersonu 1429, Most			
	SO 02		
	D.1.1 Arch.-stav. Řešení		
01	Technická zpráva		
02	Půdorys – stávající stav + bourání	M 1:50	
03	Půdorys – návrh	M 1:50	
04	Půdorys střechy – stávající stav + bourání	M 1:50	
05	Půdorys střechy – návrh	M 1:50	
06	Pohledy – stávající stav	M 1:50	
08	Výpis výplní otvorů		
09	Tabulka klempířských výrobků		
10	Tabulka ostatních výrobků		

	El. Silnoproud + hromosvod		
	Technická zpráva		
	Výkresová část		