

Zadavatel:
Obec Libkovice pod Řípem
Sídlo: Libkovice p. Řípem 181, 413 01 Roudnice n. L.
IČ: 00263915

Věc: Vysvětlení zadávacích podmínek č.1 – Odpovědi na dotazy účastníků

Dotaz č. 1:

Vážení, žádám Vás o vysvětlení zadávací dokumentace shora jmenované veřejné zakázky:

- 1) Zadávací dokumentace zveřejněná zadavatelem obsahuje složku s názvem „VV k VŘ“. Tato složka obsahuje celkem 4 souborů, bohužel soubor s názvem ~\$2019-68 - Sokolovna Libkovice pod Řípem - oprava stavby.xlsx nelze otevřít. Zdá se, že se jedná o duplicitní soubor. Žádám o sdělení, zda tento soubor je či není součástí zadání. V kladném případě, žádám o jeho poskytnutí v čitelném formátu.
- 2) Zadavatelem poskytnutí dokumentace neobsahuje projektovou dokumentaci k částem elektro – slaboproud a elektro – silnoproud. Žádám o jejich poskytnutí. V souvislosti s tímto žádám o prodloužení termínu podání nabídek.

Odpověď č.1

- 1) soubor s názvem „~\$2019-68 - Sokolovna Libkovice pod Řípem - oprava stavby.xlsx je chybný“, jde pouze o cestu k souboru s názvem „2019-68 - Sokolovna Libkovice pod Řípem - oprava stavby“, který byl nejspíš při komprimaci otevřen.

Součástí těchto dodatečných informací jsou i nové výkazy, původní jsou již neplatné. **Nové výkazy výměr mají názvy:**

- 2019-68A - Sokolovna - oprava stavby [zadání] 2.xlsx
- Sokolovna Libkovice - elektroinstalace - slepy VV 2.xls
- Sokolovna Libkovice - poplach.zabez.system - slepy VV 2.xls

- 2) Zadavatel doplňuje projektovou dokumentaci pro část elektro a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Dotaz č. 2:

Dobrý den, při shlednutí zadávacích podmínek a výkazu výměr jsme narazili na chybějící výkaz vzduchotechniky. Žádáme Vás o jeho poskytnutí.

Odpověď č.2

Předmětem této veřejné zakázky není instalace vzduchotechniky, vzduchotechnika nespíš vůbec nebude realizována. Případné informace v projektové dokumentaci týkající se vzduchotechniky prosím neberte při zpracování nabídky v potaz.

Dotaz č. 3:

1. Dobrý den, poskytnuté výkazy výměr elektro - silnoproud a slaboproud mají totožné zadání. Prosím o zaslání správné VV na silnoproud a slaboproud. Předem děkujeme

Odpověď č. 3:

Součástí vysvětlení zadávací dokumentace jsou nové výkazy výměr týkající se elektroinstalace. Plně nahrazují předchozí výkazy výměr.

Dotaz č. 4:

V projektové dokumentaci jsou výkresy týkající se vzduchotechniky, ale ve výkazu výměr tyto položky nejsou. Podobně jsou ve výkazu výměr uvedeny položky týkající se elektro a slaboproudu, ale v projektové dokumentaci (výkresy, technická zpráva) tento obor není. Mají se tedy ocenit i položky uvedené ve VV (elektro) a ignorují se výkresy vzduchotechniky? Děkuji za vysvětlení.

Odpověď č. 4:

Viz odpovědi na dotazy č. 1 a 2.

Dotaz č. 5:

Dobrý den, žádám Vás tímto o vysvětlení zadávací dokumentace, veřejné zakázky: „Zateplení sokolovny s výměnou zdroje tepla v obci Libkovice pod Řípem“.

Dotaz:

1. Žádáme o bližší specifikaci lapače tuků. V zadání je na výběr" obdélníkový – kruhový, plast – nerez, automat – poloautomat.
2. V zadání chybí část projektová dokumentace (dále jen "PD") silnoproud a slaboproud. Žádáme o doplnění.
3. V zadání chybí výkaz výměr (dále jen "VV") na část VZT. Žádáme o doplnění.
4. V zadání jsou VV silnoproud a slaboproud totožné. Žádáme o doplnění VV slaboproud.
5. Co myslíte pol.č.101 omítka tenkovrstvá silikonsilikátová dekorativní soklová? Je to mozaika nebo omítka?
6. V zadání chybí výpis zámečnických prvků. Žádáme o doplnění.
7. V zadání chybí PD dřevěného schodiště. Žádáme o doplnění.
8. Žádáme o vysvětlení dočasných dopravních značek. Asi se jedná o přechodné dopravní značení.
9. Ve VV chybí montáž hasících přístrojů pol.č.129. Žádáme o doplnění.
10. V zadání chybí PD zastřešení vnější rampy. Žádáme o doplnění.
11. Podle VV se nám zdá, že pol.č. 424 montáž vázaných kcí. je zdvojená s pol.č. 458 montáž dřevostaveb. Žádáme o kontrolu.
12. Ve VV je 6ks malého vazníku a v PD je 5ks. Žádáme o sjednocení.
13. Žádáme o vysvětlení k čemu patří pol.č. 425, 426 a 440.

Předem děkuji

Odpověď č. 5:

Odpověď k dotazu: „1. Žádáme o bližší specifikaci lapače tuků. V zadání je na výběr" obdélníkový – kruhový, plast – nerez, automat – poloautomat. „

- Velikost zvolena podle počtu 100 jídel za den
- rozměry LxBxH 1050x700x1050 Hranatý, s jedním plynotěsným poklopem 600x600, plastový (PP n. PE), neautomatický
- v provedení pro volné osazení do místnosti (bude osazen mezi základové pasy bez zatížení zemním tlakem.)

Odpověď k dotazu: „2. V zadání chybí část projektová dokumentace (dále jen "PD") silnoproud a slaboproud. Žádáme o doplnění.“

- Viz odpověď na dotaz č. 1 v úvodu tohoto vysvětlení.

Odpověď k dotazu: „3. V zadání chybí výkaz výměr (dále jen "VV") na část VZT. Žádáme o doplnění.“

- Viz odpověď na dotaz č. 2 v úvodu tohoto vysvětlení.

Odpověď k dotazu: „4. V zadání jsou VV silnoproud a slaboproud totožné. Žádáme o doplnění VV slaboproud.“

- Viz odpověď na dotaz č. 3 v úvodu tohoto vysvětlení.

Odpověď k dotazu: „5. Co myslíte pol.č.101 omítka tenkovrstvá silikonsilikátová dekorativní soklová? Je to mozaika nebo omítka?“

- Dle popisu omítka dekorativní - probarvená, případně hrubší struktura, apod.
- K sokolovně se esteticky nehodí žádná mozaika, zejména ne ta strakatá pryskyřičná s kamínky cca 1-2 mm.

Odpověď k dotazu: „6. V zadání chybí výpis zámečnických prvků. Žádáme o doplnění.“

- V původním stavu také žádné zámečnické výrobky nebyly, tedy žádné komínové lávky ani demontáž zábradlí.

Odpověď k dotazu: „7. V zadání chybí PD dřevěného schodiště. Žádáme o doplnění.“

- Schodiště zůstávají stávající, žádné dřevěné schodiště není uvažováno.

Odpověď k dotazu: „8. Žádáme o vysvětlení dočasných dopravních značek. Asi se jedná o přechodné dopravní značení.“

- Ano, jedná se pouze o přechodné dopravní značení.

Odpověď k dotazu: „9. Ve VV chybí montáž hasících přístrojů pol.č.129. Žádáme o doplnění.“

- Položka myšlena na dodávku a montáž, doplněno do VV.

Odpověď k dotazu: „10. V zadání chybí PD zastřešení vnější rampy. Žádáme o doplnění.“

- Vnější rampa nemá samostatné zastřešení, protože je řešeno delšími vazníky.
- Jedná se o vazníky v2 - 6 ks a v3 - 5 ks.
- Na zbývajících částech objektu šaten mimo rampu jsou vazníky v1 - 15

Odpověď k dotazu: „11. Podle VV se nám zdá, že pol.č. 424 montáž vázaných kcí. je zdvojená s pol.č. 458 montáž dřevostaveb. Žádáme o kontrolu.“

- Ano, položka 424 byla vyjmuta výměra obsahující vazníky.

Odpověď k dotazu: „12. Ve VV je 6ks malého vazníku a v PD je 5ks. Žádáme o sjednocení.“

- Správně je počet 5ks, upravena položka 458 a460.
- Na základě ponížení výměr (položky výše) byla i změněna výměra přesunu hmot.

Odpověď k dotazu: „13. Žádáme o vysvětlení k čemu patří pol.č. 425, 426 a 440.“

- Položky 425,426,440, ale 424 427 souvisejí s sloupky pod vaznice, pozednicemi pod vazníky a opravou (výměnou) části stávající konstrukce krovu, viz. Technická zpráva.

Dotaz č. 6:

Dobrý den, rádi bychom se zeptali na správnost souborů v zadávacím řízení. Soubory položkového rozpočtu Elek.silnoproud a Elek.slaboproud mají totožné položky. Je to tak správně? Mají být oba soubory totožné?

Odpověď č. 6:

Viz odpověď na dotaz č. 3 v úvodu tohoto vysvětlení.

Přílohy:

Nové výkazy výměr

- VV: 2019-68A - Sokolovna - oprava stavby [zadání] 2.xlsx
- Sokolovna Libkovice - elektroinstalace - slepy VV 2.xls
- Sokolovna Libkovice - poplach.zabez.system - slepy VV 2.xls

PD prováděcí elektroinstalace.zip

Zpracovali dne 2.12.2019

Ing. Pavel Piskáček, projektant

Ing. Jitka Plíštilová, Tendra spol. s r.o.