

Doplňující informace č.1 k výběrovému řízení na zhotovitele stavby:

**„Uherský Brod, rekonstrukce I. TP – ul. U Sboru, Hodinářská, Nerudova,
Komenského, Naardenská, Pecháčkova, Seichertova, Masarykovo nám.“ a
„Uherský Brod, oprava kanalizačních stok – ul. Hradišťská, U Sboru, Nerudova,
Naardenská, Seichertova“**

Zadavatel: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Sídlo zadavatele: Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
IČO: 49453866

Na základě dotazů poskytuje zadavatel následující doplňující informace k výběrovému řízení:

Dotaz:

Z dostupné projektové dokumentace zadavatele bylo zjištěno:
Projektové označení vodovodů výstražnou fólií neodpovídá normám.
Děle i navržený vyhledávací vodič z nerezů není standardním řešením pro vodovody.
Žádáme tímto zadavatele o určení závazného řešení pro realizaci.

Odpověď:


Zadavatel určuje závazné řešení pro realizaci takto:
Výstražnou fólii použít dle ČSN EN 12613 a ČSN 73 6006.
Vyhledávací vodič použít dle projektové dokumentace.

Aktualizace Přílohy č. 9 – PD – UB, rekonstrukce I. TP:

Zároveň došlo k aktualizaci projektové dokumentace v příloze č. 9.
Původní výkres D3_Vzorový řez byl nahrán chybně jako vzorové uložení kanalizačního potrubí. Nově je nahrán výkres pod názvem: D3_Vzorový řez_opraveno.

S pozdravem

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

-1-


Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.