

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor kultury a památkové péče
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.: JMK 43415/2017

Sp.zn.: S – JMK 13515/2017/OKPP

Brno 16. 03. 2017

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 10, § 11 a § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném správním řízení na základě žádosti Římskokatolické farnosti Předklášteří, se sídlem Ondřejova 1062, 666 02 Předklášteří, zastoupené P. Mgr. Josefem Rybeckým, administrátorem, doručené Krajskému úřadu Jihomoravského kraje dne 25. 01. 2017, tímto v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

vydává

ve věci opravy elektroinstalace a vnitřního osvětlení kostela Nanebevzetí Panny Marie, který je součástí areálu národní kulturní památky Klášter cisterciáků Porta coeli v Předklášteří, situované na pozemku st. p. č. 1, k. ú. Předklášteří, okres Brno – venkov, prohlášené nařízením vlády č. 50/2010 Sb., v platném znění, toto

závazné stanovisko:

oprava elektroinstalace a vnitřního osvětlení kostela Nanebevzetí Panny Marie, je dle dokumentace pro ohlášení stavby „Oprava kostela nanebevzetí Panny Marie, NKP Předklášteří“, část D.1.1b osvětlení, D.1.4g elektroinstalace, vypracované A77 ARCHITEKTI, Taussigova 21, 615 00 Brno, prosinec 2016, podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

přípustná

za splnění následujících podmínek, které zajistí vlastník, určených v souladu s ustanovením § 9 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

1. Veškeré elektrorozvody budou řešeny ve stávajících místech, aby nedocházelo k dalším invazivním zásahům do omítek.
2. Nové trasování do omítek či zdiva bude předloženo k posouzení odborné organizaci (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně) a k odsouhlasení orgánu státní památkové péče (Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče).
3. Svítidla v lodi v místech sloupů nebudou instalována do kamenných konstrukčních článků.
4. Všechny typy svítidel budou ve vzorcích konzultovány s odbornou organizací státní památkové péče (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně) a vybrané typy, včetně konzol a závěsů, způsob jejich osazení na zdech kostela, délka spuštění závěsných svítidel do prostoru lodi kostela budou uvedeny v dokumentaci pro provedení stavby, která bude schválena samostatným závazným stanoviskem.

5. Rozebrání kamenné dlažby bude provedeno kameníkem. V případě zásahů spojených s konsolidací kamene nebo jeho obnovou, bude tyto práce provádět držitel povolení MK pro restaurování kamene.
6. V západní části kostela v místnosti pod kůrem lze zásahy do omítek stěn a kleneb provádět pouze na základě provedeného stratigrafického průzkumu, který bude předložen k posouzení odborné organizaci státní památkové péče (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně) a k odsouhlasení samostatným závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče (Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče).
7. Před zahájením prací bude vlastníkem svolána kontrolní prohlídka stavby, na kterou budou přizváni zástupci odborné organizace státní památkové péče (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně) a orgánu státní památkové péče (Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče). Na vstupním jednání bude dohodnut harmonogram prací a dalších místních šetření za účelem případného upřesňování detailů, které se projeví během realizace.

Odůvodnění

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel žádost Římskokatolické farnosti Předklášteří, se sídlem Ondřejova 1062, 666 02 Předklášteří, zastoupené P. Mgr. Josefem Rybeckým, administrátorem, o vydání závazného stanoviska ve věci opravy elektroinstalace a vnitřního osvětlení kostela Nanebevzetí Panny Marie, který je součástí areálu národní kulturní památky Klášter cisterciáků Porta coeli v Předklášteří, prohlášené nařízením vlády č. 50/2010 Sb., v platném znění

Předmětem řešení projektové dokumentace je vnitřní elektroinstalace a nové osvětlení interiéru kostela. V předložené dokumentaci jsou navrženy:

Nová rozvodná skříň včetně ovládání – má být osazena v sakristii. Ovládání jednotlivých prvků a světelných scén má být řešeno soudobým způsobem s využitím naprogramovaného přístupu, k ovládání na místě bude využit dotykový displej.

Kompletní silnoproudé rozvody - rozvody elektrického vytápění lavic mají být přepojeny na novou rozvodnou skříň a doplněny o dálkové ovládání celého systému osvětlení i vytápění. Rozvody pro osvětlení mají být vedeny nad klenbami, které mají být v nejvyšším místě provrtány pro spuštění světel. Svítidla mají být spuštěna na závěsu cca 11 m. V křížení lodí má být zachován stávající způsob osvětlení výkonnými zdroji v kruhovém otvoru ve vrcholu křížení žeb. V lodi kostela je osvětlení řešeno zavěšením dvou řad svítidel se zdroji ve dvou úrovních. Tento princip bude zachován i na kůru a v příčné lodi. Presbytář s hlavním oltářem má být nasvětlen směrovými svítidly osazenými na sloupových držácích za aktivními prvky zdiva. V přidružených a servisních místnostech a v prostorách s menší světelnou výškou budou použita přisazená stropní světla.

Rozvody NN - zásuvkové obvody mají být pouze místně doplněny v trasách stávajících rozvodů, a to pouze v nižších partiích zdí, kde se počítá s opravou vlhkostí poškozených a nesoudržných omítek.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, si v řízení vyžádal v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně, jako odborné organizace státní památkové péče, které mu bylo doručeno dne 03. 02. 2017 pod č. j. NPÚ 371/7804/2017.

Po obdržení písemného vyjádření byl účastník řízení ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, písemně vyzván k vyjádření se k podkladům pro vydání závazného stanoviska a k nahlédnutí do spisu dle ustanovení § 38 výše citovaného zákona. Účastník řízení

svého práva dne 01. 03. 2017 využil a nevzněl připomínky k podkladům rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění ani nenavrhoval jeho doplnění.

Z obsahu písemného vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně a ze skutečností známých mu z jeho úřední činnosti (zejména z pravidelných kontrolních prohlídek stavby), Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče, dospěl k závěru, že oprava elektroinstalace a vnitřního osvětlení kostela Nanebevzetí Panny Marie, který je součástí areálu Kláštera cisterciáků Porta coeli v Předklášteří, je z hlediska zájmů sledovaných orgány státní památkové péče přípustná a stanovil v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a ustanovením § 9 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, základní podmínky, za nichž lze ve věci postupovat.

Zdůvodnění podmínek:

Správní orgán se s podmínkami uvedenými ve vyjádření odborné organizace ztotožnil a promítl je do výroku rozhodnutí.

Ad. 1. a 2. Omítky jsou až na soklové partie v dobrém stavu a jakékoliv další invazivní zásahy a následovné úpravy jsou v hladkých plochách vždy čitelné a u míst se šablonovou malbou vyžadují restaurátorské úpravy. Bez provedení důsledného stratigrafického průzkumu omítek a povrchových úprav v celém prostoru kostela (proveden pouze náhodný, který nemůže plně celou situaci předně analyzovat), je žádoucí respektovat stávající trasy, neboť lze předpokládat existenci starších barevných povrchových úprav.

Ad. 3. Z předložené dokumentace není zřejmé, jakým způsobem budou instalována svítidla v lodi v místech sloupů. S jejich instalací do kamenných konstrukčních článků nelze vzhledem k možnému poškození souhlasit.

Ad. 4. V prováděcí dokumentaci je nutné přesně vyspecifikovat veškerá svítidla, včetně jejich barevné úpravy a přesné instalace. Před realizací je vhodné provést světelnou zkoušku, která prověří přesné umístění svítidel a jejich účinek v prostoru.

Ad. 5. Lokální rozebrání kamenné dlažby pro zatrubkování je možné, neboť kamenné dlaždice jsou uloženy do sypkého ztuhlého podkladu a jejich vyjmutím (nikoliv celoplošným), nedojde k poškození kamene.

Ad. 6. Západní část kostela - místnost po kůrem je v podstatě intaktně dochovaná. Na zdech lze předpokládat historické povrchové úpravy omítek. Před provedením stratigrafického průzkumu a jeho vyhodnocením nelze připustit jakékoliv invazivní zásahy do zdí a kleneb místnosti.

Ad. 7. - Požadavek na svolávání kontrolních prohlídek stavby má oporu v § 28 odst. 2 písm. f) a § 32 odst. 2 písm. g) zákona č. 20 /1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, kde je stanoven Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru kultury a památkové péče, výkon dozoru při obnově národních kulturních památek z hlediska státní památkové péče a odborné organizaci státní památkové péče stanoveno zabezpečení odborného dohledu nad prováděním komplexní péče o kulturní památky. Kontrolní dny lze považovat za jeden ze základních mechanismů účinného dohledu všech složek státní památkové péče.

Ve výrokové části rozhodnutí nebyla zohledněna následující podmínka uplatňovaná Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Brně, v jeho písemném vyjádření:

Podmínka č. 1

Veškeré komponenty systému EZS musí být před instalací.... Poplachový zabezpečovací a tísňový systém a kamerový systém je předmětem žádosti o vydání samostatného závazného stanoviska.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Námitky je možné uplatnit prostřednictvím odvolání proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu v této věci.

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Otisk razítka
odbor kultury
a památkové péče
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
+1



JUDr. Hana Holušová
vedoucí oddělení památkové péče
Mgr. Petr Fedor
vedoucí odboru

Počet listů rozhodnutí: 2
Počet příloh/listů příloh: 0

Rozdělovník:

Účastník řízení: Římskokatolická farnost Předklášteří, Ondřejova 1062, 666 02 Předklášteří

Na vědomí: Národní památkový ústav, ú. o. p. v Brně, nám. Svobody 8, 601 54 Brno
spis