

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor kultury a památkové péče
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.: JMK 98123/2017

Sp. zn.: S – JMK 75611/2017

Brno 04. 07. 2017

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 10, § 11 zákona a § 67 č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném správním řízení na základě žádosti Římskokatolické farnosti Předklášteří, se sídlem Ondřejova 1062, 666 02 Předklášteří, zastoupené P. Mgr. Josefem Rybeckým, administrátorem, doručené Krajskému úřadu Jihomoravského kraje dne 25. 05. 2017, tímto v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

vydává

ve věci základního restaurování vchodových dveří a základní revize vstupních dveří do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří, který je součástí areálu národní kulturní památky Klášter cisterciáček Porta coeli v Předklášteří, situované na pozemku st. p. č. 1, k. ú. Předklášteří, okres Brno – venkov, prohlášené nařízením vlády č. 50/2010 Sb., v platném znění, toto

závazné stanovisko:

základní restaurování vchodových dveří a základní revize vstupních dveří do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří, jsou dle dokumentace „Restaurátorský průzkum a záměr obnovy. Předklášteří u Tišnova. Kostel Nanebevzetí Panny Marie, dveře hlavního vstupu, dveře do sakristie“, zpracované společností pro obnovu památek Pastiglia, s. r. o., Bašty 2, 602 00 Brno, květen 2017, podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

přípustné

za splnění následujících podmínek, které zajistí vlastník, určených v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

1. Na základě provedeného průzkumu bude stanoven postup restaurátorských prací, včetně technologií a materiálů. Návrh postupu restaurátorských prací bude předmětem samostatného správního řízení.

Odůvodnění

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče, obdržel žádost Římskokatolické farnosti Předklášteří, se sídlem Ondřejova 1062, 666 02 Předklášteří, zastoupené P. Mgr. Josefem Rybeckým, administrátorem, o vydání závazného stanoviska ve věci základního restaurování vchodových dveří a základní revize vstupních dveří do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří, který je součástí areálu národní kulturní památky Klášter cisterciáček Porta coeli v Předklášteří, prohlášené nařízením vlády č. 50/2010 Sb., v platném znění.

V předloženém restaurátorském průzkumu je řešeno:

Dveře hlavního vstupu - mohutná dvoukřídlá vrata s nadsvětlíkem, který tvoří zasklená část v rámu a předsažená zdobná mříž. Vrata jsou z vnější strany pobita plechem s ozdobami a z vnitřní strany jsou z tmavého dubového dřeva. Konstrukce dveří a okna je mírně rozeschlá a zkroucená. Převládající poškození je především ve spojení dřeva a kovu – kovové pláty korodují skrze barevnou povrchovou úpravu, barvy jsou přetřeny, části kovových prvků chybí nebo jsou deformovány. Dřevěné části jsou naraženy, části profilových lišt odštípnuty a chybí, především exponované části jsou mechanicky poškozeny. Povrchová úprava dřeva je nepůvodní, povrch je několikrát přetřen se zřetelně tmavě hnědými čmouhami barev. Je navrženo vysazení křídel a nadsvětlíku, oprava nadsvětlíku má být provedena podle záměru Petra Jandy z roku 2013. Z povrchu dveří mají být odstraněny nečistoty, staré tmely a jiné nepůvodní materiály. Má být provedeno tmelení mechanických poškození a spárování, proveden nátěr fungicidním a insekticidním prostředkem, včetně petrifikace spodní části, napouštění dřeva základním nátěrem a lazurním nátěrem. Má být provedena stratigrafie barev všech částí mříží a kovových ploch dveří. Kovové části napadené korozí mají být ošetřeny pomocí lokální elektrolytické redukce, má být provedena oprava a povrchová úprava kovových částí.

Dveře do sakristie jednokřídlé dveře rámové konstrukce s kazetami. Historický zámek je doplněn novým bezpečnostním. Spodní lišta je doplněna novou, pravděpodobně z důvodu velkého poškození spodní strany, práh je novodobý. Rámová konstrukce nevykazuje vyjma spodní hrany zásadní poškození, kazety mají vertikální praskliny. Spodní závěs je dnes ukotven skrz kamenné ůstění. Povrch dveří je mořen hnědou barvou.

Je navrženo vysazení dveří, odvoz do restaurátorské dílny a osazení provizorní výplně, očištění od nečistot, výměna spodní lišty rámové konstrukce, vytmelení a vyspárování prasklin v kazetách, opakovaný nátěr fungicidním a insekticidním prostředkem, povrchová úprava hnědým nátěrem stávajícího odstínu, revize stavu zámku a úprava bezpečnostního zámku do přijatelné vizuální podoby.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče, si v řízení vyžádal v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně, jako odborné organizace státní památkové péče, které mu bylo doručeno dne 26. 06. 2017 pod č. j. NPÚ 43123/2017.

Po obdržení písemného vyjádření byl účastník řízení ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, písemně vyzván k vyjádření se k podkladům pro vydání závazného stanoviska a k nahlédnutí do spisu dle ustanovení § 38 výše citovaného zákona. Účastník řízení svého práva dne 28. 06. 2017 využil a nevzněl připomínky k podkladům rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění ani nenavrhoval jeho doplnění.

Z obsahu písemného vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně a ze skutečností známých mu z jeho úřední činnosti (zejména z pravidelných kontrolních prohlídek stavby), Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče, dospěl k závěru, že základní restaurování vchodových dveří a základní revize vstupních dveří do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří, který je součástí areálu Kláštera cisterciáček Porta coeli v Předklášteří, jsou z hlediska zájmů sledovaných orgány státní památkové péče přípustné a stanovil v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a ustanovením § 10 odst. 3 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, základní podmínky, za nichž lze ve věci postupovat.

Zdůvodnění podmínek:

Správní orgán se s podmínkami uvedenými ve vyjádření odborné organizace ztotožnil a promítl je do výroku rozhodnutí.

Ad. 1. – předložený materiál je dostatečný pro zahájení provádění prací, ale pouze I. etapy – tj. podrobného průzkumu, aby na základě zjištění z něho plynoucích, mohla být srozumitelně a jednoznačně stanovena koncepce restaurátorského zásahu a tudíž i postup restaurátorských prací, včetně materiálů a technologií.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, a to k Ministerstvu kultury podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí.




Mgr. Petr Fedor
vedoucí odboru

Počet listů rozhodnutí: 2
Počet příloh/listů příloh: 0

Rozdělovník:

Účastník řízení: Římskokatolická farnost Předklášteří, Ondřejova 1062, 666 02 Předklášteří
doručovací adresa:
Římskokatolická farnost Tišnov, Kostelní 16, 666 01 Tišnov

Na vědomí: Národní památkový ústav, ú. o. p. v Brně, nám. Svobody 8, 601 54 Brno
spis