

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. D-1/2014 ze dne 12.6.2014 a dodatku č. 1 ze dne 6.7.2014

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

**na akci: „Restaurování výmalby, umělých mramorů a zlacení stěn interiéru
kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji“**

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: sdružení fyzických osob

Jméno a příjmení: **MgA. Jakub Hamsík**
Adresa: Petrohradská 1339/30, 101 00 Praha 10
IČ: 48571121
DIČ: CZ7405060190
licence MK ČR čj. 9959/2001 ze dne 30. 7. 2001
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 170166329 / 0800

Jméno a příjmení: **MgA. Jáchym Krejča**
Adresa: Angolská 609/3, 160 00 Praha 6
IČ: 66457904
DIČ: CZ7411160328
licence MK ČR čj. 12377/2002 ze dne 2. 12. 2002
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Poštovní spořitelna č.ú. 108730531 / 0300

Jméno a příjmení: **Jan Tomíček**
Adresa: Merhautova 988/114, 613 00 Brno
DIČ: CZ7410055796
licence MK ČR čj. 46655/2012 ze dne 11. 7. 2012
bankovní spojení: GE Money bank č.ú. 151338121 / 0600

Členové sdružení jsou vázáni smlouvou o sdružení ze dne 27. 3. 2014 ve znění dodatku č.1, že
předmět díla budou plnit společně a nerozdílně jakožto všechny závazky ze smlouvy vyplývající.

Zástupcem sdružení pověřený ve věcech

a) smluvních MgA. Jakub Hamsík, tel.723 171 966

b) technických MgA. Jakub Hamsík

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Dyje

Sídlo: Tasovice 191, 671 25 Hodonice
Zastoupen: P. Mgr. Tomasz Wascinski, administrátor
IČ: 65764994

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických Bc. Pavel Vlček (tel. +420604469055)

(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 2 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2015 dle přiloženého rozpočtu v návaznosti na finanční možnosti objednatele a z důvodu upřesnění doby plnění této etapy. Upřesnění etapy nemá vliv na celkovou cenu díla.

1. čl. 3. Cena díla, bod 3.1. je nahrazen takto:

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Cena díla:

Cena díla celkem	3 932 050,00 Kč
realizace v roce 2015	1 009 749,00 Kč
zbývá k realizaci	2 023 052,00 Kč

Členové sdružení nejsou plátcí DPH, v případě, že kterýkoli člen sdružení se stane plátcem DPH v průběhu realizace, jde mu tato skutečnost k jeho tíži, při fakturaci vystupují samostatně.

2. čl. 4. Doba plnění, bod 4.2. je nahrazen takto:

4.2. Ukončení prací (etapa v příslušném kalendářním roce, vč. vyklizení pracoviště a předání dílčí restaurátorské zprávy): **28. 11. 2015**

3. Ostatní články SOD č. D-1/2014 ze dne 12. 6. 2014, zůstávají beze změn


4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel tři vyhotovení (každý člen sdružení po jednom vyhotovení).

Přílohy - Položkový rozpočet k dodatku č.2

V Dyji, dne 17. 4. 2015 **Rímskokatolická farnost**


DYJE

sídlo: Tasovice 191
PSČ: 671 25 Hodonice



.....
za objednatele:

P. Mgr. Tomasz Wascinski




.....
za zhotovitele:

MgA. Jakub Hamsík




.....
MgA. Jáchym Krejča



.....
Jan Tomíček

„Restaurování výmalby, umělých mramorů a zlacení stěn interiéru kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji“		
	Krycí list rozpočtu	základ pro sazbu DPH 0%
Objednatel:	Římskokatolická farnost Dyje sídlo: Tasovice 191, 671 25 Hodonice IČ: 65764994	
Zhotovitel:	MgA. Jakub Hamsík Petrohradská 1339/30, 101 00 Praha 10 MgA. Jáchym Krejča Angolská 609/3, 160 00 Praha 6 Jan Tomíček Merhautova 988/114 613 00 Brno	
1	Restaurování výmalby stěn	61 220,00 Kč
2	Restaurování umělých mramorů	627 879,00 Kč
3	Restaurování zlacených štukových profilací a dřevořezeb na stěnách	320 650,00 Kč
	Cena celkem bez DPH	1 009 749,00 Kč
	sdružení uchazečů není plátcem DPH	- Kč
	Cena celkem	1 009 749,00 Kč

Římskokatolická farnost
DYJE
sídlo: Tasovice 191
PSČ: 671 25 Hodonice

1. Restaurování výmalby stěn

61 220,00 Kč

		M.J.	počet	cena M.J.	cena celkem
1.1 Restaurování výmalby					60 220,00 Kč
1.1.a	odsolení nejmíc zasažených partií a to vč. soklu a nanesení vápenné tzv. obětní omítky	m2	35	600,00 Kč	21 000,00 Kč
1.1.b	očištění povrchu maleb od injektážní cementové směsi	m2		1 000,00 Kč	- Kč
1.1.c	odstranění nevhodných cementových vysrávek a nefunkčních vysrávek vápenných tmelů	m2		40,00 Kč	- Kč
1.1.d	očištění povrchu maleb od prachových nečistot z ostatních intaktních ploch nasucho ometáním, vysávání a pomocí inertních drolivých hub či omytím	m2		95,00 Kč	- Kč
1.1.e	doplnění štukové profilace římsy lodi	m2		400,00 Kč	- Kč
1.1.f	odstranění provizorní obětní omítky soklu a doplnění oklepaných omítek stěn trasovou omítkou	m2	6	600,00 Kč	3 600,00 Kč
1.1.g	tmelení defektů vápennými omítkovinami (kvalitní štukový písek a dlouhodobě uleželé vzdušné vápno), úprava povrchu tmelů vápenným pačokem s mramorovou moučkou, technologická přestávka nutná ke karbonataci povrchu tmelů	m2		200,00 Kč	- Kč
1.1.h	prekonzolidace destruovaných barevných vrstev fixážemi (vodná akrylátová disperze Primal SFO16) a fixování jejich uvolněných částí k omítkovým podkladům	m2		70,00 Kč	- Kč
1.1.i	konzolidace povrchů nátěrů ve výplních mezi pilastry, popř.zeslabení nepůvodních vrstev	m2		50,00 Kč	- Kč
1.1.j	plošná výmalba nové omítky soklu stěn barvou zatónovanou do původního odstínu	m2		220,00 Kč	- Kč
1.1.k	plošná výmalba stěn mezi pilastry barvou zatónovanou do původního odstínu šedé	m2	137	260,00 Kč	35 620,00 Kč
1.1.l	rest.obnova nátěru zábradlí kůru	mb		2 000,00 Kč	- Kč
1.1.m	rest.obnova malovaných štukových hlavic lodi kostela velkých	ks		6 000,00 Kč	- Kč
1.1.n	rest.obnova malovaných štukových hlavic lodi kostela polovičních	ks		3 000,00 Kč	- Kč
1.1.o	imitativní retuše a lokální rekonstrukce stálými minerálními pigmenty - iluzivní mramory, festony a rozety a dekorativní malby na klenbě a stěnách pod kruchtou	m2		710,00 Kč	- Kč
1.1.p	imitativní retuše a lokální rekonstrukce stálými minerálními pigmenty - medailony s figurálním výjevem (2x7,7m2)	m2		3 500,00 Kč	- Kč

1.2 Restaurátorská zpráva - výmalba

1 000,00 Kč

1.2.a	dílčí restaurátorská zpráva pro potřeby objednatele na vyúčtování dotací 1x tisk + 1xCD po každé etapě (předpoklad 5 etap)	soubor	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
1.2.b	kompletní restaurátorská zpráva, včetně fotodokumentace, a to ve dvou identických vyhotoveních a na CD ve smyslu vyhlášky MK ČR č. 66/1988 Sb	soubor		10 000,00 Kč	- Kč

2. Restaurování umělých mramorů

627 879,00 Kč

		M.J.	počet	cena M.J.	cena celkem
2.1. Římsa v presbytáři					- Kč
2.1.a	čištění všech ploch, odstranění prachových nánosů a nečistot, sejmutí znečištěné politury, odstranění přemaleb, laků, nevyhovujících druhotných doplňků, tmelů, omítek	m2		700,00 Kč	- Kč
2.1.b	stabilizace solí, zpevnění uvolněných mramorů s omítkami a zdí (hloubková injektáž, doplnění chybějících omítek	m2		2 280,00 Kč	- Kč
2.1.c	nanesení chybějících barevných štukových hmot /rekonstrukce/ retuš drobných tmelů, broušení a tmelení, napouštění olejem, nanesení nové voskové politury, leštění	m2		4 500,00 Kč	- Kč

*poznámka: výměra optotí údajů v restaurátorském záměru zpřesněna z lešení***2.2. Pilastry presbytáře (6ks celkem 55,47m2)**

324 749,00 Kč

2.2.a	čištění všech ploch, odstranění prachových nánosů a nečistot, sejmutí znečištěné politury, odstranění přemaleb, laků, nevyhovujících druhotných doplňků, tmelů, omítek	m2		700,00 Kč	- Kč
2.2.b	stabilizace solí, zpevnění uvolněných mramorů s omítkami a zdí (hloubková injektáž, doplnění chybějících omítek	m2	48,47	2 200,00 Kč	106 634,00 Kč
2.2.c	nanesení chybějících barevných štukových hmot (rekonstrukce) retuš drobných tmelů, broušení a tmelení, napouštění olejem, nanesení nové voskové politury, leštění	m2	48,47	4 500,00 Kč	218 115,00 Kč

2.3. Ostění oken presbytáře (2ks x 14,7m2)

135 240,00 Kč

2.3.a	čištění všech ploch, odstranění prachových nánosů a nečistot, sejmutí znečištěné politury, odstranění přemaleb, laků, nevyhovujících druhotných doplňků, tmelů, omítek	m2	29,4	700,00 Kč	20 580,00 Kč
2.3.b	stabilizace solí, zpevnění uvolněných mramorů s omítkami a zdí (hloubková injektáž, doplnění chybějících omítek	m2	29,4	1 100,00 Kč	32 340,00 Kč
2.3.c	nanesení chybějících barevných štukových hmot (rekonstrukce) retuš drobných tmelů, broušení a tmelení, napouštění olejem, nanesení nové voskové politury, leštění	m2	29,4	2 800,00 Kč	82 320,00 Kč

*poznámka: výměra optotí údajů v restaurátorském záměru zpřesněna z lešení***2.4. Ostění dveří sakristií (2ks)**

51 940,00 Kč

2.4.a	čištění všech ploch, odstranění prachových nánosů a nečistot, sejmutí znečištěné politury, odstranění přemaleb, laků, nevyhovujících druhotných doplňků, tmelů, omítek	m2	10,6	700,00 Kč	7 420,00 Kč
2.4.b	stabilizace solí, zpevnění uvolněných mramorů s omítkami a zdí (hloubková injektáž, doplnění chybějících omítek	m2	10,6	1 400,00 Kč	14 840,00 Kč
2.4.c	nanesení chybějících barevných štukových hmot (rekonstrukce) retuš drobných tmelů, broušení a tmelení, napouštění olejem, nanesení nové voskové politury, leštění	m2	10,6	2 800,00 Kč	29 680,00 Kč

*poznámka: výměra optotí údajů v restaurátorském záměru zpřesněna z lešení***2.5. Suprafenestry oratoří (2ks x 11,5m2)**

114 750,00 Kč

2.5.a	čištění všech ploch, odstranění prachových nánosů a nečistot, sejmutí znečištěné politury, odstranění přemaleb, laků, nevyhovujících druhotných doplňků, tmelů, omítek	m2	22,5	700,00 Kč	15 750,00 Kč
2.5.b	stabilizace solí, zpevnění uvolněných mramorů s omítkami a zdí (hloubková injektáž, doplnění chybějících omítek	m2	22,5	1 600,00 Kč	36 000,00 Kč
2.5.c	nanesení chybějících barevných štukových hmot (rekonstrukce) retuš drobných tmelů, broušení a tmelení, napouštění olejem, nanesení nové voskové politury, leštění	m2	22,5	2 800,00 Kč	63 000,00 Kč

2.6. Kazatelna

- Kč

2.6.a	čištění všech ploch, odstranění prachových nánosů a nečistot, sejmutí znečištěné politury, odstranění přemaleb, laků, nevyhovujících druhotných doplňků, tmelů, omítek	m2		700,00 Kč	- Kč
2.6.b	stabilizace solí, zpevnění uvolněných mramorů s omítkami a zdí (hloubková injektáž, doplnění chybějících omítek	m2		100,00 Kč	- Kč
2.6.c	nanesení chybějících barevných štukových hmot (rekonstrukce) retuš drobných tmelů, broušení a tmelení, napouštění olejem, nanesení nové voskové politury, leštění	m2		2 300,00 Kč	- Kč

2.7. Boční oltáře – menší (2ks x 8,5m2)

- Kč

2.7.a	čištění všech ploch, odstranění prachových nánosů a nečistot, sejmutí znečištěné politury, odstranění přemaleb, laků, nevyhovujících druhotných doplňků, tmelů, omítek	m2		700,00 Kč	- Kč
2.7.b	stabilizace solí, zpevnění uvolněných mramorů s omítkami a zdí (hloubková injektáž, doplnění chybějících omítek	m2		2 000,00 Kč	- Kč
2.7.c	nanesení chybějících barevných štukových hmot (rekonstrukce) retuš drobných tmelů, broušení a tmelení, napouštění olejem, nanesení nové voskové politury, leštění	m2		3 500,00 Kč	- Kč

M.J. počet cena M.J. cena celkem

2.8. Boční oltáře – větší (2ks x 15,03m2)

- Kč

2.8.a	čištění všech ploch, odstranění prachových nánosů a nečistot, sejmutí znečištěné politury, odstranění přemaleb, laků, nevyhovujících druhotných doplňků, tmelů, omítek	m2		700,00 Kč	- Kč
2.8.b	stabilizace solí, zpevnění uvolněných mramorů s omítkami a zdí (hloubková injektáž, doplnění chybějících omítek	m2		2 000,00 Kč	- Kč
2.8.c	nanesení chybějících barevných štukových hmot (rekonstrukce) retuš drobných tmelů, broušení a tmelení, napouštění olejem, nanesení nové voskové politury, leštění	m2		3 500,00 Kč	- Kč

2.9 Rámy bočních oltářů – 2ks větší, 2 ks menší celkem 29,7m2

- Kč

2.9.a	čištění všech ploch, odstranění prachových nánosů a nečistot, sejmutí znečištěné politury, odstranění přemaleb, laků, nevyhovujících druhotných doplňků, tmelů, omítek	m2		700,00 Kč	- Kč
2.9.b	stabilizace solí, zpevnění uvolněných mramorů s omítkami a zdí (hloubková injektáž, doplnění chybějících omítek	m2		400,00 Kč	- Kč
2.9.c	nanesení chybějících barevných štukových hmot (rekonstrukce) retuš drobných tmelů, broušení a tmelení, napouštění olejem, nanesení nové voskové politury, leštění	m2		2 300,00 Kč	- Kč

2.10 Restaurátorská zpráva - umělý mramor

1 200,00 Kč

2.10.a	dílčí restaurátorská zpráva pro potřeby objednatele na vyúčtování dotací 1x tisk + 1xCD po každé etapě (předpoklad 5 etap)	soubor	1	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
2.10.b	kompletní restaurátorská zpráva, včetně fotodokumentace, a to ve dvou identických vyhotoveních a na CD ve smyslu vyhlášky MK ČR č. 66/1988 Sb	soubor		4 353,00 Kč	- Kč

3. Restaurování zlacených štukových profilací a dřevořezb na stěnách	320 650,00 Kč
---	----------------------

	<u>M.J.</u>	<u>počet</u>	<u>cena M.J.</u>	<u>cena celkem</u>
3.1. Zlacené hlavice presbytáře (6ks)				290 400,00 Kč

3.1.a	vyčištění zlacení od prachu a depozit, metalu	soubor		6 050,00 Kč	- Kč
3.1.b	zpevnění, obnovení profilace	soubor	6	6 050,00 Kč	36 300,00 Kč
3.1.c	tmelení, doplnění chybějící křídové vrstvy, zlacení	soubor	6	42 350,00 Kč	254 100,00 Kč

3.2. Zlacené řezby na suprafenestrách	24 200,00 Kč
--	---------------------

3.2.a	demontáž řezb, vyčištění zlacení od prachu a depozit, metalu	soubor		6 050,00 Kč	- Kč
3.2.b	deaktivace dřevokazného hmyzu, petrifikace (konsolidace dřevěné hmoty), lepení, dořezby	soubor		6 050,00 Kč	- Kč
3.2.c	tmelení, doplnění chybějící křídové vrstvy, retuše zlacení, zpětná montáž	soubor	2	12 100,00 Kč	24 200,00 Kč

3.3. Zlacené figury andělů a řezby kazatelny	- Kč
---	-------------

3.3.a	demontáž řezb, vyčištění zlacení od prachu a depozit, metalu	soubor		30 250,00 Kč	- Kč
3.3.b	deaktivace dřevokazného hmyzu, petrifikace (konsolidace dřevěné hmoty), lepení, dořezby	soubor		6 050,00 Kč	- Kč
3.3.c	tmelení, doplnění chybějící křídové vrstvy, retuše zlacení a stříbření, zpětná montáž	soubor		50 820,00 Kč	- Kč

3.4. Zlacené rosety zábradlí kůru	- Kč
--	-------------

3.4.a	demontáž řezb, vyčištění zlacení od prachu a depozit, metalu	soubor		8 470,00 Kč	- Kč
3.4.b	deaktivace dřevokazného hmyzu, petrifikace (konsolidace dřevěné hmoty), lepení, dořezby	soubor		3 630,00 Kč	- Kč
3.4.c	tmelení, doplnění chybějící křídové vrstvy, retuše zlacení, zpětná montáž	soubor		13 068,00 Kč	- Kč

3.5. Zlacené řezby bočního oltáře sv. Antonína	- Kč
---	-------------

3.5.a	demontáž řezb, vyčištění zlacení od prachu a depozit, metalu	soubor		36 300,00 Kč	- Kč
3.5.b	deaktivace dřevokazného hmyzu, petrifikace (konsolidace dřevěné hmoty), lepení, dořezby	soubor		48 400,00 Kč	- Kč
3.5.c	tmelení, doplnění chybějící křídové vrstvy, retuše zlacení a stříbření, zpětná montáž	soubor		37 510,00 Kč	- Kč

3.6. Zlacené řezby bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého	- Kč
---	-------------

3.6.a	demontáž řezb, vyčištění zlacení od prachu a depozit, metalu	soubor		24 200,00 Kč	- Kč
3.6.b	deaktivace dřevokazného hmyzu, petrifikace (konsolidace dřevěné hmoty), lepení, dořezby	soubor		18 150,00 Kč	- Kč
3.6.c	tmelení, doplnění chybějící křídové vrstvy, retuše zlacení a stříbření, zpětná montáž	soubor		41 745,00 Kč	- Kč

3.7. Zlacené řezby bočního oltáře sv. Josefa	- Kč
---	-------------

3.7.a	demontáž řezb, vyčištění zlacení od prachu a depozit, metalu	soubor		19 360,00 Kč	- Kč
3.7.b	deaktivace dřevokazného hmyzu, petrifikace (konsolidace dřevěné hmoty), lepení, dořezby	soubor		6 050,00 Kč	- Kč
3.7.c	tmelení, doplnění chybějící křídové vrstvy, retuše zlacení a stříbření, zpětná montáž	soubor		30 250,00 Kč	- Kč

- M.J. počet cena M.J. cena celkem

3.8. Zlacené řezby bočního oltáře sv. Norberta

- Kč

3.8.a	demontáž řezeb, vyčištění zlacení od prachu a depozit, metalu	soubor		19 360,00 Kč	- Kč
3.8.b	deaktivace dřevokazného hmyzu, petrifikace (konsolidace dřevěné hmoty), lepení, dořezby	soubor		6 050,00 Kč	- Kč
3.8.c	tmelení, doplnění chybějící křídové vrstvy, retuše zlacení a stříbření, zpětná montáž	soubor		30 250,00 Kč	- Kč

3.9 Restaurátorská zpráva - zlacení

6 050,00 Kč

3.9.a	dílčí restaurátorská zpráva pro potřeby objednatele na vyúčtování dotací 1x tisk + 1xCD po každé etapě (předpoklad 5 etap)	soubor	1	6 050,00 Kč	6 050,00 Kč
3.9.b	kompletní restaurátorská zpráva, včetně fotodokumentace, a to ve dvou identických vyhotoveních a na CD ve smyslu vyhlášky MK ČR č. 66/1988 Sb	soubor		12 100,00 Kč	- Kč