

POHLED VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ

M 1:100

POHLED VÝCHODNÍ

LEGENDA BAREV

- NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE / NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE / STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

LEGENDA ZNAČENÍ

- O

00

OBVODOVÉ VÝPLNĚ
- Z

00

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
- K

00

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
- D

00

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY
- 00

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- 00

NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO
- KOTVÍCÍ BOD
- KAMEROVÝ SYSTÉM
- 01

ZVĚTŠENÍ STÁVAJÍCÍHO OTVORU, OSAZENÍ PŘEKLADU DLE NÁVRHU STATIKA
- 03

ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- 01

MINERÁLNÍ EXTERIÉROVÁ OMÍTKA
- 02

PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA, HORIZONTÁLNÍ DŘEVĚNÝ OKLAD
- 03

NOVÁ MINERÁLNÍ EXTERIÉROVÁ OMÍTKA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
- 04

NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA SOKLOVÉ ČÁSTI

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY


OBJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY JE SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ BUDOVA UPROSTŘED OBCE BLUČINA. BUDOVA BYLA POSTAVENA PRAVDĚPODOBNĚ V 1.POLOVINĚ 20.STOLETÍ. BĚHEM SVÉ EXISTENCE BYLA NĚKOLIKRÁT PŘESTAVOVÁNA. NEJVĚTŠÍ REKONSTRUKCE PROBĚHLA V ROCE 1997 A 2002.

JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ OBJEKT ČTVERCOVÉHO PŮDORYSNÉHO TVARU. ZE STATICKÉHO HLEDISKA SE JEDNÁ O KOMBINACI PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO NOSNÉHO SYSTÉMU..

- STŘECHA JE SEDLOVÁ S VALBAMI. DEŠŤOVÁ VODA ZE STŘECH JE SVEDENA DO PODOKAPNÍCH ŽLABŮ. SVODY JSOU ZAUSTĚNY DO KANALIZACE.

- OKOLNÍ TERÉN JE SVAŽITÝ, DVŮR JE PŘÍBLIŽNĚ O 2,5 METRU NÍŽ NEŽ TERÉN U HLAVNÍHO VSTUPU. ZE STRANY ULICE A DVORA JE TVOREN CHODNÍKEM Z BETONOVÉ DLAŽBY, ZE STRANY VSTUPU SE NACHÁZÍ ANGLICKÝ DVOREK A KAČÍREK.

SCHEMA OBJEKTU



SANAČNÍ OPATŘENÍ

- Z DŮVODU PROVLHNUTÍ VNITŘNÍHO NOSNÉHO A OBVODOVÉHO ZDIVA V ČÁSTI NAD I POD TERÉNEM JE NUTNÉ PROVÉST DODATEČNOU HYDROIZOLACI POMOCÍ INJEKTÁŽE A VYSPÁDOVÁNÍ TERÉNU SMĚREM OD OBJEKTU VE SKLONU 2 %
- **PODROBNÝ POPIS SANAČNÍCH OPATŘENÍ VIZ SLOŽKA D.1.4.8**
 - INJEKTÁŽ ZDIVA**
0,1-0,3 m nad úrovní podkladního betonu podlah 1.NP (cca 0,1 m nad podlahou tam, kde nedochází k bourání podlahy až na podkladní beton)
 - SKLADBY SANAČNÍCH OPATŘENÍ:**
 - SO 02 - VNĚJŠÍ SVISLÝ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM** - 0,3 m nad U.T. (případně min. 0,1 m nad injecktáž), min. 0,5 m pod úroveň podlahy

POZNÁMKY:

- **PŘI REALIZACI JE NUTNÉ POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH NOREM, TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH LISTŮ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP**
- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ
- POKUD SE PŘI REALIZACI OBJEVÍ NEJASNOSTI NEBO DOJDE K NEPŘEDVÍDELNÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ NEPRODLENĚ INFORMOVAT STAVEBNÍ DOZOR, TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA, PRO UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRÁCE
- VEŠKERÁ VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVI KE KONTROLE A ODSOUHLASENÍ
- **SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH SVÍTIDEL VIZ KNIHA SVÍTIDEL**
- **SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ VIZ VÝPIS OBVODOVÝCH VÝPLNÍ, TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ, ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ A DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ**
- **ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY POMOCÍ MV tl. 120 mm DO VÝŠKY min. +2,000 m NAD U.T., ZATEPLENÍ POMOCÍ EPS OD VÝŠKY min. +2,000 m NAD U.T.**
- OBLAST SOKLU ZATEPLENA POMOCÍ EPS PERIMETRU

0,000 = 186,79 m n.n., B.p.v./SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK			
INVESTOR: OBEC BLUČINA, NÁMĚSTÍ SVOBODY 119, 664 56, BLUČINA, IČ: 002 81 611			
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MŠ BLUČINA			
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
AUTOR: MARTIN HUDEC, MARCHD ING. ARCH. JANA HOTAŘOVÁ ING. ARCH. JIŘÍ HUŠKE			
ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01A, SO 01B, SO 02, SO 03	
VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. JIŘÍ HUŠKE		FIRMA: MY3 architekti s.r.o.	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. JIŘÍ HUŠKE		IČ: 072 13 263	
VYPRACOVALA: ING. MICHAELA KOČMANOVÁ		VRCHLICKÉHO SAD 1894/4	
KONTROLOVAL: ING. ARCH. JIŘÍ HUŠKE		602 00 BRNO	
NÁZEV VÝKRESU:		DATUM: DUBEN 2021	
POHLED VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ		MĚŘÍTKO: 1:100	
		PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.17