


Situace odstupových vzdáleností
M 1:500



Vzhledem k ustanovení v ČSN 73 0802 článku 10.4.7 není nutno posoudit odstupovou vzdálenost metodou „troskového stínu“ (dopad hořících částí stavby).

Požárně nebezpečný prostor může zasahovat do veřejného prostранství (ulice, náměstí, park, prostor vodních ploch). Odstupová vzdálenost nezasahuje do cizích pozemků či objektů mimo pozemky investora. Odstupová vzdálenost od okolních sousedních objektů je v souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0834 čl.5.9.2.



VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT	VEDOUcí PROJEKTU	Projektční činnost v požární bezpečnosti staveb Ing. Marek Holian, DiS. holian.marek@seznam.cz +420 777 587 443 www.holian.info		
Holian M.		Holian M.	Ing. Petr Heřmanský			
INVESTOR		Obec Víkýřovice, Petrovská 168, 788 13 Víkýřovice			ČÍSLO PARÉ	
AKCE		PŘÍSTAVBA ZŠ VIKÝŘOVICE				
ČÁST		Požárně bezpečnostní řešení				
VÝKRES		Situace odstupových vzdáleností				
Č.ZAKÁZKY	004/2019	Č.VÝKR.	D.1.3b/100			
FORMAT	2A4	MĚŘÍTKO	1:500			
DATUM	07/2019	ÚČEL	DPS			