







ALTERNATIVY UPEVNĚNÍ

1. KOTVENÍ ŠROUBY $\varnothing 10\text{mm}$ + HMOŽDINKY
2. SPECIÁLNÍ KOTVY S VNITŘNÍM ZÁVITEM - VIZ. DETAIL



TYP STŘÍDAČKY

Č. VÝROBKU	ŠÍŘKA	SEDAČEK	(X)
0630	2m	4	1810
0631	3m	6	2810
0632	4m	8	3810
0633	5m	→ 10 ←	4810
06331	6m	12	5810

$\pm 0.000 = 336.35 \text{ m.n.m.}$ Souřadnicový systém: S-JTSK, Výškový systém: BpV

STAVBA:

Obnova fotbalového hřiště SK Slovan Poděbrady

INVESTOR:

Městský úřad Poděbrady, odbor správy a rozvoje města, Jiřího náměstí 20/1290 31 Poděbrady

MÍSTO STAVBY:

Fotbalové hřiště u Lesoparku Obora, p.p.č. 30/9, 35/4, 301, 35/6, 219/1, 219/2, 219/3, 218/1 KÚ - Polabec [723541], 29001 Poděbrady - Polabec, Česko

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

DAVID MÜLLER DiS.

Wolkerova 1162/5a

40746 Krásná Lípá

autORIZACE 0402406

VYPRACOVAL:

DAVID MÜLLER DiS.

Wolkerova 1162/5a

40746 Krásná Lípá

autORIZACE 0402406

MĚŘÍTKO:

BEZ

DATUM:

03/2024

STUPEŇ :

DPS

D.1.10 Střídací kabiny