

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Dotaz :

Chybějící položka ve výkazu výměr

- SO-01.2.2 chybí položka - poplatek za uložení zeminy na skládce. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Odpověď:

Přílohou je upravený třetí nový výkaz výměr, který již reflektuje zmíněný dotaz.

Vypracoval dne 24.6.2020: Ing. Jiří Sokol, Sonet Building