

TABULKA DETAILŮ:

- tesařské spoje musejí být provedeny precizně
- důsledně je třeba dbát na perfektní lícování čelních srazů tak, aby byla zajištěna statická funkce spoje přenosem sil v čelech prvků
- každý prvek, který bude protézován, musí v průřezu navazovat na původní prvek, nutno doměřit každou situaci
- spoje budou pojištěny ocelovými svorníky s metrickým závitem s maticí přes velkoplošnou podložku
- dovolená je pouze pozinkovaná povrchová úprava svorníků, bránící jejich korozi
- plochy spojů musí být chemicky ošetřeny proti dřevokazným škůdcům

