



**Dodatečné informace zadavatele k ZD na veřejnou zakázku**  
**REALIZACE STAVBY**  
**„ZKAPACITNĚNÍ TRASY 6-9 (I. A II. ČÁST)“**  
EV.Č.: 487379

Strana: 1 / 1

Zadavatel, Severočeská teplotní společnost, a.s. obdržel v souladu s ustanovením článku 8 části 1 Zadávací dokumentace dále uvedené žádosti na dodatečné informace (dotazy) k zadávacím podmínkám na zakázku Realizace stavby „ZKAPACITNĚNÍ TRASY 6-9 (I. A II. ČÁST)“, ev. č. 487379, ke kterým uvádí dále uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám (odpovědi):

## Soupis dotazů dodavatelů a odpovědí zadavatele č. 01

### Dotaz č. 01

Dle technické zprávy a zadávací dokumentace má být těleso stávajícího topného kanálu kompletně demontováno a zlikvidováno. Ovšem dle výkazu výměr a dle vzorových řezů má být zlikvidován pouze strop kanálu, stěny a dno kanálu se ponechají a vnitřní prostor kanálu se zasype vhodným nesedavým materiálem. Která z těchto variant platí?

### Odpověď zadavatele:

Předmět plnění zakázky je specifikován „technickým zadáním – část 3 Zadávací dokumentace“, které je upřesněno a doplněno požadavky a podmínkami uvedenými v části 1 (čl. 3) a části 2 Zadávací dokumentace. V případě rozporu mezi částí 1, částí 2 Zadávací dokumentace a „technickým zadáním – část 3 Zadávací dokumentace“ jsou pro uchazeče závazné podmínky a požadavky uvedené v části 1 a části 2 Zadávací dokumentace. Vzhledem k výše uvedenému, Zadavatel potvrzuje text poslední odrážky článku 3.1.2 části 1 Zadávací dokumentace „Těleso stávajícího topného kanálu bude zhotovitelem kompletně zdemontováno a zlikvidováno.“.

Projektant opomenul do výkazu výměr vložit položku „Bourání a likvidace topného kanálu“.

Dodavatel / uchazeč začlení výše uvedenou položku jako podrozpočet k položce „Bourání stropů ŽB deskových tl. 20 cm“ (pol. č. 963 30-0013.RA0) dle níže uvedených podmínek.

V rámci Cenové části nabídky – Položkový rozpočet musí být dodrženo členění položkového rozpočtu tak, jak je obsažen v Části 3 Zadávací dokumentace. Položky položkového rozpočtu nesmí být jakkoli měněny. V případě nesouladu položkového rozpočtu a údajů zjištěných při prohlídce místa plnění lze postupovat následovně:

- pro případ, že nebude stávající položka využita, bude oceněna 0,-Kč,
- v případě potřeby doplnění nové položky musí být tato nová položka součástí některé ze stávajících položek a ke stávající položce bude připojen komentář a podrozpočet specifikující a vysvětlující změnu nebo rozšíření položky,
- v případě potřeby změny výměr stávající položky bude u položky uvedena zadavatelem stanovená výměra a ke stávající položce bude připojen komentář a podrozpočet specifikující a vysvětlující změnu nebo úpravu výměr.

V Mostě Komořanech dne: 12.6.2014

Za zadavatele

Severočeská teplotní společnost, a.s.  
Most, Komořany, Teplotní 2,  
PSČ 434 03  
IČ 28733118 (12)

**Ing. Jaromír Kneifl**  
vedoucí útvaru výběrových řízení a smluv  
kontaktní osoba zadavatele  
Severočeská teplotní společnost, a.s.