

2.část ZD – podání nabídek

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 10

Veřejná zakázka : „Výstavba nové tělocvičny při ZŠ Kbely - Albrechtická“

Evidenční číslo zakázky VVZ: Z2018-021650

Uveřejněna ve VVZ dne 29.6.2018

Druh zadávacího řízení:	užší řízení dle § 58 ZZVZ
Druh VZ podle předmětu plnění:	veřejná zakázka na stavební práce
Druh VZ podle předpokládané hodnoty:	podlimitní veřejná zakázka
Zadavatel VZ:	Městská část Praha 19 Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 – Kbely, IČ:00231304
Společnost pověřená administrací VZ:	ZAVOS s.r.o., Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8

Zadavatel na základě ustanovení §§ 98 a 99, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vysvětluje a doplňuje zadávací dokumentaci na základě žádosti dodavatele takto:

Zadavatel toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace uveřejňuje na svém profilu zadavatele.

Zadavatel dne 5. 9.2018 obdržel písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

V technické zprávě je uvedeno, že betonové konstrukce vnějších schodišť, ochozu, říms a střech mají být z pohledového barevného betonu.

Žádáme zadavatele o doplnění položek pro pohledový beton do výkazu výměr.

Dotaz č. 2:

Z projektové dokumentace není jasné, jak budou řešeny prostupy základovými konstrukcemi. Zda pomocí pažnic, nebo pomocí jádrových vrtů.

Žádáme zadavatele o doplnění položek pro vytvoření prostupů do výkazu výměr.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr je u položky Sportovní podlaha uvedeno v poznámce NENÍ SOUČÁSTÍ POPTÁVKY – NEOCEŇOVAT.

Je dodávka a montáž sportovní podlahy součástí nabídky?

Dotaz č. 4:

V technické zprávě je uvedeno, že v místech šachet pod základovou deskou bude provedena vyzdívka z betonových prolévaných tvárnic. Ve výkazu výměr však vyzdívka z prolévaných tvárnic není.

Žádáme zadavatele o doplnění položky do výkazu výměr.

Dotaz č. 5:

V technické zprávě je uvedeno, že hydroizolace na jižním ochozu je systémová stěrka ukončená kovovým profilem. Ve výkazu výměr však tato stěrka chybí.

Žádáme zadavatele o doplnění položek do výkazu výměr.

Dotaz č. 6:

Ve výkazu výměr v části silnoproud je chybně rozepsán popis položky do dalších položek (pol. č. 1077-1080).

Žádáme zadavatele o prověření, případně o opravu výkazu výměr.

Dotaz č. 7:

V projektové dokumentaci chybí přesná skladba, řez, případně detaily SDK podhledu tělocvičny (protipožární podhled, akustický podhled) – skladba STR1. Zároveň dle informací montážních firem není možné ohýbat protipožární SDK obklad/podhled stropu.

Žádáme zadavatele o doplnění, případně úpravu projektové dokumentace.

Odpověď zadavatele:**Dotaz č. 1:**

V technické zprávě je uvedeno, že betonové konstrukce vnějších schodišť, ochozu, říms a střech mají být z pohledového barevného betonu.

Žádáme zadavatele o doplnění položek pro pohledový beton do výkazu výměr.

<u>odpověď</u> : doplněno do VV pol. 1508+1509

Dotaz č. 2:

Z projektové dokumentace není jasné, jak budou řešeny prostupy základovými konstrukcemi. Zda pomocí pažnic, nebo pomocí jádrových vrtů.

Žádáme zadavatele o doplnění položek pro vytvoření prostupů do výkazu výměr.

<u>odpověď</u> : doplněno do VV pol. 1510-1512

systemová tvarovka – PVC pažnice s límcem pro černou vanu (tlaková odolnost 3,5 bar) pro průměr potrubí DN 110 76 ks

systemová tvarovka – PVC pažnice s límcem pro černou vanu (tlaková odolnost 3,5 bar) pro průměr potrubí DN 160 2 ks
--

systemová tvarovka – PVC pažnice s límcem pro černou vanu (tlaková odolnost 3,5 bar) pro průměr potrubí DN 200 6 ks
--

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr je u položky Sportovní podlaha uvedeno v poznámce NENÍ SOUČÁSTÍ POPTÁVKY – NEOCEŇOVAT.

Je dodávka a montáž sportovní podlahy součástí nabídky?

odpověď : na základě požadavku zadavatele platí text uvedený ve VV

Dotaz č. 4:

V technické zprávě je uvedeno, že v místech šachet pod základovou deskou bude provedena vyzdívka z betonových prolévaných tvárnic. Ve výkazu výměr však vyzdívka z prolévaných tvárnic není.

Žádáme zadavatele o doplnění položky do výkazu výměr.

odpověď : doplněno do VV pol. 1513

Dotaz č. 5:

V technické zprávě je uvedeno, že hydroizolace na jižním ochozu je systémová stěrka ukončená kovovým profilem. Ve výkazu výměr však tato stěrka chybí.

Žádáme zadavatele o doplnění položek do výkazu výměr.

odpověď : stěrka je uvedena ve položce 372-373 ve VV

Dotaz č. 6:

Ve výkazu výměr v části silnoproud je chybně rozepsán popis položky do dalších položek (pol. č. 1077-1080).

Žádáme zadavatele o prověření, případně o opravu výkazu výměr.

odpověď : opraven VV smazané položky 1078-1080

Dotaz č. 7:

V projektové dokumentaci chybí přesná skladba, řez, případně detaily SDK podhledu tělocvičny (protipožární podhled, akustický podhled) – skladba STŘ1. Zároveň dle informací montážních firem není možné ohýbat protipožární SDK obklad/podhled stropu.


Žádáme zadavatele o doplnění, případně úpravu projektové dokumentace.

odpověď : protipožární SDK konstrukce podhledu obloukové střechy bude provedena dle certifikované skladby na požární odolnost R30 (např. systém RIGIPS technický list 4.11.11) sádkartonové desky vč. podkonstrukce budou do tvaru sledujícím oblouk haly složeny po segmentech šířky cca 1250 mm (na šířku desky).
ve VV uvedeno pod pol. 240

Příloha k uveřejnění na profilu zadavatele:

- Příloha k vysvětl. č. 10 – opravený VV-Výst.nové těl.ZŠ Kbely, Albrechtická

V Praze dne 7. 9. 2018



.....
Pavel Žďárský
starosta MČ Praha 19

(za zadavatele)

