

NEZALOHOVANÁ ČÁST
3/N/PE, AC, 50Hz 230/400V/TN-S

WL.RE.A.1-3-RSS/praflasafe-J 4x25
NAPOJENÍ Z RE.A.1.3

CYA16
PŘIPOJENÍ NA HOP5

CENTRÁL STOP BLOK A
PRAFLADUR 3X1,5

vývod ZOTK

osvětlení č. 4

osvětlení č. 5

osvětlení č. 6

rezerva

rezerva

osvětlení č. 9

osvětlení č. 12
schodiště 1.pP

osvětlení č. 13

osvětlení č. 14

praflasafe5Jx10

praflasafe3Jx1,5

praflasafe3Jx1,5

praflasafe3Jx1,5

praflasafe3Jx1,5

praflasafe3Jx1,5

praflasafe3Jx1,5

praflasafe3Jx1,5

praflasafe3Jx1,5

PŘEPĚŤ.OCHRANA
I.+II.STUPĚŇ

KM_S 04
230V

SS

-F 1
B/10A/1 + N/30mA/AC

F 1.1
6A/1/B

-F 2
B/10A/1 + N/30mA/AC

-F 3
B/10A/1 + N/30mA/AC

-F 4
B/10A/1 + N/30mA/AC

-F 5
B/10A/1 + N/30mA/AC

-F 6
B/10A/1 + N/30mA/AC

-F 7
B/10A/1 + N/30mA/AC

-F 8
B/10A/1 + N/30mA/AC

-F 9
B/10A/1 + N/30mA/AC

ORS-A
125A

FA 1
6A/1/B

FA 2
25A/3/c

Atelier Ja-Han s.r.o.
Na Vyhlídce 1247/2
795 01 Rýmařov

02.03.2021

Dostupné bydlení - Kolovraty
MC Praha - Kolovraty

Rozvodnice jištění RSS

počet listů schéma
2/9