

DII 20/09/2024

1. Při naceňování Vašeho Výkazu výměr jsme narazily na špatné součty položek, všechny položky nejsou v sumě a některé položky se vzájemně nenásobí. Prosíme o úpravu výkazu výměr.
2. V zadávacím slepém výkazu výměr jsou chybně zadány součtové vzorce (např. „kanalizace“, „vodovod“, „vytápění“, „silnoproud“ atd.)

Do dokumentace veřejné zakázky byl nahrán opravený výkaz výměr Maslovice - Rekonstrukce hospody II. etapa - podkroví, Pražská čp.16, Máslovice (zadání)_uprava TENDR

3. V tabulce „Tabulka koncových prvků ZTI“ jsou např. sprchové vaničky, sprchové zástěny, dřez, dávkovač mýdla. Tyto prvky chybí ve výkazu výměr.

Dřez včetně baterie je součástí dodávky kuchyňky T04, dávkovač mýdla byl z tabulek odstraněn. Do dokumentace veřejné zakázky byl nahrán dokument TabulkyPSV_ZT_Maslovice_podkrovi.

Mají-li být součástí předmětu díla, žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Dále žádáme o doplnění rohových ventilů do výkazu výměr.

Do dokumentace veřejné zakázky byl nahrán opravený výkaz výměr Maslovice - Rekonstrukce hospody II. etapa - podkroví, Pražská čp.16, Máslovice (zadání)_uprava TENDR

Jako referenční výrobek jsou v tabulce „Tabulka koncových prvků ZTI“ uvedena umyvadla, která se již nevyrábí. Žádáme o určení jiného referenčního typu.

Typ umyvadel je pouze referenční, pokud se již nevyrábí, je možné dodat obdobný výrobek, který je na trhu dostupný.

Lhůta pro podání nabídek byla prodloužena do 1. 10. 2024 17:00 hodin.