

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

**zadávací řízení vyhlášené dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „zákon“)**

Název veřejné zakázky: Restaurování výmalby, umělých mramorů a zlacení stěn interiéru kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji

Zadavatel: Římskokatolická farnost Dyje
Sídlo: Tasovice 191, 671 25 Hodonice
IČ: 65764994
DIČ: není plátce DPH

Kód právní formy: 721 (církevní organizace)

URL profilu zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/dfb50186-4b73-41ff-b698-1f80e6549f42>

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: P. Mgr. Tomasz Wascinski, administrátor

Kontaktní osoba: Ing. Jan Dobrovolný
Telefon: 731 402 712
E-mail: dobrovolny@biskupstvi.cz
Kancelář: Biskupství brněnské, stavební odbor, Petrov 5, 602 00 Brno
Zadavatel vystupuje ve výběrovém řízení v souladu s §2 odst.3 – dotovaný zadavatel

Veřejná zakázka podle výše plnění:	podlimitní
Veřejná zakázka podle předmětu plnění:	služby
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Datum zveřejnění veřejné zakázky:	19. 3. 2014
Evidenční číslo veřejné zakázky:	č.j.: D-1/2014

Dotaz:

Výměry v restaurátorském záměru a ve výkazu výměr se liší u některých položek u umělých mramorů a není zřejmá souvislost udaných výměr u výmalby v restaurátorském záměru a výkazu výměr.

Odpověď:

Za závazné pro stanovení nabídkové ceny jsou výměry uvedené ve výkazu výměr, které byly zpřesněny po postavení lešení.

Dotaz:

Je možno navštívit interiér kostela (dodatečná prohlídka)? Na koho se mám obrátit pro umožnění vstupu do kostela?

Odpověď:

Organizovaná prohlídka pro uchazeče se uskutečnila 26. 3. 2014, další prohlídka se již neplánuje. Do objektu je možno nahlédnout po předchozí dohodě s Bc. Pavlem Vlkem (tel. 604 469 055).

Další informace zadavatele

A/ Informace k doposud provedeným stavebním pracím:

2004-2005 – statické zajištění kleneb kostela;
2005-2007 – oprava střechy nad lodí a presbytářem (oprava krovu, celková výměna krytiny) – zabránění zatékání
2009-2010 – oprava střechy nad oratořemi (oprava krovu, celková výměna krytiny) – zabránění zatékání
2005-2011 – restaurátorská oprava výmalby na stěnách a klenbách nad lodí, presbytářem a na kůru
2005-2011 – oprava kovaných oken s vložením vitráží a obnova okapnic (zabránění zatékání okny, zajištění odtékání kondenzátu do exteriéru)
2006-2007, 2011 – sanace vlhkosti v exteriéru (odvedení dešťových a povrchových vod do dešťové kanalizace)
2012-2013 – sanace vlhkosti v interiéru (větrací kanál po obvodu kostela)
2013 – oprava vřetenových schodišť v objektu

S ohledem na provedené práce (zejména odvedení dešťové a povrchové vody mimo objekt a zhotovení větracího kanálu, včetně otlučení soklového zdiva) došlo k výraznému poklesu vlhkosti spodních partií a dotování vlhkostí i okny.

B/ Informace k rozsahu a kvalitě restaurátorské opravy:

Práce specifikované ve výkazu výměr byly stanoveny jako maximální (zejména v oblasti odsolování a zhotovování obětovaných omítek). Výkaz výměr byl tvořen v přípravné fázi před výstavbou lešení, po výstavbě lešení došlo pouze k upřesnění některých rozsahů uvedených ve výkazu výměr.
V návaznosti na zlepšující se stav lze na základě následného měření zasolení rozsah prací snížit jako méněpráce.

Zadavatel bude požadovat vždy co nejkvalitněji provedenou práci v souladu s požadavky zástupce památkové péče.

Při zlacení bude nahrazen metal plátkovým zlatem, veškeré dořezby budou doplněny podle logických celků (zejména u bočních oltářů se vychází z logické osové souměrnosti a shodného vztahu proti sobě stojících oltářů). Předpokládané chybějící řezby u např. kazatelny, u kterých není dochován vzhled, nemohou a tedy nejsou součástí nabídky.

C/ Informace k pracím, které bude zajišťovat zadavatel:

Zadavatel zajistí opravu oken v presbytáři před restaurováním špalety z umělého mramoru.

Zadavatel zajistí lešenářské práce na příslušné etapy dle dohody s dodavatelem restaurátorských prací, plocha lešení však bude zhotovena z objemu ve vlastnictví zadavatele.

Zapsal: Ing. Jan Dobrovolný