

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Generální rekonstrukce TG1
Druh řízení:	Otevřené řízení
Druh zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní sektorová zakázka
Zadavatel:	TAMERO INVEST s.r.o.
Sídlo zadavatele:	O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika
IČ:	24781452

V Kralupech dne 06.10.2025

Výše uvedený Zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz / žádost o změnu zadávacích podmínek č. 1

- obdrženo emailem dne 2.10.2025 ve 11:32 hod

„Dobrý den,

Pro nacenění izolace bych potřeboval teplotní spádový graf od turbíny.“


Odpověď Zadavatele:

EKOL, spol. s r.o.
Křenová 65
602 00 Brno

ETP4-015-3261-0

29.2.2012


Závislost výstupní teploty páry z turbíny t_2



Vypracoval: Ing. P. Nešpor

Kontroloval: Ing. D. Vrbka

Závislost teploty páry v neregulovaném odběru t_2 na průtoku páry do turbíny m_0



Budeme-li vycházet z najíždění TG, kdyby měl být nejmenší teplotní rozdíl mezi vstupem a výstupem, tak to vychází následovně – teplota na vstupu 520°C a na výstupu cca 400°C. Při max. výkonu by měla být teplota na výstupu cca 265°C. Těleso turbíny se izoluje stejně, a to na teplotu vstupní páry.

Dotaz / žádost o změnu zadávacích podmínek č. 2

- obdrženo emailem dne 2.10.2025 ve 12:21 hod

„Dobrý den,

žádáme o vysvětlení Přílohy č. 5 Cenová tabulka:

bod č. 1 Dodávka strojní bez lopatek - co je tímto myšleno? Jaké činnosti mají být zahrnuty do této položky? Momentálně nepředpokládáme žádnou výrobu náhradních dílů. Výroba potřebných náhradních dílů jako strojní dodávky bude zjištěna na základě revizního nálezu.

bod 19 Ostatní – specifikujte

V tabulce nejsou specifikované následující pro opravu nezbytné činnosti - je to myšleno tak, že tyto činnosti máme doplnit do bodu 19. v tabulce, tak jak je níže uvedeno?

- 19.1 NDT kontrola VT, PT, UT
- 19.2 Pískování rotoru metodou SPONGE JET (plastovými tělísky)
- 19.3 Přelopátkování A-kola rotoru
- 19.4 Dynamické vyvážení při provozních otáčkách
- 19.5 Olejový proplach“

Odpověď Zadavatele:

Bod č. 1 - Budou doplněny veškeré strojní dodávky, které Zhotovitel předpokládá. Nejedná se o věci, které vyplynou z revizního nálezu. Pokud nepředpokládá Zhotovitel žádné strojní součásti, které se budou měnit, bude kolonka nulová.

Bod č. 19 - Tyto neuvedené činnosti by měly být součástí díla jako celku, tudíž nevidíme důvod, proč je separovat. Měly by být doplněny do těch bodů, kde budou realizovány. Rozsah díla je uveden detailně v bodě 3. v Příloze č.1 Technické požadavky na provedení díla.

Dotaz / žádost o změnu zadávacích podmínek č. 3

- obdrženo emailem dne 2.10.2025 ve 14:25 hod

„Dobrý den,

chci požádat o mimořádný termín prohlídky turbíny TG1 navrhuji 8.10.2025 a prodloužení termínu pro podání cenové nabídky o 10 dnů na 18.10.2025.“

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel se rozhodl výše uvedené žádosti o nový termín prohlídky vyhovět a stanovuje jednotný termín prohlídky na pátek 10.10.2025 v 10:00 hod. Zároveň Zadavatel stanovuje nový termín pro podání cenové nabídky na 24.10.2025 v 12:00 hod.

Dotaz / žádost o změnu zadávacích podmínek č. 4

- obdrženo emailem dne 5.10.2025 ve 17:43 hod

„Dobrý den,

tímto Vás žádáme o umožnění prohlídky na akci "Generální rekonstrukce TG 1" - Tamero Invest s.r.o. Kralupy nad Vltavou a stanovení termínu. Ideálně v termínu 6.10-7.10.2025.

Identifikátor: P25V00000002

Evidenční č. VVZ: Z2025-050045“

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel se rozhodl výše uvedené žádosti o nový termín prohlídky vyhovět a stanovuje jednotný termín prohlídky na pátek 10.10.2025 v 10:00 hod.