



UMÍSTĚNÍ V PILÍŘI


Třífázový elektroměr pro přímé měření

Přijímač HDD - REZERVA



NULOVÝ
MÍSTEK

Zaplnit
v zapnuté poloze !



TOPENÍ-REZERVA
TUV

CYKY 3x2,5
HDD

HR-ČOV

AYKY 4x35mm²

CYKY 4x10mm²

HDS
3x50A
DODÁVKA ČEZ
DISTRIBUCE a.s.

CHRAŇKA

POZNÁMKA:

- 1 - FA1 - Hlavní jistič před elektroměrem
- 2 - FA2 - Pomocný jistič pro HDD, či spínací hodiny.
- 3 - Sílou část vydrátovat vodiči CY odpovídá -
Jícího průřezu hodnotě jističe FA1 - min.4mm²

ZKRESLEND DLE PŘIPOJOVACÍCH PODMÍNEK E.ON DISTRIBUCE a.s.

CVARJANĚ, PŘÍMÝ 3F ELM,3

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C

DCHRAŇA ČSN 33 2000-4-41ed.3 :ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN

PROJEKT KŘIŽAN
STRAŽKY 21, ÚSTÍ NL
TEL. 603 709 577

DATUM 09/2023
NAVRHL V.KŘIŽAN

ČOV PŮČEPICE
elektroinstalace

RIZVDNICE RE

Zak. č.48/2022
E-03