



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Název veřejné zakázky	Návštěvnícké centrum turistické oblasti Králický Sněžník
Druh řízení	zjednodušené podlimitní řízení ve smyslu ust. § 53 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Zadavatel:	Město Králíky
sídlo:	Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
IČ:	00279072
DIČ:	CZ00279072
zástupce:	Ing. Václav Kubín, starosta města

V souladu s ustanovením Zadávací dokumentace k tomuto výběrovému řízení obdržel zadavatel níže uvedené dotazy a žádosti o vysvětlení (doplňující informace) k výše uvedené veřejné zakázce.

Tímto zadavatel, poskytuje níže vysvětlení a doplňující informace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:

Žádost o vysvětlení (dotaz)	č. 3
Dodavatel oken nám sdělil, že není technicky možné zasklít trojsklo v bezpečnostní třídě P6B do dřevěného rámu, a to z důvodu příliš velké tloušťky skla samotného. Takto navržené sklo má tloušťku 54 mm a do navrženého rámu s $U_{w,0.9}$ W/m ² K je možné zasklít sklo s maximální tloušťkou 48 mm. Je možné použít dvojsklo, nebo snížit bezpečnostní třídu skla?	

Vysvětlení – odpověď na žádost (dotaz)	č. 3
Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) sděluje následující: Zadavatel sděluje, že připouští zaklení kategorie bezpečnosti alespoň P4A dle ČSN EN 356, požadavek na použití trojskla a tepelněizolační vlastnosti výrobku troá. Zadavatel zároveň, s ohledem na shora uvedené vysvětlení, provedl úpravu některých dotčených dílčích dokumentů v rámci příloh Výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentace, a to následujících:	
Změnu vybraných položek č. T2 až T7 až 175 v rámci dokumentu „D.1.1.c)02 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ“, který je součástí Přílohy č. 1 – Projektová dokumentace, kde byla upravena bezpečnostní třída na „min. P4A“:	
T2	- dřevěné eurookno jednokřídlé PRAVÉ 1 - - - 1 -
	- otvíravé / sklápěcí křídlo s mikroventilací LEVÉ 4 - - - 4 -
T3	- zasklení trojsklem $U_g = 0,7$ W/m ² K nebo lepší LEVÉ 2 - - - 2 -
	- $U_w = 0,9$ W/m ² K nebo lepší
T2	- z vnitřní strany těsněno samolepící parotěsnou páskou, z vnější strany samolepící difuzně propustnou páskou
	- vnější vrstvené sklo s bezpečnostní fólií, se zvýšenou odolností proti vloupání, bezp. třída P4A
T3	- kování: okenní klika, hliník v odstínu nerez, povrchová úprava viz projekt interiéru
	- funkční kování celoobvodové
T2	- p.ú.: silnovrstvá lazura, RAL 7021
	- rámy ostění a nadpraží jsou kryté obkladem ostění a nadpraží vláknocementovými deskami
T3	- dřevěné eurookno jednokřídlé PRAVÉ 1 - - - 1 -
	- otvíravé / sklápěcí křídlo s mikroventilací LEVÉ 2 - - - 2 -
T2	- zasklení trojsklem $U_g = 0,7$ W/m ² K nebo lepší LEVÉ 2 - - - 2 -
	- $U_w = 0,9$ W/m ² K nebo lepší
T3	- z vnitřní strany těsněno samolepící parotěsnou páskou, z vnější strany samolepící difuzně propustnou páskou
	- vnější vrstvené sklo s bezpečnostní fólií, se zvýšenou odolností proti vloupání, bezp. třída P4A



	- kování: okenní klika, hliník v odstínu nerez, povrchová úprava viz projekt interiéru - funkční kování celoobvodové - p.ú.: silnovrstvá lazura, RAL 7021 - rámy ostění a nadpraží jsou kryté obkladem ostění a nadpraží vláknocementovými deskami					
T4	- dřevěné eurookno dvoukřídle s fixní částí - otevíravá / sklápěcí křídla s mikroventilací - zasklení trojsklem $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo lepší - $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo lepší - z vnitřní strany těsněno samolepící parotěsnou páskou, z vnější strany samolepící difuzně propustnou páskou - vnější vrstvené sklo s bezpečnostní fólií, se zvýšenou odolností proti vloupání, bezp. třída P4A - kování: okenní klika, hliník v odstínu nerez, povrchová úprava viz projekt interiéru - funkční kování celoobvodové - p.ú.: silnovrstvá lazura, RAL 7021 - rámy ostění a nadpraží jsou kryté obkladem ostění a nadpraží vláknocementovými deskami	1	-	-	1	-
T5	- dřevěné eurookno jednokřídle s fixní částí - otevíravá / sklápěcí křídla s mikroventilací - zasklení trojsklem $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo lepší - $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo lepší - z vnitřní strany těsněno samolepící parotěsnou páskou, z vnější strany samolepící difuzně propustnou páskou - vnější vrstvené sklo s bezpečnostní fólií, se zvýšenou odolností proti vloupání, bezp. třída P4A - kování: okenní klika, hliník v odstínu nerez, povrchová úprava viz projekt interiéru - funkční kování celoobvodové - p.ú.: silnovrstvá lazura, RAL 7021 - rámy ostění a nadpraží jsou kryté obkladem ostění a nadpraží vláknocementovými deskami	1	-	-	1	-
T6	- dřevěné eurookno jednokřídle s fixní částí - otevíravá / sklápěcí křídla s mikroventilací - zasklení trojsklem $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo lepší - $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo lepší - z vnitřní strany těsněno samolepící parotěsnou páskou, z vnější strany samolepící difuzně propustnou páskou - vnější vrstvené sklo s bezpečnostní fólií, se zvýšenou odolností proti vloupání, bezp. třída P4A - kování: okenní klika, hliník v odstínu nerez, povrchová úprava viz projekt interiéru - funkční kování celoobvodové - p.ú.: silnovrstvá lazura, RAL 7021 - rámy ostění a nadpraží jsou kryté obkladem ostění a nadpraží vláknocementovými deskami	1	-	-	1	-
T7	- dřevěné eurookno jednokřídle s fixní částí - otevíravá / sklápěcí křídla s mikroventilací - zasklení trojsklem $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo lepší - $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo lepší - z vnitřní strany těsněno samolepící parotěsnou páskou, z vnější strany samolepící difuzně propustnou páskou - vnější vrstvené sklo s bezpečnostní fólií, se zvýšenou odolností proti vloupání, bezp. třída P4A - kování: okenní klika, hliník v odstínu nerez, povrchová úprava viz projekt interiéru - funkční kování celoobvodové - p.ú.: silnovrstvá lazura, RAL 7021 - rámy ostění a nadpraží jsou kryté obkladem ostění a nadpraží vláknocementovými deskami	1	-	-	1	-



- Změnu vybraných položek č. 170 až 175 v rámci Přílohy č. 2 – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr), kde byla upravena bezpečnostní třída na „min. P4A“

170	K	766-pc 1	T2-D+m dřevěné eurookno okno 75/75 s trojsklem Ug=0,7, Uw=0,9,včetnětění, vně vrstvené sklo s bezp.folií, se zvýšenou odolností proti vloupání, bezp.třída min. P4A, rámy ostění a nadpraží jsou kryté obkl.ostění a nadpr. vláknocem.deskami"D.1.1c)02"	kus	5,000
171	K	766-pc 2	T3-D+m dřevěné eurookno okno 75/140 s trojsklem Ug=0,7, Uw=0,9,včetnětění, vně vrstvené sklo s bezp.folií, se zvýšenou odolností proti vloupání, bezp.třída min. P4A, rámy ostění a nadpraží jsou kryté obkl.ostění a nadpr. vláknocem.deskami"D.1.1c)02"	kus	3,000
172	K	766-pc 3	T4-D+m dřevěné eurookno okno 375/140 s trojsklem Ug=0,7, Uw=0,9,včetnětění, vně vrstvené sklo s bezp.folií, se zvýšenou odolností proti vloupání, bezp.třída min. P4A, rámy ostění a nadpraží jsou kryté obkl.ostění a nadpr. vláknocem.deskami "D.1.1c)02"	kus	1,000
173	K	766-pc 4	T5-D+m dřevěné eurookno okno 202,5/140 s trojsklem Ug=0,7, Uw=0,9,včetnětění, vně vrstvené sklo s bezp.folií, se zvýšenou odolností proti vloupání, bezp.třída min. P4A, rámy ostění a nadpraží jsou kryté obkl.ostění a nadpr. vláknocem.deskami "D.1.1c)02"	kus	1,000
174	K	766-pc 5	T6-D+m dřevěné eurookno okno 225/140 s trojsklem Ug=0,7, Uw=0,9,včetnětění, vně vrstvené sklo s bezp.folií, se zvýšenou odolností proti vloupání, bezp.třída min. P4A, rámy ostění a nadpraží jsou kryté obkl.ostění a nadpr. vláknocem.deskami "D.1.1c)02"	kus	1,000
175	K	766-pc 6	T7-D+m dřevěné eurookno okno 150/160 s trojsklem Ug=0,7, Uw=0,9,včetnětění, vně vrstvené sklo s bezp.folií, se zvýšenou odolností proti vloupání, bezp.třída min. P4A, rámy ostění a nadpraží jsou kryté obkl.ostění a nadpr. vláknocem.deskami "D.1.1c)02"	kus	1,000

Shora vedené vysvětlení zadavatel zároveň provádí v příloze tohoto Vysvětlení, a to v novém znění:

- Dokumentu „D.1.1.c)02 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ (NOVY)“ v rámci Přílohy č. 1 – Projektová dokumentace;
- Výkazu výměr v rámci Přílohy č. 2 – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr) (NOVY)

Ve shora uvedeném novém znění dokumentů přikládá zadavatel aktualizované znění těchto dokumentů, kde jsou shora uvedené změny již promítnuty a zavedeny. Zadavatel doporučuje všem dodavatelům věnovat pozornost novému znění přiložených dokumentů a tyto vzít v potaz při přípravě nabídky do zadávacího řízení.

Žádost o vysvětlení (dotaz)

č. 4

Prosíme o zhodnocení a upřesnění požadavků na eurookna. Podle informací od jednoho z výrobců, není možné vyrobit trojsklo v bezpečnostní třídě P6B a zároveň splnit součinitel prostupu tepla. Bezpečnostní třídu P6B je možné splnit, pokud by se nahradilo trojsklo za dvojsklo – kvůli tloušťce vrstveného skla a bezpečnostní folii. V tomto případě však okno není schopné splnit požadavek na prostup tepla ($U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ a $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$).

Vysvětlení – odpověď na žádost (dotaz) č. 4

Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) sděluje následující:

Na shora uvedenou otázku je odpověď zcela totožná jako na Žádost o vysvětlení (dotaz) č. 3.



Žádost o vysvětlení (dotaz)	č. 5
V PD jsme objevili rozpor mezi technickou zprávou, kde jsou na nosný rošt dřevěného obkladu použity BSH NSi hranoly, zatímco ve skladbách pak KVH hranoly. Prosíme o upřesnění navrhovaného materiálu pro tuto konstrukci.	

Vysvětlení – odpověď na žádost (dotaz)				č. 5	
Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) sděluje následující:					
Nosný rošt fasádního obkladu může být z obou uvedených typů hranolů. Dostačující je KVH hranol, uvedený ve výkazu výměr, tj. Příloze č. 2 – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr), a to v rámci pol. č. 41:					
41	K	766-pc 1	D+m obložení fasády dřev.latěmi-horský modřín, ochranný funficidní nátěr+nosný rošt KVH dřev.hranoly-D.1.5b)02	m2	8,024

Žádost o vysvětlení (dotaz)	č. 6
Dobrý den, žádáme o vysvětlení položek č. 15,16. Ve výkresech nejsou k nalezení. Děkuji předem. 15-K -273-pc 2 Zemnicí pásek-"D.1.1b)05" m 63,800 16-K -273-pc 3 Ležatá kanalizace-viz TZ „D.1.1b)05“ m 26,700	

Vysvětlení – odpověď na žádost (dotaz)	č. 6
Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) sděluje následující: Položky č. 15 a 16 (tj. dotazované položky „15 – K - 273-pc 2 Zemnicí pásek-"D.1.1b)05" m 63,800" a „16 - K - 273-pc 3 Ležatá kanalizace-viz TZ „D.1.1b)05" m 26,700") byly uvedeny ve Výkazu výměr v rámci Přílohy č. 2 – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr) <u>nedopatřením</u>. Zadavatel položky č. 15 a 16 na listu „Objekt 01,1“ v rámci Přílohy č. 2 – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr) <u>vypustil a vymazal</u>, tedy nebudou dále předmětem ocenění ze strany dodavatelů. Shora vedené vysvětlení zadavatel zároveň provádí v příloze tohoto Vysvětlení, a to v novém znění: - <u>Výkazu výměr v rámci Přílohy č. 2 – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr) (NOVY)</u> Ve shora uvedeném novém znění dokumentů přikládá zadavatel aktualizované znění těchto dokumentů, kde jsou shora uvedené změny již promítnuty a zavedeny. Zadavatel doporučuje všem dodavatelům věnovat pozornost novému znění přiložených dokumentů a tyto vzít v potaz při přípravě nabídky do zadávacího řízení.	

Žádost o vysvětlení (dotaz)	č. 7
Naše společnost zvažuje podání nabídky, pro její zpracování však potřebujeme vyjasnit následující: v návrhu smlouvy o dílo je stanoven požadavek na doložení jistoty ve výši 300 000 Kč. Dle § 41 odst. 2 ZZVZ zadavatel stanoví výši jistoty do 2% předpokládané hodnoty. Výše požadovaná zadavatelem však tuto mez překračuje. Bude zadavatel zvažovat změnu tohoto parametru?	

Vysvětlení – odpověď na žádost (dotaz)	č. 7
Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) sděluje následující: V rámci Výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentace k tomuto zadávacímu řízení není požadováno žádné poskytnutí jistoty ve smyslu ustanovení § 41 ZZVZ. Zadavatel doplňuje, že jistota dle ustanovení § 41 ZZVZ je určitou možností zadavatele, kterou si může vyhradit jako podmínku pro podání nabídek účastníků. V případě, že by takovouto podmínku zadavatel stanovil (tj. požadoval skutečně poskytnutí jistoty dle ustanovení § 41 ZZVZ), pak by takový požadavek neměl přesahovat výši 2% předpokládané	



hodnoty veřejné zakázky. Nicméně jak bylo uvedeno, žádnou jistotu ve smyslu ustanovení § 41 ZZVZ pro podání nabídky ze strany účastníků zadavatel v rámci tohoto zadávacího řízení nevyžaduje.

V rámci návrhu Smlouvy o dílo, jako Přílohy č. 8 k Výzvě k podání nabídek a Zadávací dokumentaci, je pouze v čl. XV této Smlouvy o dílo sjednávána tzv. bankovní záruka za jakost díla. Tuto bankovní záruku ve výši 300.000,- Kč bude poskytovat příslušný zhotovitel (tj. vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena Smlouva o dílo) ve formě finanční záruky (jistoty) za řádné splnění povinností zhotovitele z titulu jím poskytnuté záruky za jakost zhotoveného díla (stavby) dle Smlouvy o dílo. Tedy jedná se o bankovní (finanční) záruku, kterou bude zhotovitel následně zajišťovat a zaručovat plnění poskytnuté záruky za jakost díla. Jak je ale výslovně uvedeno v čl. XV příslušné Smlouvy o dílo: „Platnou záruční listinu prokazující platnou bankovní záruku za jakost díla dle tohoto odstavce a článku je zhotovitel povinen objednateli předložit nejpozději ke dni protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla bez jakýchkoli vad a nedodělků, tj. odstranění i případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení.“ Tazatel tedy zaměňuje či směšuje dva zcela rozdílné pojmy v rámci zadávacích podmínek. Jistota ve smyslu ustanovení § 41 ZZVZ je určitou možností, kterou může zadavatel využít jako podmínku pro podání nabídek, nicméně nic takového zadavatel v tomto zadávacím řízení nepožaduje. Naproti tomu tzv. bankovní záruka za jakost díla dle čl. XV. příslušné Smlouvy o dílo je obchodním (smluvním) ujednáním, které se vztahuje k plnění následného předmětu zadávané veřejné zakázky (tj. předmětného díla). Navíc dotazovaná bankovní záruka za jakost díla není nijak prokazována ani při podání nabídky do zadávacího řízení, ani při uzavírání smlouvy s vybraným dodavatelem (zhotovitelem). Bankovní záruka za jakost díla dle čl. XV. příslušné Smlouvy o dílo bude dotčeným zhotovitelem dokládána až v rámci přejímacího řízení řádně dokončeného díla. Bankovní záruka v rámci smluvních podmínek na plnění předmětu veřejné zakázky (tj. například bankovní záruka za jakost díla dle čl. XV. příslušné Smlouvy o dílo) tedy není jistotou ve smyslu ustanovení § 41 ZZVZ.

Žádost o vysvětlení (dotaz)

č. 8

Žádáme o vysvětlení těchto položek:

40	K	342-pc 2	Schod před vstupními dveřmi dl.755-1000mm-"D.1.1b)01"	kus	4,000
58	K	631-pc 4	Prostupy po provedení dozdit a přebandážovat popřípadě dobetonovat	sada	1,000
59	K	631-pc 5	Stavební výpomoci pro specialisty např.ruční výkop pro vyhledání stáv. sítí od bunkru K-14	sada	1,000

U těchto položek jsou uvedeny měrné jednotky, které neodpovídají požadovaným pracem a dodávkám. Žádáme vás o opravu měrné jednotky:

66	K	636-pc 6	04-D+m prefabr.betonový schod,775/550/350mm pohledový beton,horní plocha zdrsňena - protiskl.úprava,ochranný transp.uzavírací nátěr--"D.1.1b)05"	m	1,000
67	K	636-pc 6a	04-D+m prefabr.betonový schod,830/480/350mm pohledový beton,horní plocha zdrsňena - protiskl.úprava,ochranný transp.uzavírací nátěr--"D.1.1b)05"	m	1,000
68	K	636-pc 6b	04-D+m prefabr.betonový schod,830/450/350mm pohledový beton,horní plocha zdrsňena - protiskl.úprava,ochranný transp.uzavírací nátěr--"D.1.1b)05"	m	1,000
69	K	636-pc 7	05-D+m prefabr.betonová rampa 950/830/200-500mm pohledový beton,horní plocha zdrsňena - protiskl.úprava,ochranný transp.uzavírací nátěr--"D.1.1b)05"	m2	1,000



70	K	636-pc 7a	05-D+m prefabr.betonová rampa 900/1000/200-480mm pohledový beton,horní plocha zdrsňena - protiskl.úprava,ochranný transp.uzavírací nátěr-"D.1.1b)05"	m2	1,000
71	K	636-pc 8	08-D+m systémová čistící rohož v zapušt.rámu z nerez.oceli v líci s navazuj.podlahou 420/1500mm-"D.1.1b)05"	m2	1,000
72	K	636-pc 8a	08-D+m systémová čistící rohož v zapušt.rámu z nerez.oceli v líci s navazuj.podlahou 420/1000mm-"D.1.1b)05"	m2	2,000
193	K	767-pc 1	Z1-d+m vstupní hliník.dveře vně vč.zárubně 150/225, dvojité těsněníUw=1,0Wm2K,bezp.závěsy,vrchní kování-madlo-madlo a bezp.vložka,zámek FAB,elektrom.kontakt závrtný,2xtěsn.pásky,ukonč. L prof.+tmel "D.1.1c)03"	m2	1,000
194	K	767-pc 2	Z2-d+m posuvné hliník.okno posuvné 225/68, dvojité těsněníUw=1,0Wm2K,bezp.vrchní kování a bezp.vložka,zámek FAB,elektrom.kontakt závrtný,2xtěsn.pásky,ukonč. L prof.+tmel "D.1.1c)03"	m2	1,000
195	K	767-pc 3	Z3-d+m vni proskl.stěna bez dveří T11 včetně těsnění ,L prof.,bezp.sklo 152,5+100+100/298,5cm "D.1.1c)03"	m2	1,000

Děkujeme za zodpovězení těchto dotazů.

Vysvětlení – odpověď na žádost (dotaz) č. 8

Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) sděluje následující:

Položka č. 40 (tj. dotazovaná položka „40 – K – 342-pc 2 Schod před vstupními dveřmi dl.755-1000mm-"D.1.1b)01" kus 4,000") byla uvedena ve Výkazu výměr v rámci Přílohy č. 2 – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr) nedopatřením.

Zadavatel položku č. 40 na listu „Objekt 01.1“ v rámci Přílohy č. 2 – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr) vypustil a vymazal, tedy nebude dále předmětem ocenění ze strany dodavatelů.

Položka č. 58 (tj. dotazovaná položka „58 – K - 631-pc 4 Prostupy po provedení dozdit a přebandážovat popřípadě dobetonovat sada 1,000") byla uvedena ve Výkazu výměr v rámci Přílohy č. 2 – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr) nedopatřením.

Zadavatel položku č. 58 na listu „Objekt 01.1“ v rámci Přílohy č. 2 – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr) vypustil a vymazal, tedy nebude dále předmětem ocenění ze strany dodavatelů.

K položce č. 59 (tj. dotazovaná položka „59 – K - 631-pc 5 Stavební výpomci pro specialisty např.ruční výkop pro vyhledání stáv. sítí od bunkru K-14 sada 1,000") zadavatel sděluje, že se jedná o ruční výkop stávajících zjištěných sítí (přípojek vodovodu, NN a sdělovacího kabelu) v místě základových konstrukcí novostavby. Podle informací provozovatele jsou sítě vedené v nezámrné hloubce a označené fóliemi. Předpoklad je 10 m délky výkopu o šířce 60 cm a hloubce 1,3 m. (pozn. samotné geodetické zjištění stávajících sítí je součástí položky na listu „Objekt 03“ – „VRN - Průzkumné, geodetické a projektové práce“ v rámci Přílohy č. 2 – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr); obsahem dotazované pol. č. 59 je pouze samotný ruční výkop, tak jak je v ní uvedeno.)

Zadavatel zároveň po prověření dotazovaných položek č. 66 až 72 a 193 až 195 na listu „Objekt 01.1“ v rámci Přílohy č. 2 – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr) provedl úpravu dotčených měrných jednotek (MJ), kdy namísto zde původně uváděných MJ jako „m“ či „m2“ opravuje MJ na správné označení „kus“, a to následovně:



66	K	636-pc 6	04-D+m prefabr.betonový schod,775/550/350mm pohledový beton,horní plocha zdrsňena - protiskl.úprava,ochranný transp.uzavírací nátěr-- "D.1.1b)05"	kus	1,000
67	K	636-pc 6a	04-D+m prefabr.betonový schod,830/480/350mm pohledový beton,horní plocha zdrsňena - protiskl.úprava,ochranný transp.uzavírací nátěr- "D.1.1b)05"	kus	1,000
68	K	636-pc 6b	04-D+m prefabr.betonový schod,830/450/350mm pohledový beton,horní plocha zdrsňena - protiskl.úprava,ochranný transp.uzavírací nátěr- "D.1.1b)05"	kus	1,000
69	K	636-pc 7	05-D+m prefabr.betonová rampa 950/830/200-500mm pohledový beton,horní plocha zdrsňena - protiskl.úprava,ochranný transp.uzavírací nátěr- "D.1.1b)05"	kus	1,000
70	K	636-pc 7a	05-D+m prefabr.betonová rampa 900/1000/200- 480mm pohledový beton,horní plocha zdrsňena - protiskl.úprava,ochranný transp.uzavírací nátěr- "D.1.1b)05"	kus	1,000
71	K	636-pc 8	08-D+m systémová čistící rohož v zapušt.rámu z nerez.oceli v líci s navazuj.podlahou 420/1500mm- "D.1.1b)05"	kus	1,000
72	K	636-pc 8a	08-D+m systémová čistící rohož v zapušt.rámu z nerez.oceli v líci s navazuj.podlahou 420/1000mm- "D.1.1b)05"	kus	2,000
193	K	767-pc 1	Z1-d+m vstupní hliník.dveře vně vč.zárubně 150/225, dvojitě těsněníUw=1,0Wm2K,bezp.závěsy,vrchní kování-madlo-madlo a bezp.vložka,zámek FAB,elektrom.kontakt závrtný,2xtěsn.pásky,ukonč. L prof.+tmel "D.1.1c)03"	kus	1,000
194	K	767-pc 2	Z2-d+m posuvné hliník.okno posuvné 225/68, dvojitě těsněníUw=1,0Wm2K,bezp.vrchní kování a bezp.vložka,zámek FAB,elektrom.kontakt závrtný,2xtěsn.pásky,ukonč. L prof.+tmel "D.1.1c)03"	kus	1,000
195	K	767-pc 3	Z3-d+m vni proskl.stěna bez dveří T11 včetně těsnění ,L prof.,bezp.sklo 152,5+100+100/298,5cm "D.1.1c)03"	kus	1,000

Shora vedené vysvětlení zadavatel zároveň provádí v příloze tohoto Vysvětlení, a to v novém znění:

- Výkazu výměr v rámci Přílohy č. 2 – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr) (NOVY)

Ve shora uvedeném novém znění dokumentů přikládá zadavatel aktualizované znění těchto dokumentů, kde jsou shora uvedené změny již promítnuty a zavedeny. Zadavatel doporučuje všem dodavatelům věnovat pozornost novému znění přiložených dokumentů a tyto vzít v potaz při přípravě nabídky do zadávacího řízení.



V souladu s ustanovením Zadávací dokumentace k tomuto výběrovému řízení poskytuje zadavatel vysvětlení Zadávací dokumentace a doplňující informace k této veřejné zakázce z rozhodnutí zadavatele.

Tímto zadavatel, poskytuje níže vysvětlení a doplňující informace k této veřejné zakázce na základě vlastního rozhodnutí:

Vysvětlení	č. II
<i>Zadavatel v souvislosti se shora uvedenými změnami zadávacích podmínek a poskytnutými vysvětleními a v zájmu právní jistoty tímto sděluje, že přistupuje k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek v rámci tohoto zadávacího řízení.</i> <i>Zadavatel tímto <u>ruší původní (naposledy) stanovenou lhůtu pro doručení nabídky v čl. 14 odst. 14.1 příslušné Zadávací dokumentace (tj. stanovenou do 18. 03. 2021 do 10:00 hod.) a tímto stanovuje novou lhůtu pro doručení nabídky v rámci čl. 14 odst. 14.1 příslušné Zadávací dokumentace, a to do 07. 04. 2021 do 10:00 hod.</u></i> <i>Nové znění čl. 14 odst. 14.1 příslušné Zadávací dokumentace zní:</i> <i>„Lhůta pro doručení nabídky je stanovena nejpozději do 07. 04. 2021 do 10:00 hod. Rozhodující je čas doručení nabídky, nikoliv čas odeslání. Za včasné podání nabídky odpovídá dodavatel (účastník).“</i>	

V Králíkách, dne 16.3.2021

Mgr. Zdeněk TOMÁŠ
advokát

Na Hrádku 1940 • 530 02 Pardubice i.s. Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát
IČ: 035 36 378 • tel.: 608 607 501
e-mail: tomas@vialegal.cz

Ing. Václav Kubín, starosta města
Město Králíky