

Oprava asfaltové plochy hlavní komunikace

České přístavy, a.s., Přístav Mělník

České přístavy a.s.

17. března 2017

Pohled na poškozený asfaltový povrch u vjezdové vrátnice:



Oprava asfaltové plochy hlavní komunikace

Hlavní příjezdová komunikace ve veřejné části přístavu Mělník, v úseku mezi oběma vrátnicemi, a mostem přes řeku Pšovka, na pozemcích p.č. 2517/46,2508/2,8055/1.

Na výše uvedených pozemcích ve veřejné části přístavu Mělník, je vedena hlavní přístupová komunikace, asfaltového povrchu, která je hlavní přístavní komunikací, spojující obě části přístavu a obě nákladové vrátnice.

Komunikace je využívána v pravidelné denní frekvenci nákladní dopravou, osobní dopravou a veškerou užívanou manipulační technikou / VZV, Linde, Kalmar.

Vysoká dopravní zátěž na tomto hlavním úseku a běžný každodenní provoz manipulační techniky ve spojení s obsluhností jednotlivých manipulačních ploch způsobuje poškození asfaltového povrchu komunikace. V místech nejvyšší frekvence vozidel dochází k praskání asfaltového povrchu a výmolům, v určitých úsecích dochází k propadům podloží vozovky a výškových nerovnostem.

Na komunikaci probíhá běžná pravidelná údržba, čištění a drobné opravy.

Komunikace byla v celém rozsahu poškozena povodní v roce 2002.

Plánované stavební úpravy jsou nutné provést v rozsahu frézování poškozených úseků asfaltové plochy kontejnerového překladiště do síly 10 cm, na celkové ploše rozsahu cca 1500 m². S následným spojovacím postřikem a pokládkou vrstvy ACP 16 síly 5 cm a ACO 11S PMB 5 cm, viz cenová nabídka.

Využití hlavních účelových přístavních komunikací je ve výhledu dalšího období min 5.let předpokládáno v běžném provozním rozsahu .

Předpokládané náklady na opravu asfaltové plochy 520 tis. Kč