

02 Oprava povrchu v ulici Sýrová

Současný stav:

Komunikace v opravovaném úseku je v současné době bez asfaltového povrchu.

Návrh opravy:

Práce jsou uvažovány při plné uzavírcce dotčené ulice. Rozpočet uvažuje s lokálními sanacemi podloží a položení dvou vrstev AHV. Komunikace se napojí na navazující úsek. Dále se počítá s očištěním krajnic a znovu dosypáním krajnic včetně zhutnění. V rámci stavby se znovu obnoví odvodnění komunikace (čištění příkopů).

Lokace:

<https://mapy.cz/s/jogupojupa>



Foto současného stavu:



