

Fotodokumentace současného stavu kaple v Lipničce



Pohled na kapli – východní



Pohled na kapli – severní



Pohled na kapli – západní



Pohled na kapli – západní



Pohled na kapli – jižní



Okno – jižní



Okno – severní



Okno – západní 1



Okno – západní 2



Dveře



Štít



Detail poškození omítky



Vnitřní prostory kaple



Vnitřní prostory kaple



Oplocení kaple



Oplocení kaple



Oplocení kaple - detail